



**PARCO NATURALE
ADAMELLO BRENTA**

Variante 2007 al Piano del Parco ELENCO MANUFATTI



Il direttore
dott. Claudio Ferrari

Il tecnico
ing. Massimo Corradi

CODICE	COMUNE AMMINISTRATIVO	COMUNE CATASTALE
AA	BLEGGIO INFERIORE	BLEGGIO INFERIORE
AB	BOCENAGO	BOCENAGO
AC	BREGUZZO	BREGUZZO II
AD	CARISOLO	CARISOLO I
AE	CARISOLO	CARISOLO II
AF	DAONE	DAONE
AG	DORSINO	DORSINO
AH	GIUSTINO	GIUSTINO I
AI	GIUSTINO	GIUSTINO II
AJ	MASSIMENO	MASSIMENO II
AK	MONTAGNE	MONTAGNE
AL	PELUGO	PELUGO
AM	PINZOLO	PINZOLO
AN	RAGOLI	RAGOLI I
AO	RAGOLI	RAGOLI II
AP	SAN LORENZO IN BANALE	SAN LORENZO IN BANALE
AQ	SPIAZZO	BORZAGO
AR	SPIAZZO	MORTASO I
AS	SPIAZZO	MORTASO II
AT	STENICO	SCLEMO
AU	STENICO	STENICO I
AV	STENICO	STENICO II
AW	STREMBO	STREMBO II
AX	VILLA RENDENA	JAVRE'
AY	VILLA RENDENA	VILLA RENDENA
AZ	DIMARO	CARCIATO
BA	CAMPODENNO	CAMPODENNO II
BB	CAMPODENNO	DERCOLO II
BC	CAMPODENNO	LOVER
BD	CAMPODENNO	QUETTA II
BE	CAMPODENNO	TERMON II
BF	CLES	CLES
BG	CUNEVO	CUNEVO
BH	DENNO	DENNO II
BI	FLAVON	FLAVON
BJ	SPORMINORE	SPORMINORE
BK	TASSULLO	TASSULLO II
BL	TERRES	TERRES
BM	TUENNO	TUENNO
BN	CAVEDAGO	CAVEDAGO
BO	MOLVENO	MOLVENO
BP	SPORMAGGIORE	SPORMAGGIORE
BQ	CADERZONE	CADERZONE
BR	TIONE	TIONE

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

SCHEDA	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NOTE	ZONA PDP	ZONA PUP	CLASSE	ED. CADENTE
AA001	EDIFICIO RICETTIVO E DEPOSITO "LA PACE"	EDIFICIO DI USO SALTUARIO	EDIFICIO PER LA RESIDENZA SALTUARIA	B4	B	IV	NO
AA002	BARACCA OPERAI CANTIERE MOVLINA	EDIFICIO NON OCCUPATO FATISCENTE	EDIFICIO BISOGNOSO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE	B4	B	III	NO
AA003	MANUFATTO DI PRESA E DEPOSITO ACQUA ALLA MOVLINA	MANUFATTO SOTTOOCCUPATO IN BUONO STATO	FABBRICATO CHE RICHIEDE INTERVENTI AL FINE DI MIGLIORARE L'INSERIMENTO NELL'AMBIENTE	B4	B	VII	NO
AA004	DEPOSITO ALLA MALGA MOVLINA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B4	B	VIII	NO
AA005	DEPOSITO ALLA MALGA MOVLINA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	VII	NO
AA006	MALGA MOVLINA ABITAZIONE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B4	B	VIII	NO
AA007	STALLA ALLA MOVLINA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B4	B	VIII	NO
AA008	ABITAZIONE DEPOSITO STABLEI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO MAL INSERITO, DI SCADENTE QUALITA', NECESSITA DI RIQUALIFICAZIONE TIPOLOGICO ARCHITETTONICA	B4	B	IX	NO
AA009	STALLONE A MALGA STABLEI	RUDERE		B4	B	IX	NO
AA010	STALLA A STABLEI	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	BISOGNOSO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	B4	B	X	NO
AA011	DEPOSITO A NAMBI	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	BISOGNOSO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B4	B	VIII	NO
AA012	ABITAZIONE, DEPOSITO A NAMBI	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	BISOGNOSO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B4	B	VIII	NO
AA013	STALLA A NAMBI	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETE CONDIZIONI	BISOGNOSO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B4	B	VIII	NO
AA014	RUDERE FABBRICA VETRO A VALON	RUDERI		B6	B	II	NO
AA015	BAITA A PRATI D'ALGONE	RUDERI		B6	B	II	NO
AA016	BAITA A PRATI D'ALGONE	RUDERI		B6	B	II	NO
AA017	RUDERE, TRAMOGGIA FABBRICA VETRO A PRATI D'ALGONE	RUDERI	MANUFATTO IN CLS DA RIMUOVERE, RISANARE AMBIENTE CIRCOSTANTE, PRESENZA DETURBANTE	B3	B	X	NO
AA019	BARACCA PREFABBRICATA A PRATI D'ALGONE	MANUFATTO NON UTILIZZATO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	PRESENZA EDILIZIA DI IMPATTO NEGATIVO NEL PREGIEVOLE PAESAGGIO CIRCOSTANTE	B6	B	III	NO
AA020	ABITAZIONE A PRATI D'ALGONE	EDIFICIO NON OCCUPATO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AA021	PRESA ACQUEDOTTO A PRATI D'ALGONE	MANUFATTO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B6	B	VII	NO
AA022	BARACCA DI DEPOSITO LEGNA A PRATI D'ALGONE	EDIFICIO NON OCCUPATO IN MEDIOCRE STATO	MANUFATTO IN MATERIALI VARI INCONGRUENTE CON IL PAESAGGIO CIRCOSTANTE	B6	B	I	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AA023	CASA D'ABITAZIONE A PRATI D'ALGONE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	RESIDENZA ESTIVA	B6	B	III	NO
AA024	BAITA A PRATI D'ALGONE	RUDERI		B6	B	II	NO
AA025	BAITA A PRATI D'ALGONE	RUDERI	RUDERI CHE CONFERISCONO DEGRADO FIGURATIVO ALL'AMBIENTE (RISANARE AREA)	B6	B	XV	NO
AA026	CASA ABITAZIONE CON DEPOSITO A PRATI D'ALGONE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	SUPERFETAZIONE DI FORTE CONTRASTO NEGATIVO, RIMUOVERE O RICOMPORRE	B6	B	III	NO
AA027	ABITAZIONE A MALGA VALLON	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO MANOMESSO	B6	B	IV	NO
AA028	CASA ABITAZIONE A MALGA VALLON	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B6	B	IV	NO
AA029	VASCA ACQUEDOTTO A MALGA VALLON	IN BUONO STATO		B6	B	VII	NO
AA030	BOX DEPOSITO A MALGA VALLON	BOX NON OCCUPATO IN BUONO STATO	IN STRIDENTE, FORTE CONTRASTO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B6	B	I	NO
AA031	CASA ABITAZIONE A MALGA VALLON	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	(MIGLIORIE ESTETICHE)	B6	B	IV	NO
AA032	EX MALGA, ORA COLONIA ESTIVA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B6	B	IX	NO
AA034	CASA D'ABITAZIONE GARAGE A MALGA VALLON	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B6	B	IV	NO
AA035	CASA D'ABITAZIONE A MALGA VALLON	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO DA MIGLIORARE TIPOLOGICAMENTE ED ESTETICAMENTE	B6	B	III	NO
AA036	BAITA A PRATI D'ALGONE	RUDERI		B6	B	XV	NO
AA037	CASA D'ABITAZIONE A PRATI D'ALGONE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B6	B	III	NO
AA038	BAITA A PRATI D'ALGONE	RUDERI		B6	B	II	NO
AA039	CASA D'ABITAZIONE A PRATI D'ALGONE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B6	B	IV	NO
AA040	DEPOSITO A PRATI D'ALGONE	MANUFATTO NON OCCUPATO IN MEDIocre STATO DI MANUTENZIONE	MANUFATTO DI MATERIALI DIVERSI, FORTEMENTE CONTRASTANTE CON IL PAESAGGIO SILVO-PASTORALE CIRCOSTANTE	B6	B	I	NO
AA041	BAITA A PRATI D'ALGONE	RUDERE		B6	B	II	NO
AA042	DEPOSITO A PRATI D'ALGONE	MANUFATTO NON OCCUPATO IN MEDIocre STATO DI MANUTENZIONE	MANUFATTO CONTRASTANTE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B6	B	I	NO
AA043	CASA D'ABITAZIONE A PRATI D'ALGONE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE E DI PULIZIA DELLE SUPERFETAZIONI DEGRADANTI	B6	B	III	NO
AA044	BAITA AL RIFUGIO ERINA	RUDERI		B6	B	II	SI
AA045	CHIESETTA AL RIFUGIO ERINA	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO		B6	B	VI	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AA046	DEPOSITO PRESSO ALBERGO BRENTA VAL D'ALGONE	NON OCCUPATI IN DISCRETO STATO	MANUFATTI BRUTTI E DEGRADANTI L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B6	B	I	NO
AA047	ALBERGO BRENTA VAL D'ALGONE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B6	B	XIV	NO
AA048	CASA DI ABITAZIONE E DEPOSITO (RIFUGIO ERINA)	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	MAL INSERITA	B6	B	III	NO
AA049	CASA DI ABITAZIONE E DEPOSITO (RIFUGIO ERINA)	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	MAL INSERITA	B6	B	III	NO
AA050	CASA DI ABITAZIONE E DEPOSITO (RIFUGIO ERINA)	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B6	B	III	NO
AA051	CASA DI ABITAZIONE (RIFUGIO ERINA)	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B6	B	III	NO
AA053	CASA DI ABITAZIONE E DEPOSITO (RIFUGIO ERINA)	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B6	B	III	NO
AA054	CASA ABITAZIONE E FIENILE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B6	B	IV	NO
AA055	DEPOSITO IN LOCALITA? RIFUGIO GHEDINA	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO	MANUFATTO MAL INSERITO.AMBIENTE CIRCOSTANTE DA RIQUALIFICARE	B3	B	I	NO
AA057	BOX IN LAMIERA (AUTORIMESSA) RIFUGIO GHEDINA	BOX DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	MANUFATTO DI TIPOLOGIA IN FORTE CONTRASTO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B6	B	I	NO
AA058	W.C. IN LOCALITA? RIFUGIO GHEDINA	DI USO STAGIONALE IN CATTIVO STATO	MANUFATTO DI TIPOLOGIA IN FORTE CONTRASTO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B6	B	I	NO
AA059	DEPOSITO E FIENILE RIFUGIO GHEDINA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO DA RISANARE E DA RIPULIRE DALLE SUPERFETAZIONI	B6	B	V	NO
AA060	CASA D'ABITAZIONE IN LOCALITA? RIFUGIO GHEDINA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B6	B	III	NO
AA061	RUDERI EX FABBRICA DEL VETRO IN LOCALITA? RIFUGIO GHEDINA	RESTI DELL'EX VETRERIA IN PRECARIO STATO DI CONSERVAZIONE	RESTI DA CONSOLIDARE (SPECIE IL CAMINO) E AREA CIRC. DA RISANARE DATO IL NOTEVOLE INTERESSE COME DOCUMENTO STORICO DI ESEMPIO D'ARCHEOLOGIA INDUSTRI.	B6	B	X	NO
AA062	RIFUGIO GHEDINA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B6	B	XIV	NO
AA063	ABITAZIONE, FIENILE E DEPOSITO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B6	B	III	NO
AA064	DEPOSITO INTERRATO AL RIFUGIO GHEDINA	EDIFICIO NON OCCUPATO IN MEDIOCRE STATO		B6	B	VI	NO
AA065	BAITA A COLFIER	RUDERE		B6	B	II	NO
AA066	EX STALLA E FINEILE A COLFIER	EDIFICIO NON OCCUPATO IN PESSIME CONDIZIONI	EDIFICIO RECUPERABILE CON OPERE DI RICOSTRUZIONE QUASI TOTALI	B6	B	IV	NO
AA067	BAITA A VALARAMUS	RUDERI		B6	B	XV	NO
AA068	DEPOSITO A VALARAMUS	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO	MANUFATTO IN MATERIALI VARI, IN STRIDENTE CONTRASTO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B6	B	I	NO
AA069	TETTOIA PRECARIA E MANUFATTI VARI A VALARAMUS CON RUDERE CIRCOSTANTE	RUDERE E MANUFATTI NON OCCUPATI DI PRECARIETA? ESTREMA	MANUFATTI VARI (TETTOIA, CAMINO, ECC.) IN STRIDENTE CONTRASTO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE, DA DEMOLIRE	B6	B	XV	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AA070	BAITA IN LOCALITA' BELVEDERE	RUDERI		B6	B	II	NO
AA071	BAITA IN LOCALITA' ALPE DI RAVIZZOLA	RUDERI		B3	B	II	NO
AA072	BAITA ?SASS DAL PASTOR?			B2	A	IV	NO
AA073	BAITA A PRATI D'ALGONE	RUDERE		B6	B	XV	NO
AA074	BAITA A BELVEDERE	RUDERE		B6	B	II	NO
AA075	BARACCA USO DEPOSITO			B3	B	I	NO
AA076	BARACCA USO DEPOSITO			B6	B	I	NO
AC001	RUSTICO RURALE A CREPER	RUDERE		A1 (B1)	A	II	NO
AC002	BAITA DEL GUARDIACACCIA	RUSTICO	MANUFATTO CHE PRESENTA DISORDINE TIPOLOGICO ED ARCHITETTONICO	B1	A	III	NO
AC003	RUSTICO RURALE A CORNO DEL FUS	RUDERI		B1	A	II	NO
AC004	RUSTICO RURALE A REDONT	RUDERI		B1	A	II	NO
AC005	RUSTICO RURALE A REDONT	RUDERI		B1	A	II	NO
AC006	DEPOSITO A TRIVENA	RUSTICO RURALE IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE, NON OCCUPATO		B4	A	III	NO
AC007	DEPOSITO A TRIVENA	DEPOSITO IN CALCESTRUZZO, NON OCCUPATO		B4	A	III	NO
AC008	RIFUGIO TRIVENA	RIFUGIO ATTIVO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	DA ELIMINARE O RICOMPORRE ARCHITETTONICAMENTE LE SUPERFETAZIONI PRESENTI	B4	A	XII	NO
AC009	MALGA TRIVENA	MALGA ATTIVA E BEN CONSERVATA	EDIFICIO TIPICO	B4	A	VIII	NO
AC010	DEPOSITO MALGA TRIVENA	DEPOSITO DI PERTINENZA DELLA MALGA IN PERFETTO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B4	A	VIII	NO
AC011	STALLA DI MALGA TRIVENA	STALLA ATTIVA IN PERFETTO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B4	A	VIII	NO
AC012	BAITA A MALGA TRIVENA	BAITA ATTIVA IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B2	A	IV	NO
AC013	DEPOSITO A MALGA TRIVENA	DEPOSITO ATTIVO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B2	A	I	NO
AC014	BAITA A LAGHISOL	RUDERI		B4	A	II	NO
AC015	BAITA A LAGHISOL	RUDERI		B4	A	II	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AC016	BAITA A LAGHISOL	RUDERI		B4	A	II	NO
AC017	BAITA AD ACQUAFORTE	BAITA IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE, NON OCCUPATA	(EDIFICIO TIPICO) ABBISOGNA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	B3	B	X	NO
AC018	STALLONE AD ACQUAFORTE	RUDERI		B3	B	II	NO
AC019	CASA ABITAZIONE LOCALITA' ACQUAFORTE	EDIFICIO RESIDENZIALE IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE		B6	B	IV	NO
AC020	BAITA AGOSTA	RUDERI		B2	A	II	NO
AC022	RICOVERO PASTORI VAL COP	RUDERE		B1	A	II	NO
AD001	BIVACCO RIPARO A BRONZIN	MANUFATTO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	X	NO
AD002	BAITA A SARODOLO	RUDERE		B4	B	II	NO
AD003	BAITA A PIAN DEL'ASEN	RUDERE		B4	B	II	NO
AD004	CASCINA PLAN DA L'ASAN	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	IX	NO
AD005	DEPOSITO A SARODOLO	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	IX	NO
AD006	STALLA A SARODOLO	EDIFICIO INATTIVO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	DA CONFERMARE LA FUNZIONALITA' ORGANICA (EDIFICIO TIPICO)	B4	B	IX	NO
AD007	BIVACCO A SARODOLO	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	IX	NO
AD009	PRESA ACQUEDOTTO A GERIDOLO	MANUFATTO ATTIVO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B2	B	VII	NO
AD010	EDIFICIO RICETTIVO A GERIDOLO	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN OTTIMO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	IV	NO
AD011	BAITA A GERIDOLO	EDIFICIO NON UTILIZZATO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B4	B	IX	NO
AD012	STALLA A GERIDOLO	EDIFICIO INATTIVO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B4	B	IX	NO
AD015	MANUFATTO DI CONTROLLO PARATOIE OPERA DI PRESA ENEL	MANUFATTO ATTIVO IN OTTIMO STATO DI CONSERVAZIONE		B2	B	VII	NO
AD016	MANUFATTO DI POMPAGGIO (ENEL)	MANUFATTO ATTIVO IN OTTIMO STATO DI CONSERVAZIONE		B2	B	VII	NO
AD017	BAITA A PLAGNA	RUDERE		B6	B	II	SI
AD018	BAITA A PLAGNA	RUDERE		B6	B	II	NO
AD019	BAITA A PLAGNA	RUDERE		B6	B	II	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AD020	PORTICATO A PLAGNA	RUDERE		B6	B	II	NO
AD021	BAITA A VAL GENOVA	RUDERE		B6	B	XV	SI
AD022	BIATA A VAL GENOVA	RUDERE		B6	B	XV	NO
AD023	BAITA A VAL GENOVA	RUDERE		B6	B	II	NO
AD024	EDIFICIO A VAL GENOVA	RUDERE		B6	B	IV	NO
AD025	EREMO DI SAN MARTINO	EDIFICIO PER IL CULTO BEN CONSERVATO		B2	B	VI	NO
AD052	CASA D'ABITAZIONE A PLAGNA	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AD053	CASA D'ABITAZIONE A PLAGNA	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AD054	CASA D'ABITAZIONE A PLAGNA	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AD056	CASA DI ABITAZIONE E DEPOSITO A CAMPOLO	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AD057	CASA D'ABITAZIONE E DEPOSITO	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN DISCRETO STATO DI MANUTENZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AD058	CASA D'ABITAZIONE DEPOSITO FIENILE A CAMPOLO	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	V	NO
AD059	CASA D'ABITAZIONE A CAMPOLO	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN DISCRETO STATO	BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AD060	CASA D'ABITAZIONE A CAMPOLO	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN FASE DI SISTEMAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AD061	CASA D'ABITAZIONE A CAMPOLO	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AD062	CASA D'ABITAZIONE A CAMPOLO	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)***	B6	B	IV	NO
AD063	BAITA A CAMPOLO	RUDERI		B6	B	II	NO
AD064	CASA D'ABITAZIONE A CAMPOLO	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO DA MIGLIORARE ESTETICAMENTE CON L'ELIMINAZIONE DI ALCUNE SUPERFETAZIONI	B6	B	III	NO
AD065	CASA D'ABITAZIONE E DEPOSITO A CAMPOLO	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AD066	CASA D'ABITAZIONE A CAMPOLO	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	PULIZIA DELLE SUPERFETAZIONI (EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AD067	DEPOSITO A CAMPOLO	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO DA RIQUALIFICARE TIPOLOGICAMENTE	B3	B	III	NO
AD068	DEPOSITO A CAMPOLO	MANUFATTO NON OCCUPATO E FATISCENTE	EDIFICIO DI MATERIALI VARI, FORTEMENTE CONTRASTANTE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE, DA RICOMPORRE ARCHITETTONICAMENTE	B3	B	I	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AD069	CASA D'ABITAZIONE A CAMPOLO	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE		B6	B	III	NO
AD070	CASA D'ABITAZIONE A CAMPOLO	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE		B6	B	IV	NO
AD072	DEPOSITO A CAMPOLO	MANUFATTO NON UTILIZZATO IN BUONO STATO		B6	B	VI	NO
AD073	CASA D'ABITAZIONE A CAMPOLO	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B6	B	IV	NO
AD074	CASA D'ABITAZIONE E DEPOSITO A CAMPOLO	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B6	B	IV	NO
AD075	CASA D'ABITAZIONE A CAMPOLO	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B6	B	IV	NO
AD076	OPERA DI PRESA ACQUEDOTTO A CAMPOLO	MANUFATTO INATTIVO	MANUFATTO DA MIGLIORARE ESTETICAMENTE	B3	B	VII	NO
AD077	CASA D'ABITAZIONE E DEPOSITO A CAVRIA	EDIFICIO NON USATO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AD078	EX CASA D'ABITAZIONE, DEPOSITO, STALLA A CAVRIA	EDIFICIO CON COPERTURA QUASI TOTALMENTE CROLLATA	EDIFICIO ANCORA RECUPERABILE CON OPERE DI NOTEVOLE CONSISTENZA	B6	B	II	SI
AD079	EX STALLA FIENILE A CAVRIA	RUDERI		B6	B	XV	NO
AD080	BAITA A CAVRIA	RUDERI		B6	B	II	SI
AD081	CASA D'ABITAZIONE A CAVRIA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AD082	BAITA A CAVRIA	EDIFICIO NON OCCUPATO IN PESSIMO STATO DI CONSERVAZIONE	RUDERE	B6	B	II	SI
AD083	CASA DI ABITAZIONE FIENILE, DEPOSITO A CAVRIA	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI RIPRISTINO DEI PROSPETTI ORIGINALI	B6	B	IV	NO
AD084	BAITA A PRA' DELL'ERA	EDIFICIO NON OCCUPATO IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO-AMBIENTALE, BISOGNOSO DI MANUTENZIONE	B3	B	V	NO
AD085	DEPOSITO A MALGA SELVA	EDIFICIO NON OCCUPATO IN PESSIMO STATO DI CONSERVAZIONE	BISOGNOSO DI RISANAMENTO, CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL FINE DEL RECUPERO DEI CARATTERI ORIGINALI	B6	B	V	NO
AD086	BAITA A MALGA SELVA	RUDERI		B6	B	XV	SI
AD087	VASCA ACQUEDOTTO			B3	B	VII	NO
AD088	BARACCA DEPOSITO USO FORESTALE			B3	B	I	NO
AD089	PRESA ACQUEDOTTO A SARODOLO			B4c	B	VII	NO
AD090	MANUFATTO GESTIONE TRAFFICO USO PARCO			B2	B	X	NO
AE001	DEPOSITO A NAMBRONE	MANUFATTO NON OCCUPATO E PRECARIO	COSTITUITO DA MATERIALI VARI, IN STRIDENTE CONTRASTO FIGURATIVO AMBIENTALE	B2	B	II	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AE002	BAITA A NAMBRONE	RUDERE		B2	B	II	NO
AE003	BAITA A MANDRA DELL'ORSO	EDIFICIO FATISCENTE	EDIFICIO TIPICO IN PESSIMO STATO DI CONSERVAZIONE	B1	B	IV	NO
AE004	BAITA A MANDRA DELL'ORSO	RUDERE		B1	B	II	NO
AE005	BAITA A MANDRA DELL'ORSO	RUDERE		B1	B	II	NO
AE006	BAITA A MALGA PLOZZE	RUDERE		B4	B	II	NO
AE008	EX STALLA A MALGA PLOZZE	EDIFICIO INATTIVO IN PESSIMO STATO	EDIFICIO TIPICO, RECUPERABILE CON CONSISTENTI OPERE DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO	B4	B	X	NO
AE009	BAITA A MALGA PLOZZE	EDIFICIO INATTIVO CON COPERTURA IN PESSIMO STATO	EDIFICIO FATISCENTE	B4	B	X	NO
AE010	RIFUGIO CORNISELLO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B1	B	XII	NO
AE014	PIATTAFORMA BARACCA A CORNISELLO	RESTI		B1	B	I	NO
AE015	STAZIONE ARRIVO FUNICOLARE CORNISELLO	MANUFATTO ATTIVO? IN BUONO STATO	EDIFICIO E IMPIANTO IN FORTE IMPATTO NEGATIVO CON L'AMBIENTE, IMPIANTO INUTILE	B1	B	I	NO
AE016	CABINA ELETTRICA AL RIFUGIO LAGHI DI CORNISELLO	MANUFATTO DI USO PERMANENTE IN BUONO STATO		B1	B	VII	NO
AE017	BARACCA DEPOSITO A LAGHI DI CORNISELLO	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI MANUTENZIONE	ELEMENTO DI DISTURBO NELL'AMBIENTE DI ALTA MONTAGNA CIRCOSTANTE	B1	B	I	NO
AE018	MANUFATTO IN CLS AL RIFUGIO LAGHI DI CORNISELLO		DA RIMUOVERE E RISANARE L'AREA DATO L'IMPATTO NEGATIVO	B1	B	I	NO
AE019	BAITA A MALGA CORNISELLO	RUDERE		B4	B	II	NO
AE020	DEPOSITO A MALGA CORNISELLO	MANUFATTO INATTIVO IN DISCRETO STATO	EDIFICIO A IMPATTO NEGATIVO, AREA DA BONIFICARE	B4	B	I	NO
AE022	BIVACCO AI LAGHI DI CORNISELLO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B4	B	IV	NO
AE023	BAITA AI LAGHI DI CORNISELLO	RUDERI		B4	B	II	NO
AE024	BAITA AI LAGHI DI CORNISELLO	RUDERI		B4	B	II	NO
AF001	RUSTICO RURALE A MALGA LATOLA	RUDERI		A3	A	II	NO
AF002	RUSTICO RURALE A COP DI BREGUZZO	RUDERI		A3	A	II	NO
AF003	RUSTICO RURALE A COP DI BREGUZZO	RUDERI		A3	A	II	SI
AF004	EDIFICIO RESIDENZIALE A MALGA BREGUZZO	ED. DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	III	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AF005	STALLA A MALGA BREGUZZO	STALLA NON OCCUPATA IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO) BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	B4	B	IV	NO
AF006	BAITA A MALGA BREGUZZO	RUDERI		B4	B	II	SI
AF007	BAITA IN VAL DI FUMO	RUDERI		A3	B	II	NO
AF008	MALGA VAL DI FUMO	STALLA ATTIVA IN PERFETTO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	VIII	NO
AF009	MALGA VAL DI FUMO	MALGA ATTIVA IN PERFETTO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	VIII	NO
AF010	RIFUGIO VAL DI FUMO	RIFUGIO ATTIVO PERFETTAMENTE CONSERVATO		B4	B	XII	NO
AF011	PERTINENZA RIFUGIO VAL DI FUMO	LEGNAIA AL SERVIZIO DEL RIFUGIO. PERFETTAMENTE CONSERVATA		B4	B	VI	NO
AF012	PERTINENZA AL RIFUGIO VAL DI FUMO	MANUFATTO AL SERVIZIO DEL RIFUGIO IN FASE DI COSTRUZIONE	MANUFATTO DI NEGATIVO IMPATTO AMBIENTALE	B4	B	I	NO
AF013	RUSTICO RURALE A LEVADE	RUDERI		B1	A	II	NO
AG001	BAITA A MALGA ASBLEZ	RUDERE		B4	B	II	NO
AG002	BAITA A MALGA ASBLEZ	RUDERE		B4	B	II	NO
AG003	STALLONE MALGA ASBLEZ	EDIFICIO PARZIALMENTE CROLLATO		B4	B	II	SI
AG004	MALGA ASBLEZ	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B4	B	X	NO
AG005	BAITA A PIAZZE	RUDERE		B4	B	II	NO
AG006	BAITA A PIAZZE	RUDERE		B4	B	II	NO
AG007	BAITA A PIAZZE	RUDERE		B4	B	II	NO
AG008	BAITA A DOS TONDO	RUDERE		B4	B	II	NO
AG009	MALGA SGOLBIA	RUDERE		B4	B	II	SI
AG010	BAITA A MALGA SGOLBIA	RUDERE		B4	B	II	NO
AG011	BAITA A MONTAGNA	RUDERE		B4	B	II	NO
AG012	BAITA A MONTAGNA	RUDERE		B4	B	II	NO
AG013	BAITA A MONTAGNA	RUDERE		B4	B	II	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AG014	BAITA A MALGA BASSA ANDOGNO	RUDERE		B4	B	II	NO
AG015	MALGA JON	RUDERE	AREA DA BONIFICARE (MACERIE)	B4	B	II	NO
AG016	VALLE JON	RUDERE		B6	B	II	NO
AG017	ABITAZIONE A VALLE JON	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO	EDIFICIO TIPICO MANOMESSO	B6	B	IV	NO
AG018	ABITAZIONE A VALLE JON	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO	EDIFICIO TIPICO	B6	B	IV	NO
AG019	ABITAZIONE A VALLE JON	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO	NECESSITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AG020	ABITAZIONE IN LOCALITA' JON	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN CATTIVO STATO	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE E DI RIPRISTINO DEI MATERIALI (EDIFICIO TIPICO)	B6	B	III	NO
AG021	ABITAZIONE IN LOCALITA' JON	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO	BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AG022	ABITAZIONE IN LOCALITA JON	RUDERI		B6	B	II	NO
AG023	ABITAZIONE IN LOCALITA' JON	RUDERI		B6	B	II	SI
AG024	WC IN LOCALITA' JON	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO	DI DISTURBO AMBIENTALE	B6	B	I	NO
AG025	ABITAZIONE IN LOCALITA' JON	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	AFFRESCO (EDIFICIO TIPICO)	B6	B	III	NO
AG026	ABITAZIONE IN LOCALITA' JON	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B6	B	III	NO
AG027	STALLA E FIENILE IN LOCALITA' JON	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B6	B	VI	NO
AG028	ABITAZIONE IN LOCALITA' JON	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AG029	STAZIONE ARRIVO TELEFERICA IN LOCALITA' JON	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO		B6	B	VII	NO
AG030	STAZIONE ARRIVO TELEFERICA IN LOCALITA' JON	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN CATTIVO STATO	MANUFATTO PRECARIO BISOGNOSO DI RIQUALIFICAZIONE TIPOLOGICA	B6	B	VII	NO
AG031	ABITAZIONE IN LOCALITA' JON	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	(EDIFICIO TIPICO RIMANEGGIATO) EDIFICIO CHE NECESSITA DI RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE TIPOLOGICA E FORMALE PRECEDENTE	B6	B	III	NO
AG032	ABITAZIONE IN LOCALITA' JON	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AG033	ABITAZIONE IN LOCLAITA' JON	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AG034	BAITA IN LOCALITA' JON	RUDERE		B6	B	XV	NO
AG035	BAITA IN LOCALITA' JON	RUDERE		B6	B	II	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AG036	BAITA IN LOCALITA' JON	EDIFICIO NON OCCUPATO IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO) EDIFICIO BISOGNOSO DI INTERVENTI MANUTENTIVI E DI CONSOLIDAMENTO	B6	B	IV	NO
AG037	BAITA A MASI JON	EDIFICIO SEMICROLLATO	(EDIFICIO TIPICO CON PARZIALE COPERTURA IN PAGLIA) EDIFICIO DA RECUPERARE PER IL SUO VALORE QUALE DOCUMENTO STORICO	B6	B	V	NO
AG038	ABITAZIONE A MASI JON	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO RIMANEGGIATO) EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO CONDIZIONE TIPOLOGICA ORIGINARIE	B6	B	V	NO
AG039	BAITA DI MASI JON	RUDERE	AREA DA BONIFICARE	B6	B	II	NO
AG040	ABITAZIONE A MASI JON	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	III	NO
AG041	CASA D'ABITAZIONE A MASI JON	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	(EDIFICIO TIPICO TOTALMENTE RIMANEGGIATO)	B6	B	IV	NO
AG042	BAITA A MASI JON	RUDERE	AREA DA BONIFICARE	B6	B	II	NO
AG043	BAITA A MASI JON	RUDERE	AREA DA BONIFICARE	B6	B	II	NO
AG044	BAITA A MASI JON	RUDERE	AREA DA BONIFICARE	B6	B	II	SI
AG045	ABITAZIONE A MASI JON	ABITAZIONE DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO) EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	B6	B	IV	NO
AG046	ABITAZIONE A MASI JON	ABITAZIONE DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AG047	DEPOSITO ATTREZZI A DOSSO DELLE FRATTE	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B6	B	VI	NO
AG048	CASA ABITAZIONE A DOSSO DELLE FRATTE	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B6	B	IV	NO
AG049	ABITAZIONE E DEPOSITO A DOSSO DELLE FRATTE	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO RIMANEGGIATO) EDIFICIO DA RIPULIRE DELLE SUPERFETAZIONI DEGRADANTI	B6	B	IV	NO
AG050	WC A DOSSO DELLE FRATTE	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO BRUTTO DI DISTURBO VISIVO	B6	B	I	NO
AG051	STAZIONE ARRIVO TELEFERICA	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN PRECARIO STATO DI CONSOLIDAMENTO	MANUFATTO CHE NECESSITA DI MIGLIORAMENTO ESTETICO-FIGURATIVO	B6	B	VII	NO
AG052	ABITAZIONE E DEPOSITO A DOSSO DELLE FRATTE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	(EDIFICIO TIPICO CON MERIDIANA SULLA FACCIATA VERSO VALLE) EDIFICIO DA RIPULIRE DELLA SUPERFETAZIONE SUL RETRO	B6	B	III	NO
AG053	ABITAZIONE E DEPOSITO A DOSSO DELLE FRATTE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	(EDIFICIO TIPICO SISTEMATO)	B6	B	IV	NO
AG054	ABITAZIONE A DOSSO DELLE FRATTE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSOLIDAMENTO	(EDIFICIO TIPICO SISTEMATO)	B6	B	IV	NO
AG055	BAITA A DOSSO DELLE FRATTE	RUDERI		B6	B	II	NO
AG056	DEPOSITO A DOSSO DELLE FRATTE	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI MANUTENZIONE	DI FORTE IMPATTO NEGATIVO	B6	B	I	NO
AG057	DEPOSITO A DOSSO DELLE FRATTE	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE		B6	B	VI	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AG058	ABITAZIONE A DOSSO DELLE FRATTE	MANUFATTO DI USO STAGIONALE DI DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA	B6	B	III	NO
AG059	BAITA DEPOSITO A DOSSO DELLE FRATTE	EDIFICIO NON OCCUPATO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO) EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, COPERTURA IN LASTRE DI PIETRA	B6	B	VI	NO
AG060	BAITA A DOSSO DELLE FRATTE	RUDERE	AREA DA BONIFICARE	B6	B	II	NO
AG061	BAITA A DOSSO DELLE FRATTE	RUDERE	AREA DA BONIFICARE	B6	B	II	NO
AG062	BAITA A DOSSO DELLE FRATTE	EDIFICIO CON COPERTURA SEMICROLLATA	(EDIFICIO TIPICO) MANUFATTO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE	B6	B	IV	NO
AG063	OPERA DI PRESA A DOSSO DELLE FRATTE	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	MANUFATTO DA RIQUALIFICARE E DA MIGLIORARE L'INSERIMENTO AMBIENTALE	B6	B	VII	NO
AG064	ABITAZIONE A DENGOLLO	RUDERE	RUDERE PARZIALMENTE RECUPERATO	B6	B	II	SI
AG065	RUDERE A DENGOLLO	RUDERE PARZIALMENTE RISTRUTTURATO	(EDIFICIO TIPICO MALANDATO) BISOGNOSO DI GROSSI INTERVENTI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO	B6	B	II	SI
AG066	ABITAZIONE A DENGOLLO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE DI NUOVA COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE	EDIFICIO DA RIQUALIFICARE TIPOLOGICAMENTE	B6	B	III	NO
AG067	ABITAZIONE A DENGOLLO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AG068	ABITAZIONE, STALLA E FIENILE A DENGOLLO	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO NOTEVOLE)	B6	B	V	NO
AG069	BAITA A DENGOLLO	RUDERI		B6	B	II	NO
AG070	BAITA A DENGOLLO	RUDERI		B6	B	II	NO
AG071	RIPARO A PEZZE	RUDERI	RIPARO SOTTO LA ROCCIA E MURI PARZIALMENTE CROLLATI	B6	B	II	NO
AG072	STAZIONE ARRIVO TELEFERICA A PEZZE	MANUFATTO ATTIVO SALTUARIAMENTE IN MEDIOCRE STATO	MANUFATTO DA RIQUALIFICARE TIPOLOGICAMENTE	B6	B	VII	NO
AG073	ABITAZIONE E FIENILE A PEZZE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO) BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO	B6	B	IV	NO
AG074	ABITAZIONE E FIENILE A PEZZE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO) BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO	B6	B	IV	NO
AG075	DEPOSITO A PEZZE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO) BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO	B6	B	VI	NO
AG076	ABITAZIONE STALLA E FIENILE A PEZZE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO) EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	B6	B	IV	NO
AG077	BAITA A PEZZE	RUDERI		B6	B	II	NO
AG078	ABITAZIONE A PEZZE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO) BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	B6	B	IV	NO
AG079	BAITA A PEZZE	RUDERI		B6	B	II	SI

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AG080	ABITAZIONE E FIENILE A PEZZE	EDIFICIO NON OCCUPATO IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO) EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO	B6	B	V	NO
AG081	EDIFICIO A PEZZE	EDIFICIO PARZIALMENTE CROLLATO	(EDIFICIO TIPICO) EDIFICIO NON PIU' RECUPERABILE SE NON CON NOTEVOLISSIME OPERE DI RICOSTRUZIONE E RISANAMENTO	B6	B	IV	NO
AG082	EDIFICIO A PEZZE	EDIFICIO PARZIALMENTE CROLLATO	(EDIFICIO TIPICO) NON PIU' RECUPERABILE SE NON CON NOTEVOLISSIME OPERE DI RICOSTRUZIONE E RISANAMENTO	B6	B	IV	NO
AG083	BAITA A PEZZE	RUDERE		B6	B	II	NO
AG084	BAITA A PEZZE	RUDERE		B6	B	II	SI
AG085	ALLOGGIAMENTO GENERATORE	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B3	B	VII	NO
AG086	RISTORANTE DOLOMITI A BAESA IN VAL D'AMBIEZ	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B3	B	XIV	NO
AG089	BAITA A DENGOLLO	RUDERI		B2	B	II	NO
AH001	BAITA A BREGN DA L'ORS	RUDERI		B4	B	II	NO
AH002	BAITA A BREGN DA L'ORS	RUDERI		B4	B	II	NO
AH003	EDIFICIO RICETTIVO A BREGN DA L'ORS	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO	BAITO DA MIGLIORARE ESTETICAMENTE	B4	B	III	NO
AI002	DEPOSITO A FONTANA BONA	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B6	B	VI	NO
AI003	BAR-RISTORANTE ?FONTANA BONA?	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B6	B	XIV	NO
AI004	BAR-RISTORANTE CHALET DA GINO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B6	B	XIV	NO
AI005	DEPOSITO ALLA CHALET DA GINO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE		B6	B	I	NO
AI006	MANUFATTO PER GENERATORE ALLO CHALET DA GINO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO DA MIGLIORARE ESTETICAMENTE	B6	B	VII	NO
AI007	ABITAZIONE A MALGA NARDIS	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B4	B	IV	NO
AI008	BAITA A MALGA NARDIS	RUDERE		B4	B	II	NO
AI009	BIVACCO TAMALE?	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	IV	NO
AI010	DEPOSITO IN LOCALITA? FIORI	EDIFICIO NON USATO IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	OCCUPA PARTE DEL VECCHIO STALLONE	B4	A	II	SI
AI011	ABITAZIONE IN LOCALITA? FIORI	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO	B4	A	IV	NO
AI012	BAITA IN LOCALITA? FIORI	RUDERI		B4	A	II	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AI013	BAITA IN LOCALITA? FIORI	RUDERI		B4	A	II	NO
AI014	BAITA IN LOCALITA? FIORI	RUDERI		B4	B	II	NO
AI015	EX STALLONE IN LOCALITA? FIORI	RUDERI		B4	B	II	NO
AI016	BIVACCO ROBERTI CON DEPOSITO	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	XI	NO
AI017	BIVACCO OROBICA ALLA PRESANELLA	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		A3	B	XI	NO
AI019	CAPPELLA AL RIFUGIO SEGANTINI	EDIFICIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	COSTRUZIONE DA MIGLIORARE ESTETICAMENTE	B1	B	VI	NO
AI020	RIFUGIO SEGANTINI CON ANNESSO DEPOSITO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO SATO DI CONSERVAZIONE	SUPERFETAZIONE DA RIQUALIFICARE NEI MATERIALI	B1	B	XII	NO
AI021	DEPOSITO EX RIFUGIO SEGANTINI	EDIFICIO DI USO STAGINALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	SUPERFETAZIONE DA RIQUALIFICARE NEI MATERIALI	B1	B	VI	NO
AI022	BARACCA ARRIVO TELEFERICA E DEPOSITO AL RIFUGIO SEGANTINI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE		B1	B	VII	NO
AI023	PIATTAFORMA ATTERRAGGIO ELICOTTERO			B1	B	VII	NO
AI024	BAITA A AMOLA	RUDERI		B4	B	II	NO
AI025	BAITA A VALLINA D?AMOLA	RUDERI		B4	B	XV	NO
AI026	BAITA A VALLINA D?AMOLA	RUDERI		B4	B	II	NO
AI027	BAITA A VALLINA D?AMOLA	RUDERI		B4	B	II	NO
AI028	BAITA A VALLINA D?AMOLA	RUDERI		B4	B	II	NO
AI029	BASAMENTO TELEFERICA A VALINA D?AMOLA	MANUFATTO ABBANDONATO	MANUFATTO IN C.L.S. CHE CONTRASTA FORTEMENTE CON L?AMBIENTE DI ALTA MONTAGNA. DA RIMUOVERE O DA OCCULTARE CON RIPORTI DI MATERIALE E PIETrame	B1	B	I	NO
AI030	RUDERE A MALGA LARES	RUDERE		B1	B	II	NO
AI031	BAITA A MALGA LARES	RUDERE		B1	B	II	SI
AI032	ABITAZIONE E STALLA A GRASSELLI	EDIFICIO ABBANDONATO IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	ABBISOGNA DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MERITEVOLE DI RIUTILIZZO	B3	B	V	NO
AI033	BAITA A MALGA AMOLA	RUDERI		B4	B	X	NO
AI034	BAITA A MALGA AMOLA	RUDERI		B4	B	II	SI
AJ001	BIVACCO ?G. LAENG? A PASSO CAVENTO	BIVACCO ATTIVO		A3	A	XI	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AJ002	RUDERE EX RIFUGIO LARES	RUDERE		B2	A	IX	NO
AJ003	BAITA A MALGA PLAN	RUDERE		B4	A	IX	NO
AJ004	BAITA A MALGA PLAN	RUDERE		B2	A	IX	NO
AJ005	BAITA A LARES	RUDERE		A3	A	II	NO
AJ006	BAITA A LARES	RUDERE		A3	A	X	NO
AJ007	BAITA A MALGA LARES	RUDERE		B4	A	II	NO
AJ008	EX MALGA LARES	ED. IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE USATO SALT. COME BAITO DI CACCIA	EDIFICIO TIPICO	B4	A	IV	NO
AJ009	MALGA GENOVA	EDIFICIO IN CATTIVO STATO DI MANUTENZIONE ATTUALMENTE INATTIVO	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA CONFERMARE NELLA DESTINAZIONE D'USO O DA MODIFICARE CON FUNZIONI COMPATIBILI	B4b	A	IX	NO
AJ010	BAITA D'ABITAZIONE A GENOVA	EDIFICIO A USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B4	A	VIII	NO
AL001	STALLA RICOVERO A COEL SOLAN	STALLA IN LEGNO INATTIVA, IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	ABBISOGNA DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B3	B	V	NO
AL002	BARACCA DEPOSITO TELEFERICA A MALGA COEL	MANUFATTO ATTIVO, MA PRECARIO	MANUFATTO DA RIQUALIFICARE TIPOLOGICAMENTE	B2	B	I	NO
AL003	BAITA A MALGA COEL	RUDERI		B2	B	X	NO
AL004	BAITA A MALGA NISCLI	MANUFATTO FATISCENTE		B4	A	IX	NO
AL005	MANUFATTO D'ARRIVO TELEFERICA RIFUGIO CARE? ALTO	MANUFATTO UTILIZZATO STAGIONALMENTE QUALE STAZIONE ARRIVO TELEFERICA	MANUFATTO DA MIGLIORARE ESTETICAMENTE	A3	A	VII	NO
AL006	ALLOGGIAMENTO GENERATORE CARE? ALTO	MANUFATTO ATTIVO BEN CONSERVATO		A3	A	VII	NO
AL007	RIFUGIO CARE? ALTO	RIFUGIO IN OTTIMO STATO DI MANUTENZIONE		A3	A	XII	NO
AL008	CHIESETTA RIFUGIO CARE? ALTO	CHIESETTA IN OTTIMO STATO DI MANUTENZIONE		A3	A	VI	NO
AL009	BAITA A MALGA CONCA	RUDERI		B4	A	II	NO
AL010	BAITA A MALGA CONCA	RUDERI		B4	A	II	NO
AM001	CASA DI ABITAZIONE A PIMONT	EDIFICIO DI USO PERMANENTE IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE	EDIFICIO DA RIQUALIFICARE MEDIANTE L'ELIMINAZIONE DELLE SUPERFETAZIONI DEGRADANTI	B6	B	III	NO
AM002	ABITAZIONE E DEPOSITO A PIMONT	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE		B6	B	III	NO
AM003	CASA D'ABITAZIONE A PIMONT	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE		B6	B	III	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AM004	BAITA A PIMONT	EDIFICIO INUTILIZZATO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AM005	CASA D?ABITAZIONE DEPOSITO ECC. A PIMONT ALT	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO	B6	B	V	NO
AM006	CASA D?ABITAZIONE, DEPOSITO, ECC. A PIMONT ALT	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	B6	B	V	NO
AM007	CASA D?ABITAZIONE, DEPOSITO, ECC. A PIMONT ALT	EDIFICIO USATO PERMANENTEMENTE (IN DISCRETO STATO)	EDIFICIO DA RIQUALIFICARE ATTRAVERSO LA RIMOZIONE DEGLI ELEMENTI INCONGRUI E LA SISTEMAZIONE GENERALE	B6	B	IV	NO
AM008	W.C. A PIMONT ALT	MANUFATTO FATISCENTE INUTILIZZATO	MANUFATTO FATISCENTE E INCONGRUO	B6	B	I	NO
AM009	APIARIO A PIMONT ALT	MANUFATTO ATTIVO PERMANENTEMENTE, IN DISCRETO STATO	MANUFATTO DA RIQUALIFICARE TIPOLOGICAMENTE	B6	B	VI	NO
AM010	CASA D?ABITAZIONE E DEPOSITO A PIMONT ALT	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (AFFRESCO)	B6	B	V	NO
AM011	CASA D?ABITAZIONE, FIENILE	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (AFFRESCO)	B6	B	V	NO
AM013	ABITAZIONE, DEPOSITO, FIENILE A PIMONT ALT	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	V	NO
AM014	ABITAZIONE E DEPOSITO A PIMONT ALT	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	V	NO
AM015	DEPOSITO A PIMONT ALT	MANUFATTO INATTIVO IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTO DI DISTURBO NEL CONTESTO EDIFICATO STORICO CIRCOSTANTE	B6	B	I	NO
AM016	CASA DI ABITAZIONE E DEPOSITO A PIMONT	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	DA RIPULIRE DALLE SUPERFETAZIONI (EDIFICIO TIPICO CON AFFRESCO)	B6	B	IV	NO
AM017	OPERA DI PRESA ACQUEDOTTO A PIMONT ALT	MANUFATTO INUTILIZZATO? IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE		B6	B	VII	NO
AM018	CASA DI ABITAZIONE E DEPOSITO A PIMONT	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AM020	ABITAZIONE STALLA E FIENILE A CAVAIPEDA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AM021	ABITAZIONE FIENILE DEPOSITO A CAVAIPEDA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO) DA RIPULIRE DALLE SUPERFETAZIONI	B6	B	V	NO
AM022	CASA DI ABITAZIONE A CAVAIPEDA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AM023	CASA DI ABITAZIONE A CAVAIPEDA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AM024	DEPOSITO LEGNA A CAVAIPEDA		MANUFATTO DI MATERIALI VARI DA ELIMINARE O RICOSTRUIRE E RICOMPORRE TIPOLOGICAMENTE	B6	B	I	NO
AM025	W.C. ESTERNO A CAVAIPEDA	PRECARIO	MANUFATTO CONTRASTANTE CON L?AMBIENTE CIRCOSTANTE	B6	B	I	NO
AM026	ABITAZIONE FIENILE DEPOSITO A CAVAIPEDA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B6	B	V	NO
AM027	CASA DI ABITAZIONE ?CAVAIPEDA?	ED. DI USO STAG. IN MEDIOCRE STATO DI CONS. IN FASE DI PARZIALE SIST.	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	V	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AM028	CASA D?ABITAZIONE, DEPOSITO CAVAIPEDA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	V	NO
AM030	OPERA DI PRESA SORGENTE PRA? DELL?ERA	MANUFATTO ATTIVO BEN CONSERVATO	- ACQUA SURGIVA -	B3	B	VII	NO
AM031	CASA D?ABITAZIONE ?NAGALU??	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO RIMANEGGIATO	B6	B	IV	NO
AM032	CASA D?ABITAZIONE E DEPOSITO A ?NAGALU??	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO DA RISANARE AGGIUNTA IN FASE DI COSTRUZIONE NON IDONEA ALL?ABIENTE, AREE DA BONIFICARE	B6	B	IV	NO
AM033	FIENILE, DEPOSITO ?NAGALU??	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	V	NO
AM034	CASA D?ABITAZIONE A NAGALU?	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO RISTRUTTURATO	B6	B	IV	NO
AM035	BAITO A CASTALOT	RUDERE		B6	B	II	NO
AM036	CASA D?ABITAZIONE A CASTALOT	EDIFICIO USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AM037	ABITAZIONE, FIENILE DEPOSITO A CASTALOT	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B6	B	V	NO
AM038	ABITAZIONE, STALLA E FIENILE A CASTALOT	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B6	B	V	NO
AM039	DEPOSITO A CASTALOT	EDIFICIO IN DISUSO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE		B6	B	VI	NO
AM040	EX STALLA E FIENILE A MALGA SELVA	EDIFICIO IN DISUSO CON IL TETTO PARZIALMENTE CROLLATO	EDIFICIO IN PESSIMO STATO RECUPERABILE CON NOTEVOLI OPERE DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO	B6	B	V	NO
AM041	BAITA A MALGA SELVA	RUDERE		B6	B	XV	NO
AM042	CASA D?ABITAZIONE A CLEAMP	EDIFICIO DI USO STAGIONALE DI NUOVA COSTRUZIONE	EDIFICIO NUOVO O TOTALMENTE RICOSTRUITO CON FORMA E MATERIALI TIPICI	B6	B	IV	NO
AM043	BAITA A CLEAMP	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AM044	STALLA E FIENILE A CLEAMP	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUPERFETAZIONE DA ELIMINARE	B6	B	V	NO
AM045	STALLA E DEPOSITO A CLEAMP	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO IN PARTE DI OPERA DI MANUTENZIONE E BONIFICA	B6	B	VI	NO
AM046	ABITAZIONE, FIENILE E DEPOSITO CLEAMP	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO MANOMESSO	B6	B	IV	NO
AM047	STALLA E DEPOSITO CLEAMP	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO NECESSITA DI PULIZIA E RIMOZIONE DELLE SUPERFETAZIONI DEGRADANTI	B6	B	III	NO
AM048	ABITAZIONE, STALLA, FIENILE ?CLEAMP?	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AM049	DEPOSITO A CLEAMP	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B6	B	VI	NO
AM050	STALLA A CLEAMP	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN CATTIVO STATO	DA SISTEMARE E SUPERFETAZIONE DA ELIMINARE (EDIFICIO TIPICO)	B6	B	VI	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AM051	FORTIFICAZIONI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE A CLEAMP	RESTI DI FORTIFICAZIONI IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	RESTI DA CONSERVARE, SISTEMARE E TUTELARE QUALI TESTIMONIANZE STORICHE DEL FATTO BELLICO, AREA CIRCOSTANTE DA RISANARE	B6	B	VI	NO
AM052	DEPOSITO A CLEAMP	EDIFICIO INTERRATO USATO STAGIONALMENTE		B6	B	I	NO
AM053	ABITAZIONE IN VAL NAMBRONE	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B3	B	IV	NO
AM054	BAITA IN VAL NAMBRONE	RUDERE		B3	B	II	NO
AM055	CABINA ELETTRICA IN LOCALITA? RIFUGIO NAMBRONE	MANUFATTO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE (NON USATA)	MANUFATTO CHE NECESSITA DI MIGLIORAMENTO ESTETICO	B3	B	VII	NO
AM056	RIFUGIO NAMBRONE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B3	B	XIV	NO
AM058	STAZIONE PARTENZA FUNICOLARE CORNISELLO	MANUFATTO IN BUONO STATO ATTIVO OCCASIONALMENTE	IMPIANTO ENEL SUPERATO DI FORTE IMPATTO NEGATIVO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B3	B	I	NO
AM061	MALGA NAMBRONE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B3	B	VIII	NO
AM063	BAITA A DOSS DEI FO?	RUDERE		B1	B	II	NO
AM064	EDIFICIO RICETTIVO A DOSS DEI FO?	EDIFICIO IN USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	BAITO DEI CACCIATORI	B1	B	IV	NO
AM065	BAITA A VAL NAMBRONE	RUDERE		B2	B	II	NO
AM066	BAITA A VAL NAMBRONE	RUDERE		B2	B	II	NO
AM067	BAITA A VAL NAMBRONE	RUDERE		B4	B	II	NO
AM068	BAITA A MALGA VALCHESTRIA	RUDERE		B4	B	II	NO
AM069	BAITA A MALGA VALCHESTRIA	RUDERE		B4	B	II	NO
AM070	BAITA A MALGA VALCHESTRIA	RUDERE		B4	B	II	NO
AM071	BAITA A MALGA VALCHESTRIA	RUDERE		B4	B	II	NO
AM072	BAITA RICETTIVA A MALGA VALCHESTRIA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO	BIVACCO CACCIATORI (EDIFICIO TIPICO) BISOGNOSO DI SISTEMAZIONE	B4	B	VIII	NO
AM073	EX STALLONE MALGA VALCHESTRIA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE CON TETTO IN PESSIMO STATO	(EDIFICIO TIPICO) BISOGNOSO DI SISTEMAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (COPERTURA) E SISTEMAZIONE GENERALE	B4	B	VIII	NO
AM074	BAITA A MALGA VALCHESTRIA	RUDERE		B4	B	II	NO
AM075	BAITA A MALGA VALCHESTRIA	RUDERE		B4	B	II	NO
AM076	ABITAZIONE E DEPOSITO A MILEGNA	EDIFICIO INUTILIZZATO E FATISCENTE	(EDIFICIO TIPICO)	B4	B	IV	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AM077	STALLA, FIENILE, DEPOSITO A MILEGNA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO) BISOGNOSO DI RISANAMENTO SPECIE DELLA COPERTURA. IL RUDERE ADIACENTE E' DA ELIMINARE E L'AREA DA RISANARE	B4	B	X	NO
AM078	ABITAZIONE, STALLA, FIENILE, RUDERE A MILEGNA	EDIFICIO PARZIALMENTE CROLLATO, INUTILIZZATO RUDERE	(EDIFICIO TIPICO) PARZIALMENTE CROLLATO, NON RECUPERABILE, L'AREA DA BONIFICARE	B4	B	II	SI
AM079	BAITA A MILEGNA	RUDERE	AREA DA BONIFICARE	B4	B	II	NO
AM080	ABITAZIONE E DEPOSITO A MILEGNA	EDIFICIO NON OCCUPATO IN CATTIVO STATO DI MANUTENZIONE	(EDIFICIO TIPICO) BISOGNOSO DI MANUTENZIONE E CONSOLIDAMENTO	B4	B	X	NO
AM081	EDIFICIO RICETTIVO A MALGA RITORTO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	C	VIII	NO
AM082	ABITAZIONE E DEPOSITO A MALGA RITORTO	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO) SUPERFETAZIONE CHE NECESSITA DI ESSERE ELIMINATA O RICOMPOSTA ARCHITETTONICAMENTE	B4	C	III	NO
AM083	BAR RISTORANTE MALGA RITORTO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	C	XIV	NO
AM084	OPERA DI PRESA ACQUEDOTTO PATASCOSS	MANUFATTO ATTIVO IN BUONO STATO	MANUFATTO IN CALCESTRUZZO IN STRIDENTE CONTRASTO CON L'AMBIENTE. MIGLIORARE INSERIMENTO AMBIENTALE	C (B3)	C	VII	NO
AM087	ALLOGGIAMENTO PRESA ACQUEDOTTO PLAN DAI USEI	MANUFATTO ATTIVO IN BUONO STATO	MANUFATTO IN STRIDENTE CONTRASTO NECESSITA DI RICOMPOSIZIONE ARCHITETTONICA PER MIGLIORARE INSERIMENTO AMBIENTALE	C (B3)	C	VII	NO
AM088	EDIFICIO RICETTIVO A PLAN DAI USEI	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	C(B3)(S3p)	C	X	NO
AM089	DEPOSITO ANNESSO A VASCONA A PLAN DAI USEI	MANUFATTO NON OCCUPATO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO DA RIMUOVERE, E L'AREA, COMPRESO IL VASCONA DA BONIFICARE E MIGLIORARE ESTETICAMENTE	C (B3)	C	I	NO
AM090	EX STAZIONE DI PARTENZA SEGGIOVIA CASINEI PANCUGOLO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	DEPOSITO	C (B1)	C	VII	NO
AM094	STAZIONE DI ARRIVO FUNIVIA 5 LAGHI	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	ACCORPATO CON EDIFICIO AM95	C (B1)	C	VII	NO
AM096	RIFUGIO CINQUE LAGHI A PANCUGOLO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO CHE NECESSITA DI MIGLIORAMENTO ARCHITETTONICO	C (B1)	C	XIV	NO
AM097	RIPETITORE RAI A RIFUGIO PANCUGOLO	MANUFATTO ATTIVO		C (B1)	C	VII	NO
AM101	BAITA A LAGO RITORTO	RUDERI		B1	B	II	NO
AM102	PORTALE INGRESSO GALLERIA IDROELETTRICA A LAGO RITORTO	MANUFATTO ATTIVO IN BUONO STATO		B1	B	VII	NO
AM103	BAITA A LAGO RITORTO	RUDERI		B1	B	II	NO
AM104	BAITA A LAGO RITORTO	RUDERI		B1	B	II	NO
AM105	BAITA A MALGA POZA DEI GARZON	RUDERI		B1	B	II	SI
AM106	BAITA A MALGA POZA DEI GARZON	RUDERI		B1	B	II	SI
AM107	BAITA A MALGA POZA DEI GARZON	RUDERI		B1	B	II	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AM108	BAITA A MALGA POZA DEI GARZON	RUDERI		B1	B	II	NO
AM109	RIPARO IN PIETRA A LAGO RITORTO	MANUFATTO DI USO SALTUARIO		B1	B	I	NO
AM110	BAITA A MANDRA DELLE FONTANE	RUDERI		B1	B	II	NO
AM111	BAITA A MANDRA DELLE FONTANE	RUDERI		B1	B	II	NO
AM112	BAITA A MANDRA DELLE FONTANE	RUDERI		B1	B	II	NO
AM113	BAITA A MANDRA DELLE FONTANE	RUDERI		B1	B	X	NO
AM114	CASA D'ABITAZIONE A MALGA VALLINA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO		B2	B	IV	NO
AM115	STALLA A MALGA VALLINA	RUDERI		B2	B	II	NO
AM117	CASA D'ABITAZIONE A MALGA VALLINA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO) BISOGNOSO DI MANUTENZIONE	B2	B	IV	NO
AM118	BAITA A BUSA DEI SPINI	RUDERI		B1	B	II	NO
AM119	BAITA A LAGO SERODOLI	RUDERI		B1	A	II	NO
AM120	BAITA A LAGO SERODOLI	RUDERI		B1	A	II	NO
AM121	BIVACCO SERODOLI	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B1	A	I	NO
AM122	BAITA A MALGA BUSA DEI CAVAI	RUDERI		B4	B	X	NO
AM123	BAITA A BUSA DEI CAVAI	RUDERI		B4	B	X	NO
AM124	DEPOSITO A NAMBINO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	NECESSITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	B4	B	III	NO
AM125	RIFUGIO NAMBINO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	XII	NO
AM126	DEPOSITO RIMESSA SERVIZI IGIENICI LAGO NAMBINO	EDIFICIO USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B4	B	VI	NO
AM127	FONTANA CON COPERTURA A LAGO NAMBINO	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	VI	NO
AM129	CASA D'ABITAZIONE A LAGO NAMBINO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	III	NO
AM130	CASA D'ABITAZIONE A LAGO NAMBINO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO	B4	B	X	NO
AM131	STALLA A LAGO NAMBINO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO	B4	B	VI	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AM132	BARACCA ARRIVO TELEFERICA A LAGO NAMBINO	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO	MANUFATTO DA MIGLIORARE ESTETICAMENTE PER UN MIGLIORE INSERIMENTO AMBIENTALE	B4	B	VII	NO
AM133	OPERA DI PRESA E ACCUMULO SERBATOIO A NAMBINO	MANUFATTO ATTIVO DI RECENTE COSTRUZIONE	NECESSITA DI MIGLIORAMENTO ESTETICO E ADEGUATO INSERIMENTO NEL PAESAGGIO CIRCOSTANTE	B3	C	VII	NO
AM135	BARACCA DEPOSITO TELEFERICA A NAMBINO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	NECESSITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	B3	C	VI	NO
AM136	CABINA CRONOMETRISTI PRADALAGO	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		C (B3)	C	VII	NO
AM141	ARRIVO FUNIVIA PRADALAGO E RISTORO	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE		C (B1)	C	VII	NO
AM143	GUARDIOLA SCIOVIA LARICI A PRADALAGO	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		C (B4)	C	VII	NO
AM145	STAZIONE PARTENZA SEGGIOVIA FIOCCO DI NEVE A PRADALAGO	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	FABBRICATO CHE NECESSITA DI MIGLIORAMENTO ESTETICO	C (B4)	C	VII	NO
AM149	GUARDIOLA SCIOVIA LARES, PARTENZA	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		C (B4)	C	VII	NO
AM150	GUARDIOLA SCIOVIA LARES, ARRIVO	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		C (B4)	C	VII	NO
AM151	RIFUGIO RISTORANTE AGOSTINI PRADALAGO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	NECESSITA DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E TIPOLOGICA NONCHE? RICOMPOSIZIONE DELLE SUPERFETAZIONI	C (B1)	C	XII	NO
AM152	CHIOSCO VENDITA PANINI BIBITE PRADALAGO	MANUFATTO USO STAGIONALE IN BUONO STATO	BRUTTO E CONTRASTANTE CON L'AMBIENTE. RICOMPORRE CON EDIFICIO PRINCIPALE	C (B1)	C	I	NO
AM153	EX STAZIONE ARRIVO SEGGIOVIA A PRADALAGO	EDIFICIO NON OCCUPATO? IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		C (B1)	C	I	NO
AM154	GUARDIOLA ARRIVO SCIOVIA PRADALAGO	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		C (B1)	C	VII	NO
AM155	ALLOGGIAMENTO MOTORI SKILIFT A PRADALAGO	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		C (B1)	C	VII	NO
AM156	STAZIONE ARRIVO SEGGIOVIA BUSA DEI MUGH	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		C (B1)	C	VII	NO
AM158	GUARDIOLA STAZIONE ARRIVO SEGGIOVIA GENZIANA	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		C (B4)	C	VII	NO
AM159	GUARDIOLA STAZIONE ARRIVO SEGGIOVIA PRADALAGO	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		C (B1)	C	VII	NO
AM161	ABITAZIONE A LAGO SCURO	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO) NECESSITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	A3	B	IV	NO
AM162	BAITA IN VALLE MELEDRIO	RUDERE		A3	B	II	NO
AM163	STALLA, DEPOSITO, LOCALE RICETTIVO A MALGA PIANO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B2	B	IX	NO
AM164	EDIFICIO RICETTIVO A MALGA PIANO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO) BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	B2	B	IV	NO
AM165	DEPOSITO TELEFERICA A LAGO MALGHETTE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B2	B	VII	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AM166	RIFUGIO A LAGO MALGHETTE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B2	B	XII	NO
AM167	SERVIZI IGIENICI E DEPOSITO AL RIFUGIO LAGO MALGHETTE	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B2	B	VI	NO
AM169	CHIESETTA A LAGO MALGHETTE	EDIFICIO IN BUONO STATO DI USO SALTUARIO		B2	B	VI	NO
AM170	DUE OPERE DI PRESA IN LOCALITA' SORGENTI MALGHETTE	MANUFATTI FUNZIONALI IN BUONO STATO	MANUFATTI E SITO CHE NECESSITANO DI MIGLIORAMENTO ESTETICO-FIGURATIVO PER UN MIGLIORE INSERIMENTO NELL'AMBIENTE	C(B4)	B	VII	NO
AM171	OPERA DI PRESA ALLE SORGENTI MALGHETTE	MANUFATTO ATTIVO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	NECESSITA MIGLIORAMENTO ESTETICO-FIGURATIVO, MAGGIORE INTERRAMENTO	C(B4)	B	VII	NO
AM172	OPERA DI PRESA E CUNICOLI DI CAPTAZIONE SORGENTI MALGHETTE	MANUFATTO ATTIVO IN BUONO STATO	NECESSITA MIGLIORAMENTO ESTETICO-FIGURATIVO, MAGGIORE INTERRAMENTO	C (B2)	B	VII	NO
AM173	OPERA DI PRESA SORGENTI MALGHETTE	MANUFATTO ATTIVO IN BUONO STATO	NECESSITA MIGLIORAMENTO ESTETICO-FIGURATIVO, MAGGIORE INTERRAMENTO	C (B2)	B	VII	NO
AM176	PREFABBRICATO SEDE DEL PRONTO SOCCORSO A PIAN DELLE MALGHETTE	MANUFATTO AD USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		C (B3)	C	XIV	NO
AM179	CABINE ELETTRICHE A PIAN DELLE MALGHETTE	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA E FORMA INCOMPATIBILI CON L'AMBIENTE. NECESSITANO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER UN MIGLIORE INSERIMENTO AMBIENTALE	C (B3)	C	VII	NO
AM180	RIMESSA GATTI DELLE NEVI A PIAN DELLE MALGHETTE	COSTRUZIONE DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO BRUTTO DA RIQUALIFICARE TIPOLOGICAMENTE	C (B3)	C	VII	NO
AM181	MANUFATTO BIGLIETTERIA A PIAN DELLE MALGHETTE	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		C (B4)	C	VII	NO
AM182	ALLOGGIAMENTO CONTRAPPESI SEGGIOVIA	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		C (B4)	C	VII	NO
AM183	GUARDIOLA STAZIONE SEGGIOVIA A PIAN DELLE MALGHETTE	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		C (B4)	C	VII	NO
AM184	STAZIONE ARRIVO SEGGIOVIA A MONTE VIGO	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		C (B2)	C	VII	NO
AM185	GUARDIOLA ARRIVO SEGGIOVIA MONTE VIGO	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		C (B2)	C	VII	NO
AM186	GUARDIOLA ARRIVO SCIOVIA A MONTE VIGO	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		C (B2)	C	VII	NO
AM187	STALLONE A MALGA VIGO	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO	C (B4)	C	XIV	NO
AM188	CASCINA A MALGA VIGO	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO	C (B4)	C	XIV	NO
AM190	OPERA DI PRESA ACQUEDOTTO A MALGA VIGO	MANUFATTO IN BUONO STATO	NECESSITA MIGLIOR INSERIMENTO AMBIENTALE	C (B4)	C	VII	NO
AM191	EX STALLONE ORA DEPOSITO A MALGA DARE'	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO	B4	B	VI	NO
AM192	ABITAZIONE E DEPOSITO A MALGA DARE'	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO	B4	B	IV	NO
AM193	CASA ABITAZIONE A MALGA DARE'	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	III	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AM194	OPERA DI PRESA E SERBATOIO A MALGA DARE'	MANUFATTO ATTIVO IN BUONO STATO	NECESSITA DI MIGLIORE INSERIMENTO PAESAGGISTICO	B3	B	VII	NO
AM195	CABINA ELETTRICA IN LOCALITA' GENZIANELLA	MANUFATTO ATTIVO IN BUONO STATO	MANUFATTO UN PO' FOLKLORISTICO DA RIQUALIFICARE FIGURATIVAMENTE	B3	B	VII	NO
AM196	ALBERGO GENZIANELLA	EDIFICIO DI USO PERMANENTE		B3	B	XIV	NO
AM197	SERVIZI IGIENICI A GENZIANELLA	MANUFATTO DI USO PERMANENTE IN MEDIOCRE STATO	NECESSITA DI MIGLIORAMENTO ESTETICO E TIPOLOGICO	B3	B	I	NO
AM198	CASA ABITAZIONE A PRA' DEL MAZA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO RIMANEGGIATO	B3	B	IV	NO
AM200	MANUFATTO DEPOSITO A ZELEDRIA	MANUFATTO INUTILIZZATO?	ELEMENTO DI DISTURBO VISIVO	C (B4)	C	I	NO
AM201	SERBATOIO INTERRATO A ZELEDRIA	MANUFATTO IN BUONO STATO	NECESSITA MIGLIORE OCCULTAMENTO. IL SERBATOIO METALLICO FUORI TERRA DEVE ESSERE RIMOSSO O INTERRATO COMPLETAMENTE	C (B4)	C	VII	NO
AM202	EDIFICIO RICETTIVO A ZELEDRIA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		C (B4)	C	IV	NO
AM203	VASCONE IN CLS DI RACCOLTA LIQUAMI A ZELEDRIA	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	NECESSITA DI MIGLIORE INSERIMENTO PAESAGGISTICO	C (B4)	C	VII	NO
AM204	STALLONE CON ANNESSA CASCINA A ZELEDRIA	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO	C (B4)	C	VIII	NO
AM205	BAR RISTORANTE ZELEDRIA	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		C (B4)	C	XIV	NO
AM206	OPERA DI PRESA A ZELEDRIA	MANUFATTO IN BUONO STATO ATTIVO?		C (B3)	C	VII	NO
AM207	SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUEDOTTO A ZELEDRIA	MANUFATTO ATTIVO? IN BUONO STATO	NECESSITA DI RIQUALIFICAZIONE FIGURATIVA E MIGLIORE INSERIMENTO NEL TERRENO	C (B3)	C	VII	NO
AM208	ABITAZIONE E FIENILE A VALAGOLA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN DISCRETE CONDIZIONI	EDIFICIO TIPICO	C(B6)	C	IV	NO
AM209	CASA D'ABITAZIONE A VALAGOLA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B6	C	IV	NO
AM210	MANUFATTO DI PARTENZA SCIOVIA GRUAL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN DISCRETE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE		C (B4)	C	VII	NO
AM211	DEPOSITO E BIVACCO A MALGA GRUAL	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO	C (B4)	C	IV	NO
AM212	EDIFICIO PARTENZA SEGGIOVIA GRUAL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		C (B2)	C	VII	NO
AM213	EDIFICIO DI PARTENZA SEGGIOVIA GRUAL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO DA MIGLIORARE FIGURATIVAMENTE	C (B2)	C	VII	NO
AM216	STAZIONE D'ARRIVO SEGGIOVIA			C (B1)	C	VII	NO
AM217	BAITA IN LOCALITA' NAMBORNE	RUDERI		B3	B	II	NO
AM218	BAITA IN LOCALITA' NAMBORNE	RUDERI		B3	B	II	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AM219	BAITA IN LOCALITA' TRISTIN	RUDERI		B3	B	II	NO
AM220	EX RIFUGIO BRENTA ORA COLONIA ESTIVA	EDIFICIO IN USO STAGIONALE		B6	C	IX	NO
AM221	LEGNAIA DEPOSITO	MANUFATTO IN USO STAGIONALE	ELEMENTO DI DISTURBO VISIVO	B6	C	I	NO
AM222	CASA D'ABITAZIONE	USO STAGIONALE	EDIFICIO DA CONFERMARE	B6	C	III	NO
AM223	DEPOSITO RUDERE	RUDERE		B6	C	II	NO
AM224	IMPIANTO MONTE GRUAL A MONTE			B2	B	VII	NO
AM225	IMPIANTO MONTE GRUAL A VALLE			B2	B	VII	NO
AM226	IMPIANTO PUZA DAI FO A MONTE			B2	B	VII	NO
AM227	IMPIANTO PUZA DAI FO A VALLE			B3	B	VII	NO
AM228	IMPIANTO GRUAL A VALLE			B3	B	VII	NO
AM229	IMPIANTO GENZIANA A MONTE			B1	B	VII	NO
AM230	IMPIANTO GENZIANA A VALLE			B4b	B	VII	NO
AM231	RUDERE	RUDERE		B6	B	II	NO
AO001	BIVACCO CASTIGLIONI A CROZZON DI BRENTA	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO		A3	A	XI	NO
AO002	VASCA DI RACCOLTA ACQUA POTABILE IN LOCALITA' ALIMONTA	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN CATTIVO STATO DI MANUTENZIONE	DA RISTUDIARE E RICOSTRUIRE CONSIDERANDO L'INSERIMENTO AMBIENTALE (NEL BRENTA), LA CISTERNA METALLICA DEVE ESSERE RIMOSSA O INTERRATA	A3	A	VII	NO
AO003	RIFUGIO ALIMONTA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	PRESENZA DI SUPERFETAZIONI DEGRADANTI, RICOMPORRE E RIQUALIFICARE	A3	A	XII	NO
AO004	RIFUGIO INVERNALE E ARRIVO TELEFERICA AL RIFUGIO ALIMONTA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		A3	A	VII	NO
AO005	RIFUGIO INVERNALE DI BRENTEI	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO DA MIGLIORARE E RIQUALIFICARE ESTETICAMENTE	A3	A	III	NO
AO006	DEPOSITO PARTENZA TELEFERICA ALIMONTA AI BRENTEI	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO DI FORTE DISTURBO VISIVO NEL GODIMENTO DEL PAESAGGIO CIRCOSTANTE (BRENTA)	A3	A	VII	NO
AO007	DEPOSITO AL BRENTEI	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO DI FORTE DISTURBO VISIVO NEL GODIMENTO DEL PAESAGGIO CIRCOSTANTE (BRENTA)	A3	A	I	NO
AO008	STAZIONE DI ARRIVO TELEFERICA AI BRENTEI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		A3	A	VII	NO
AO009	RIFUGIO ALBERTO E MARIA AI BRENTEI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	RIMUOVERE O RICOMPORRE TIPOLOGICAMENTE LE SUPERFETAZIONI	A3	A	XII	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AO010	CHIESETTA AI BRENTEI	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO		A3	A	VI	NO
AO011	BAITA A BRENTA ALTA	RUDERE		A3	A	X	NO
AO012	PARTENZA TELEFERICA RIFUGIO BRENTEI	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO DI MANUTENZIONE		A3	A	VII	NO
AO013	DEPOSITO TELEFERICA RIFUGIO ALIMONTA IN VAL BRENTA	BOX DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO	MANUFATTO INCONGRUO, NECESSITA DI ESSERE SOSTITUITO CON ALTRO PIU' COMPATIBILE TIPOLOGICAMENTE CON L'AMBIENTE	A3	A	I	NO
AO014	EDIFICIO RICETTIVO BIVACCO A VAL AGOLA-CANTINO	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI MANUTENZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B3	B	IV	NO
AO015	EDIFICIO DI SERVIZIO AL VIVAIO BRENTA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B3	B	VI	NO
AO016	CASA FORESTALE AL VIVAIO BRENTA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B3	B	IX	NO
AO019	CASA ABITAZIONE AL VIVAIO BRENTA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO	COLONIA ESTIVA?	B3	B	IV	NO
AO020	COLONIA ESTIVA A VAL BRENTA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO	(EDIFICIO TIPICO) NECESSITA DI MANUTENZIONE E DI ESSERE RIPULITO DALLE SUPERFETAZIONI	B4b	B	IX	NO
AO025	STALLA A BRENTA BASSA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO	B3	B	IV	NO
AO026	DEPOSITO A VALLESINELLA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B3	B	VI	NO
AO027	RIFUGIO CASCADE A VALLESINELLA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B3	B	XIV	NO
AO029	DEPOSITO A VALLESINELLA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B3	B	VI	NO
AO030	RIFUGIO VALLESINELLA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	NECESSITA DI MIGLIORAMENTO FORMALE	B3	B	XIV	NO
AO031	WC ADIACENTE AL BIVACCO VALLESINELLA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B3	B	VI	NO
AO032	BIVACCO A VALLESINELLA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO	B3	B	IV	NO
AO033	DEPOSITO A VALLESINELLA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO	B3	A	V	NO
AO034	CASA DEI CACCIATORI A VALLESINELLA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B3	A	III	NO
AO035	DEPOSITO E LEGNAIA ALLA CASA DEI CACCIATORI A VALLESINELLA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	NECESSITA DI MIGLIORIE ESTETICO-FIGURATIVE	B3	A	VI	NO
AO037	STAZIONE PARTENZA TELEFERICA RIFUGIO TUCKETT	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO	NECESSITA DI UNA RIQUALIFICAZIONE FORMALE E TIPOLOGICA	B3	A	VII	NO
AO038	DEPOSITO A VALLESINELLA ALTA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO RECENTEMENTE RICOSTRUITO	(EDIFICIO TIPICO) RICOSTRUITO	B4	A	VIII	NO
AO039	DEPOSITO A CASINEI	EDIFICIO IN USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO	(EDIFICIO TIPICO) MANOMESSO, RIQUALIFICARE LE PARTI MANOMESSE	B3	A	III	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

A0040	STALLA MAIALI A CASINEI	EDIFICIO IN USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO	EDIFICIO TIPICO	B3	A	VI	NO
A0041	DEPOSITO A CASINEI	EDIFICIO IN USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO		B3	A	VI	NO
A0042	LOCALE GENERATORE E MOTORE TELEFERICA AI CASINEI	EDIFICIO IN USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO	NECESSITA DI ESSERE RIPULITO DA SUPERFETAZIONI E MATERIALI INCONGRUI	B3	A	VII	NO
A0043	RIFUGIO CASINEI	EDIFICIO IN USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO	NECESSITA DI MIGLIORAMENTO ESTETICO	B3	A	XII	NO
A0044	SERBATOIO PRESA ACQUEDOTTO CASINEI	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN CATTIVO STATO	MANUFATTO DI COPERTURA CISTERNA IN LAMIERA, RIPROGETTARE IL TUTTO CURANDO L'INSERIMENTO AMBIENTALE	A3	A	VII	NO
A0045	CHIESETTA IN LEGNO AL TUCKETT	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO		A3	A	VI	NO
A0046	RIFUGIO TUCKETT	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		A3	A	XII	NO
A0047	ALLOGGIO GENERATORE AL RIFUGIO TUCKETT	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	NECESSITA DI RIQUALIFICAZIONE TIPOLOGICA E UN MIGLIORE INSERIMENTO AMBIENTALE (MAGGIORE INTERRAMENTO)	A3	A	VII	NO
A0048	RIFUGIO QUINTINO SELLA AL TUCKETT	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		A3	A	XII	NO
A0049	SERVIZI IGIENICI ESTERNI RIFUGIO QUINTINO SELLA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA CONTRASTANTE CON GLI EDIFICI CIRCOSTANTI	A3	A	VI	NO
A0050	DEPOSITO AL TUCKETT	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		A3	A	VI	NO
A0051	DEPOSITO ARRIVO TELEFERICA AL TUCKETT	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	RIAMBIENTARE	A3	A	VII	NO
A0053	DEPOSITO AL PASSO GROSTE'	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		C (B1)	C	VI	NO
A0056	EX ARRIVO FUNIVIA GROSTE' E RIFUGIO STOPPANI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	NECESSITA DI UNA RICOMPOSIZIONE TIPOLOGICA E FORMALE CON DEMOLIZIONE DELLA VECCHIA STAZIONE DI ARRIVO DELLA FUNIVIA GROSTE'	C (B1)	C	XIV	NO
A0057	ARRIVO TELECABINA GROSTE'	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		C (B1)	C	VII	NO
A0061	CHIOSCO RISTORAZIONE INVERNALE SU PISTA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	ISOLATO E DI FORTE DISTURBO VISIVO (AGGREGARE AGLI ALTRI MANUFATTI)	C (B4)	C	I	NO
A0062	DEPOSITO AL RIFUGIO GRAFFER	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	COSTITUITO DA MATERIALI VARI, BRUTTO, MAL INSERITO NELL'AMBIENTE. INTERRARE O AGGREGARE AGLI ALTRI MANUFATTI	C (B4)	C	I	NO
A0063	RIFUGIO GRAFFER	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		C (B4)	C	XII	NO
A0064	STAZIONE INTERMEDIA TELECABINA GROSTE' (RIMESSA, ECC.)	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		C (B4)	C	VII	NO
A0066	STALLA MAIALI MALGA BOCH	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		C (B4)	C	VIII	NO
A0067	MALGA BOCH	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	NECESSITA DI ESSERE RIPULITO DA SUPERFETAZIONI INCOERENTI (EDIFICIO TIPICO)	C (B4)	C	VIII	NO
A0068	STALLONE A MALGA BOCH	EDIFICIO DI USO STAGIONALE RECENTEMENTE SISTEMATO	EDIFICIO TIPICO	C (B4)	C	VIII	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AO070	PARTENZA SEGGIOVIA BOCH	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	DISAGGREGATO RISPETTO AL MANUFATTO DI PARTENZA	C (B4)	C	VII	NO
AO073	MANUFATTO ALLA STAZIONE A VALLE SEGGIOVIA VAGLIANA	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	DISAGGREGATO RISPETTO AL MANUFATTO DI PARTENZA	C(B1)	C	VII	NO
AO074	BIVACCO A POZZA VECCHIA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO		B3	C	IV	NO
AO075	CUCINA DA CAMPO	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO		B3	C	VI	NO
AO077	GUARDIOLA STAZIONE ARRIVO SEGGIOVIA VAGLIANA	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		C(B4)	C	VII	NO
AO078	DEPOSITO A MALGA VAGLIANA	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B4	B	VIII	NO
AO079	MALGA VAGLIANA	EDIFICIO ATTIVO STAGIONALE ED IN BUONO STATO		B4	A	VIII	NO
AO080	STALLONE A MALGA VAGLIANA	EDIFICIO ATTIVO STAGIONALE ED IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO	B4	A	VIII	NO
AO081	EX MALGA VAGLIANELLA ORA COLONIA ESTIVA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B4	A	IX	NO
AO082	BAITA TAVINI	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B2	A	IV	NO
AO083	STALLA A MONDIFRA'	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	VIII	NO
AO084	CASA D'ABITAZIONE A MONDIFRA'	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	VIII	NO
AO085	DEPOSITO A MONDIFRA'	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	VI	NO
AO086	ABITAZIONE E STALLA A MONDIFRA'	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B4	B	VIII	NO
AO087	MANUFATTO A MONTAGNOLI (PRESA ACQUEDOTTO - VASCONI)	MANUFATTO DI USO PERMANENTE IN BUONO STATO		C (B4)	C	VII	NO
AO088	MALGA MONTAGNOLI (ABITAZIONE, STALLA E DEPOSITO)	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO MANOMESSO	C (B4)	C	VIII	NO
AO089	RIFUGIO MONTAGNOLI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		C (B4)	C	XIV	NO
AO090	EX BAITA LATTE ORA CABINA ENEL A MONTAGNOLI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		C (B4)	C	VII	NO
AO091	CABINA DI TRASFORMAZIONE A MONTAGNOLI	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		C (B3)	C	VII	NO
AO092	DEPOSITO ARRIVO SEGGIOVIA NUBE D'ARGENTO A MONTAGNOLI	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	NECESSITA' DI RICOMPOSIZIONE TIPOLOGICA E ARCHITETTONICA	C (B3)	C	VII	NO
AO093	PARTENZA SEGGIOVIA NUBE D'ORO	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		C (B3)	C	VII	NO
AO096	LOCALE MOTORE SCIOVIA CAPANNA A SPINALE	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	DA AGGREGARE E RICOMPORRE ESTETICAMENTE CON IL SUCCESSIVO AO97	C (B4)	C	VII	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AO097	GUARDIOLA PARTENZA SCIOVIA CAPANNA	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	DA AGGREGARE E RICOMPORRE ESTETICAMENTE CON IL PRECEDENTE AO96	C (B4)	C	VII	NO
AO098	MANUFATTO ARRIVO SEGGIOVIA SPINALE	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	FABBRICATO DA RIQUALIFICARE TIPOLOGICAMENTE	C (B4)	C	VII	NO
AO100	ARRIVO FUNIVIA SPINALE	FABBRICATO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	NECESSITA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA	C (B4)	C	VII	NO
AO101	GUARDIOLA ARRIVO SEGGIOVIA NUBE D'ORO	FABBRICATO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		C (B4)	C	VII	NO
AO102	GUARDIOLA ARRIVO SCIOVIA CAPANNA	FABBRICATO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		C (B4)	C	VII	NO
AO103	RIFUGIO MONTE SPINALE	FABBRICATO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		C (B4)	C	XIV	NO
AO104	VECCHIO RIFUGIO SPINALE	EDIFICIO NON OCCUPATO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVA	C (B4)	C	III	NO
AO105	CABINA ARRIVO SEGGIOVIA BOCH ALLO SPINALE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		C (B4)	C	VII	NO
AO106	BAITA A SPINALE	RUDERI		C (B4)	C	II	NO
AO107	BAITA A MASERO	RUDERI		B4	C	II	NO
AO108	BAITA A SPINALE	RUDERI		C (B4)	C	II	NO
AO109	BAITA A MALGA FEVRI	RUDERI		C (B4)	C	II	NO
AO110	STALLA A MALGA FEVRI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		C (B4)	C	VIII	NO
AO111	MALGA FEVRI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO	C (B4)	C	VIII	NO
AO112	STALLONE A MALGA FEVRI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO) BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	C (B4)	C	VIII	NO
AO114	SEGGIOVIA BOCH	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		C (B4)	C	VII	NO
AO115	PARTENZA SEGGIOVIA VAGLIANA	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		C(B1)	C	VII	NO
AO116	BAITA A SPINALE	RUDERI		C (B4)	C	II	NO
AO117	BAITA A SPINALE	RUDERI		C(B2)	C	II	NO
AO118	RIFUGIO BOCH			C(B2)	C	XIV	NO
AO119	RUDERE AI BOCH	RUDERE		C(B1)	C	II	NO
AO120	DEPOSITO GPL			C(B4)	C	VII	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AO121	DEPOSITO GPL			C(B4)	C	VII	NO
AO122	OPERA DI PRESA CENTRALINA RIFUGIO VALLESINELLA	SAREBBE OPPORTUNO INTERRARE ALMENO LA TUBAZIONE	PRESA E CONDOTTA FORZATA	B3	B	VII	NO
AO123	VASCA DI DECONTAZIONE CENTRALINA RIFUGIO VALLESINELLA		STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO A VISTA	B3	B	VII	NO
AO124	MANUFATTO ADIBITO A CENTRALINA ELETTRICA PER RIFUGIO VALLESINELLA	OPPORTUNO RIVESTIMENTO IN PIETRA LOCALE	STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO A VISTA	B3	B	VII	NO
AO125	NUOVA PARTENZA SEGGIOVIA GROSTE??	NUOVO IMPIANTO		C(B4)	C	VII	NO
AO126	NUOVA PARTENZA SEGGIOVIA GROSTE?	EDIFICIO DI SUPPORTO		C(B4)	C	VII	NO
AO127	NUOVA PARTENZA SEGGIOVIA GROSTE?	EDIFICIO DI SUPPORTO-CONTROLLO PASSAGGI		C(B4)	C	VII	NO
AO128	NUOVO ARRIVO SEGGIOVIA GROSTE?	NUOVO IMPIANTO		C(B4)	C	VII	NO
AO129	NUOVO ARRIVO SEGGIOVIA GROSTE?	EDIFICIO DI SUPPORTO		C(B4)	C	VII	NO
AO130	NUOVO ARRIVO RODODENDRO	NUOVO IMPIANTO		C(B4)	C	VII	NO
AO131	NUOVO ARRIVO RODODENDRO	EDIFICIO DI SUPPORTO		C(B4)	C	VII	NO
AO132	NUOVA PARTENZA RODODENDRO	NUOVO IMPIANTO		C(B1)	C	VII	NO
AO133	NUOVA PARTENZA RODODENDRO	EDIFICIO DI SUPPORTO		C(B1)	C	VII	NO
AO134	NUOVA PARTENZA RODODENDRO	EDIFICIO DI SUPPORTO		C(B1)	C	VII	NO
AO135	EX STALLA A PRA' DEL CASONE		RUDERI	B4b	B	I	NO
AO136	OPERA DI PRESA AL GRAFFER			B4b	B	VII	NO
AO137	CABINA CRONOMETRAGGIO			B4b	B	I	NO
AO138	PARTENZA TELEFERICA CASINEI			B3	B	VII	NO
AO139	DEPOSITO GPL			B4b	B	VII	NO
AO140	DEPOSITO GPL			B4b	B	VII	NO
AO141	SERBATOIO ACCUMULO ACQUA A SPINALE	VASCA INTERRATA		B4b	B	VII	NO
AO142	VASCA DEPOSITO ACQUA	VASCA SEMINTERRATA		B4b	B	VII	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AO143	OPERA DI PRESA AL RIFUGIO GRAFFER	SERBATOIO SEMIINTERRATO		B4b	B	VII	NO
AO144	SPARTITORE ACQUE	MANUFATTO INTERRATO		C (B1)	C	VII	NO
AP002	DEPOSITO A NEMBIA	EDIFICIO NON OCCUPATO IN CATTIVO STATO	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, SUPERFETAZIONI DEGRADANTI DA RIMUOVERE	B6	B	XIV	NO
AP003	RISTORANTE NEMBIA	EDIFICIO DI USO PERMANENTE IN BUONO STATO		B6	B	XIV	NO
AP004	CASA D'ABITAZIONE A NEMBIA	EDIFICIO IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE		B6	B	IV	NO
AP009	CABINA DI TRASFORMAZIONE ENEL	MANUFATTO DI USO PERMANENTE IN BUONO STATO		B6	B	VII	NO
AP010	ABITAZIONE E DEPOSITO A NEMBIA	EDIFICIO DI USO PERMANENTE IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE		B6	B	IV	NO
AP011	DEPOSITO FATISCENTE	NON OCCUPATO		B6	B	VI	NO
AP012	ABITAZIONE, STALLA, FIENILE	NON UTILIZZATO		B6	B	IV	NO
AP013	ABITAZIONE, STALLA, FIENILE	USO STAGIONALE	PARZIALMENTE RISTRUTTURATO	B6	B	IV	NO
AP014	EDIFICIO CADENTE, DEPOSITO	RUDERE CON CONSISTENTI MURATURE IN ELEVAZIONE		B6	B	II	NO
AP015	DEPOSITO, RUDERE	RUDERE		B6	B	II	NO
AP016	STALLA E FIENILE A NANO	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B3	B	IV	NO
AP017	BAITA A NANO	RUDERI		B3	B	II	NO
AP018	BAITA A NANO	RUDERI		B6	B	II	SI
AP019	STALLA E FIENILE A NANO	RUDERI		B6	B	II	SI
AP020	STALLA, FIENILE E DEPOSITO A NANO	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	BISOGNOSO DI MANUTENZIONE	B6	B	VI	NO
AP021	ABITAZIONE E DEPOSITO A NANO	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	BISOGNOSO DI MANUTENZIONE (EDIFICIO TIPICO)	B6	B	VI	NO
AP022	BARACCA PASTORIA VAL DORE?	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI MANUTENZIONE	MANUFATTO IN STRIDENTE CONTRASTO CON L'AMBIENTE MONTANO CIRCOSTANTE	B4	B	I	NO
AP023	BARACCA IN VAL DORE?	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI MANUTENZIONE	MANUFATTO IN STRIDENTE CONTRASTO CON L'AMBIENTE MONTANO CIRCOSTANTE	B4	B	I	NO
AP024	BAITA A PRADA	RUDERI		B4	B	II	NO
AP025	BARACCA A PRADA	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN CATTIVO STATO DI MANUTENZIONE	MANUFATTO DI FORTE DISTURBO VISIVO DEL LIBERO GODIMENTO DEL PAESAGGIO CIRCOSTANTE	B4	B	I	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AP026	BAITA A PRADA	RUDERI		B4	B	II	NO
AP029	ABITAZIONE A FROSCHERA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AP030	ABITAZIONE, STALLA, FIENILE E DEPOSITO A LARI?	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO		B6	B	IV	NO
AP031	POLLAIO A LARI?	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN CATTIVO STATO DI MANUTENZIONE	MANUFATTO E AREA DA RISANARE	B6	B	I	NO
AP032	ABITAZIONE E DEPOSITO A LARI?	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AP033	WC ESTERNO A MASE ALTE	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO	MAL INSERITO	B3	B	I	NO
AP034	ABITAZIONE A MASE ALTE	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO RIMANEGGIATO)	B6	B	IV	NO
AP035	ABITAZIONE A MASE ALTE	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO	(EDIFICIO RIMANEGGIATO)	B6	B	IV	NO
AP036	DEPOSITO A MASE ALTE	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI MANUTENZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AP037	ABITAZIONE A MASE ALTE	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO RIMANEGGIATO	B6	B	IV	NO
AP038	WC ESTERNO A MASE ALTE	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO IN MATERIALI VARI IN STRIDENTE CONTRASTO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B6	B	I	NO
AP039	EDIFICIO RURALE A MASE ALTE	EDIFICIO NON OCCUPATO IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	BISOGNOSO DI CONSISTENTI OPERE DI SISTEMAZIONE	B6	B	IV	NO
AP040	BAITA A MASE	RUDERI		B3	B	II	NO
AP041	EDIFICIO RURALE A MASE DI SOTTO	EDIFICIO DI USO SALTUARIO MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	BISOGNOSO DI MANUTENZIONE (EDIFICIO TIPICO) ORDINARIA E STRAORDINARIA	B6	B	IV	NO
AP042	EDIFICIO A MASE ALTE	RUDERI		B6	B	II	NO
AP043	BAITA A MASE ALTE	RUDERI		B6	B	II	NO
AP044	ABITAZIONE A MASE ALTE	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI MANUTENZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AP045	BAITA A MASE	RUDERI	AREA DA RISANARE	B6	B	II	SI
AP046	BAITA A MASE ALTE	RUDERI		B6	B	II	SI
AP047	ABITAZIONE A MASE ALTE	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B3	B	IV	NO
AP048	DEPOSITO A MASE ALTE	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	VI	NO
AP049	ABITAZIONE A MASE ALTE	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AP050	DEPOSITO A MASE	EDIFICIO FATISCENTE NON OCCUPATO		B6	B	VI	NO
AP051	STALLA E FIENILE A MASE	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN CATTIVO STATO DI MANUTENZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	V	NO
AP053	BARACCA PER PASTORI A DENGLO	MANUFATTO DI USO SALTUARIO FATISCENTE	MANUFATTO DA MIGLIORARE ESTETICAMENTE DA RICOSTRUIRE MEGLIO NELLA TIPOLOGIA	B4	B	III	NO
AP054	MANUFATTO PARTENZA TELEFERICA PER DENGLO	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO DA MIGLIORARE ESTETICAMENTE DA RICOSTRUIRE MEGLIO NELLA TIPOLOGIA	B3	B	VII	NO
AP055	CENTRO TRASFORMATORI ENEL	MANUFATTO DI USO PERMANENTE IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE		B6	B	VII	NO
AP056	CENTRO ENEL, INGRESSO GALLERIA A NEMBIA	MANUFATTO DI USO PERMANENTE IN BUONO STATO	EDIFICI E MANUFATTI CHE NECESSITANO DI MIGLIORIE DI TIPO ESTETICO-TIPOLOGICO AI FINI DI UN MIGLIORE INSERIMENTO	B6	B	VII	NO
AP057	CENTRALE ALLOGGIO MACCHINARI A NEMBIA	MANUFATTO DI USO PERMANENTE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICI E MANUFATTI CHE NECESSITANO DI MIGLIORIE DI TIPO ESTETICO-TIPOLOGICO AI FINI DI UN MIGLIORE INSERIMENTO	B6	B	VII	NO
AP058	CENTRALE NEMBIA	MANUFATTO DI USO PERMANENTE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICI E MANUFATTI CHE NECESSITANO DI MIGLIORIE DI TIPO ESTETICO-TIPOLOGICO AI FINI DI UN MIGLIORE INSERIMENTO	B6	B	VII	NO
AP060	BAITA A DENGLO	NON OCCUPATA COSTRUZIONE FATISCENTE	BAITA CON BASAMENTO IN PIETRA, PARETI IN LEGNO, COPERTURA IN LEGNO E PAGLIA, MANUFATTO DI GRANDE VALORE QUALE TESTIMONIANZA STORICA, DA RISANARE	B6	B	V	NO
AP061	ABITAZIONE A DENGLO	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AP062	EX STALLA E FIENILE A DENGLO	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	V	NO
AP063	BAITA A DENGLO	RUDERI		B6	B	II	NO
AP064	BAITA A DENGLO	RUDERI		B6	B	II	NO
AP065	BAITA A DENGLO	EDIFICIO NON OCCUPATO IN CATTIVO STATO	(EDIFICIO TIPICO) BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	B6	B	IV	NO
AP066	BAITA A DENGLO	RUDERI		B6	B	II	SI
AP067	BAITA A DENGLO	EDIFICIO NON OCCUPATO FATISCENTE	EDIFICIO TIPICO FATISCENTE, IRRECUPERABILE	B6	B	IV	NO
AP068	EDIFICIO A DENGLO	EDIFICIO NON OCCUPATO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	B6	B	III	NO
AP069	DEPOSITO A LAON	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	IN CONTRASTO FIGURATIVO E TIPOLOGICO CON L'AMBIENTE	B4	B	VII	NO
AP070	MANUFATTO ACQUEDOTTO A LAON	MANUFATTO ATTIVO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	VII	NO
AP071	BAITA A SENASO DI SOTTO	RUDERE		B4	B	II	NO
AP072	BAITA A SENASO DI SOTTO	RUDERE		B4	B	II	NO
AP073	STALLONE CON LOCALE MALGA A SENASO DI SOTTO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE, HA DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	B4	B	VIII	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AP074	BAITA A SENASO DI SOTTO	RUDERE		B4	B	II	NO
AP075	BAITA A SENASO	RUDERE		B4	B	II	NO
AP076	BAITA A SENASO	RUDERE		B4	B	II	NO
AP077	BAITA A SENASO	RUDERE		B4	B	II	NO
AP078	BAITA A SENASO DI SOPRA	RUDERE		B4	B	II	NO
AP079	BAITA A SENASO DI SOPRA	RUDERE		B4	B	II	NO
AP080	BAITA A SENASO DI SOPRA	RUDERE	AREA DA BONIFICARE	B4	B	II	NO
AP081	BAITA A SENASO DI SOPRA	RUDERE		B4	B	II	NO
AP082	BAITA A ZOCHI	RUDERE		B3	B	II	NO
AP083	BAITA A PRATO DI SOTTO	RUDERE		B4	B	II	NO
AP084	EX STALLONE A PRATO DI SOTTO	RUDERE		B4	B	II	NO
AP085	ABITAZIONE E DEPOSITO A PRATO DI SOTTO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B4	B	VIII	NO
AP086	BAITA A PRATO DI SOTTO	RUDERE		B4	B	II	NO
AP087	EX MALGA ORA CAMPEGGIO ESTIVO A MALGA PRATO DI SOTTO	ED. DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONS. (TETTO IN RIFACIMENTO)	EDIFICIO TIPICO, COLONIA	B4	B	IX	NO
AP088	DEPOSITO A MALGA PRATO DI SOTTO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO DA SISTEMARE E RIQUALIFICARE	B4	B	I	NO
AP089	BAITA IN LOCALITA? EX MALGA PRATO DI SOTTO	RUDERI		B4	B	II	NO
AP090	BAITA IN LOCALITA? EX MALGA PRATO DI SOTTO	RUDERI		B4	B	II	NO
AP091	RIFUGIO ?CACCIATORE?	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	XII	NO
AP092	CHIESETTA AL RIFUGIO ?CACCIATORE?	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	VI	NO
AP093	ABITAZIONE E DEPOSITO A PALU?	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO DA MIGLIORARE ESTETICAMENTE E DA RIPULIRE DALLE SUPERFETAZIONI DEGRADANTI COMPRESA LA CANNA FUMARIA SULLA ROCCIA	B4	B	III	NO
AP094	BAITA A PRATO DI SOPRA	RUDERI		B4	B	II	NO
AP095	PRESA ACQUA	MANUFATTO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO DA MIGLIORARE ESTETICAMENTE	B4	B	VII	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AP096	MALGA A PRATO DI SOPRA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B4	B	IX	NO
AP097	MALGA A PRATO DI SOPRA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	IX	NO
AP098	BAITA A PRATO DI SOPRA	RUDERI		B4	B	II	NO
AP099	CHIESETTA AL RIFUGIO AGOSTINI	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		A3	A	VI	NO
AP100	ALLOGGIO GRUPPO ELETTROGENO AL RIFUGIO AGOSTINI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		A3	A	VII	NO
AP101	RIFUGIO AGOSTINI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO MIGLIORABILE DAL PUNTO DI VISTA ARCHITETTONICO	A3	A	XII	NO
AP102	DEPOSITO AL RIFUGIO AGOSTINI, STAZIONE ARRIVO TELEFERICA	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		A3	A	VI	NO
AP104	CHIESETTA AL RIFUGIO PEDROTTI ALLA TOSA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO		A1 (A3)	A	VI	NO
AP105	STAZIONE ARRIVO TELEFERICA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO MAL INSERITO FIGURATIVAMENTE E TIPOLOGICAMENTE NEL PARTICOLARE AMBIENTE CIRCOSTANTE	A1 (A3)	A	VII	NO
AP106	DEPOSITO INTERRATO AL RIFUGIO PEDROTTI ALLA TOSA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE		A1 (A3)	A	VI	NO
AP107	RIFUGIO ?PEDROTTI? ALLA TOSA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	SUPERFETAZIONI (BARACCHE) DA ELIMINARE	A1 (A3)	A	XII	NO
AP108	BIVACCO ? EX MALGA A MALGA BEN	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B4	B	IV	NO
AP109	BAITA A MALGA BEN	EDIFICIO NON OCCUPATO IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	II	SI
AP110	BAITA A CEDA ALTA	RUDERI		A1(B1)	A	II	NO
AP111	BAITA A CEDA ALTA	RUDERI		A1(B1)	A	II	NO
AP112	BAITA A CEDA BASSA	RUDERI		A1(B1)	A	II	NO
AP113	STALLA A CEDA DI VILLA BASSA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO	B4	B	VIII	NO
AP114	CASCINA A CEDA DI VILLA BASSA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B4	B	XIV	NO
AP116	DEPOSITO A FORTINI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO CASUALE IN CONTRASTO CON IL PAESAGGIO CIRCOSTANTE	B6	B	III	NO
AP117	ABITAZIONE A FORTINI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO DA RICOMPORRE VOLUMETRICAMENTE E TIPOLOGICAMENTE, SUPERFETAZIONI DA RIMUOVERE	B6	B	III	NO
AP118	DEPOSITO A BAITA FORTINI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO INCOMPATIBILE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B3	B	I	NO
AP119	CASA D'ABITAZIONE E DEPOSITO A BAITA FORTINI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B3	B	IV	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AP120	DEPOSITO A BAITA FORTINI	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO IN MATERIALI VARI, NON INSERITO	B6	B	I	NO
AP121	MASO FORTINI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B6	B	XIII	NO
AP122	BAITA A MASO FORTINI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO INCONGRUO, DI FORTE IMPATTO NEGATIVO NELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B6	B	I	NO
AP123	DEPOSITO A MASO FORTINI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO PRECARIO IN MATERIALI VARI FORTEMENTE CONTRASTANTE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B6	B	I	NO
AP124	STALLA, FIENILE E DEPOSITO A FORTINI	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE		B3	B	III	NO
AP125	ABITAZIONE A FORTINI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE		B6	B	III	NO
AP126	DEPOSITO A FORTINI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO IN MATERIALI VARI INCOMPATIBILE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B6	B	I	NO
AP127	BAITA A BONDAL	RUDERE		B3	B	II	NO
AP128	BAITA A BONDAL	RUDERE		B3	B	II	NO
AP129	BAITO CACCIATORI A DION	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B3	B	X	NO
AP130	PRESA ACQUEDOTTO A DION	MANUFATTO D'USO PERMANENTE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO DA MIGLIORARE SOTTO L'ASPETTO DELL'INSERIMENTO AMBIENTALE	B2	B	VII	NO
AP131	VASCA ACQUEDOTTO A NEMBIA	MANUFATTO DI USO PERMANENTE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO DA MIGLIORARE SOTTO L'ASPETTO DELL'INSERIMENTO AMBIENTALE	B3	B	VII	NO
AP132	BAITA A NOVALLINE	MANUFATTO NON OCCUPATO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO FATISCENTE	B3	B	III	NO
AP135	STALLA E FIENILE A NEMBIA	EDIFICIO DI USO PERMANENTE IN STATO MEDIOCRE	MANUFATTO DA MIGLIORARE ESTETICAMENTE E TIPOLOGICAMENTE	B2	B	III	NO
AP136	BAITA A MASE ALTE	RUDERI		B6	B	II	NO
AP137	BAITA A MASE ALTE	RUDERI		B6	B	II	SI
AP138	BAITA A MASE ALTE	RUDERI		B6	B	II	NO
AP139	BAITA A MASE ALTE	RUDERI		B6	B	II	NO
AP140	BAITA A FROSCHERA	RUDERI		B6	B	II	NO
AP141	BAITA IN LOCALITA' TRUDOL	RUDERI		B4	B	II	NO
AP142	BAITA A PRADA	RUDERI		B4	B	II	NO
AP143	BAITA A LE MASE	RUDERE		B6	B	II	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AP144	BAITA A LE MASE	RUDERE		B6	B	II	NO
AP145	RICOVERO GRUPPO GENERATORE DI CORRENTE PRESSO RIFUGIO CACCIATORE	MANUFATTO IN CEMENTO		B4b	B	VII	NO
AP146	BAITA A NOVALLINE	EDIFICIO CHE NECESSITA DI MIGLIORIE		B2	B	III	NO
AQ001	BAITA A LUTER	RUDERI		B6	B	XV	NO
AQ002	BAITA A LUTER	RUDERI		B6	B	XV	NO
AQ003	MALGA PAGAROLA	RUDERI		B4	B	X	NO
AQ004	MALGA PAGAROLA	RUDERI		B4	B	X	NO
AQ005	MALGA NAGRE? CASCINA CACCIATORI	COSTRUZIONE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE CON UTILIZZO SALTUARIO	(EDIFICIO TIPICO) ABBISOGNA DI MANUTENZIONE ORDINARIA	B4	A	IX	NO
AQ006	MALGA NAGRE? ? STALLA	RUDERI		B4	A	II	NO
AQ011	CASINA CACCIATORI LOC. PERSEC	CASINA USATA SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B2	B	IV	NO
AQ012	BAIT DE L'ASEN IN LOCALITA' VALLON	RUDERI		B3	B	II	NO
AQ013	CASCINA E CASCINELLO IN LOCALITA' VIGINA	RUDERI		B3	B	II	NO
AQ014	CASCINA IN LOCALITA' VIGINA	RUDERI		B3	B	II	NO
AQ015	CASCINELLO IN LOCALITA' VIGINA	RUDERI		B3	B	II	NO
AQ016	BAITO PASTORI IN VAL TRAVERSA	RUDERI		B1	B	II	NO
AR001	CASINA A SENICIAGA BASSA	RUDERI		B5(B2)	A	II	NO
AR002	CASINA A SENICIAGA BASSA	RUDERI		B5(B2)	A	II	NO
AR003	BAITA A SENICIAGA BASSA	BAITA UTILIZZATA SALTUARIAMENTE IN OTTIMO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO DI RIQUALIFICA	B5(B4)	A	III	NO
AR004	BAITA A SENICIAGA BASSA	RUDERI		B5(B4)	A	II	NO
AR005	BAITA A SENICIAGA BASSA	RUDERI		B5(B4)	A	II	NO
AR006	BAITA A SENICIAGA BASSA	RUDERI		B5(B4)	A	II	NO
AR007	BAITA A SENICIAGA BASSA	RUDERI		B5(B4)	A	II	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AR008	ABITAZIONE ESTIVA PASTORI A GERMENEGA BASSA	COSTRUZIONE OCCUPATA STAGIONALMENTE IN OTTIMO STATO DI MANUTENZIONE	EDIFICIO TIPICO	B5(B4)	A	VIII	NO
AR009	STALLA A GERMENEGA BASSA	STALLA ATTIVA IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE	EDIFICIO TIPICO	B5(B4)	A	VIII	NO
AR010	BAITO GERMENEGA BASSA	RUDERI		B5(B4)	A	II	NO
AR011	BAITA DI CAMPO TRENTO	RUDERE		B5(B4)	A	II	NO
AR012	BAITA A GERMENEGA DI MEZZO	RUDERE		B5(B4)	A	II	NO
AR013	STALLONE A GERMENEGA CON CASINA ANNESSA	FABBRICATO ATTIVO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B5(B4)	A	VIII	NO
AR014	BAITA A GERMENEGA DI MEZZO	RUDERI		B5(B4)	A	II	NO
AR015	RECINTO PER BOVINI	RUDERI	SPAZIO PERIMETRATO CON MURO A SECCO, PROBABILE UTILIZZO PER LO STAZIONAMENTO DI ANIMALI	B5(B4)	A	II	NO
AR016	BAITA A GERMENEGA DI MEZZO	RUDERI		B5(B4)	A	II	NO
AR017	BAITA A GERMENEGA ALTA	RUDERI		B5(B4)	A	II	NO
AR018	BAITA A GERMENEGA ALTA	COSTRUZIONE OCCUPATA STAGIONALMENTE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B5(B4)	A	IV	NO
AR019	BAITA A SENICIAGA ALTA	RUDERE		B5(B4)	A	II	NO
AR020	CASINA A SENICIAGA ALTA	COSTRUZIONE IN OTTIMO STATO DI CONSERVAZIONE USATO SALTUARIAMENTE	EDIFICIO TIPICO	B5(B4)	A	IV	NO
AR021	BAITA A SENICIAGA ALTA	RUDERI		B5(B1)	A	II	NO
AR022	BAITA A ALTAR BASSO	RUDERI		B5(B1)	A	II	NO
AR023	BAITA A ALTAR EX STAZIONE TELEFERICA	RUDERI		B5(B1)	A	II	NO
AR024	BAITA ALTAR	RUDERI		B5(B1)	A	II	NO
AR025	BAITA ALTAR	RUDERE		B5(B1)	A	II	NO
AR026	BAITA ALTAR	REDERE		B5(B1)	A	II	NO
AS001	STAZIONE A MONTE TELEFERICA RIF. LOBBIA I TRONCO	MANUFATTO ATTIVO IN PRECARIO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO DA RIQUALIFICARE NELLA FORMA E MATERIALI	A3	A	VII	NO
AS002	STAZIONE VALLE II TRONCO TELEFERICA RIFUGIO LOBBIA	MAN. ATTIVO COSTITUITO DA SUPPORTI LIGNEI DELLA FUNE E DELLA RUOTA	MANUFATTO IN CONTRASTO CON L'AMBIENTE MA SEMPLICE NELLA STRUTTURA E FUNZIONALMENTE NECESSARIO	A3	A	VII	NO
AS004	RIFUGIO CADUTI DELL'ADAMELLO ALLA LOBBIA	RIFUGIO ATTIVO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	L'EDIFICIO APPARE CONTORNATO DA COSTRUZIONI PRECARE E INCONGRUE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE, NECESSITA UN INTERVENTO DI PULIZIA E RIQUALIFICAZIONE	A3	A	XII	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AS006	RIMESSA GATTO DELLE NEVI	RIMESSA GATTO DELLE NEVI		B1	B	I	NO
AS007	RIFUGIO CITTA? DI TRENTO AL MANDRONE	RIFUGIO ATTIVO IN OTTIMO STATO DI CONSERVAZIONE		B1	B	XII	NO
AS008	STAZIONE A MONTE TELEFERICA RIFUCIO CITTA? DI TRENTO AL MANDRONE	MANUFATTO ATTIVO DI RECENTE COSTRUZIONE	AREA CIRCOSTANTE IL MANUFATTO DA SISTEMARE	A3	B	VII	NO
AS009	CHIESETTA AL MANDRONE	EDIFICIO IN OTTIMO STATO DI CONSERVAZIONE		B1	B	VI	NO
AS010	BAITA AL MANDRONE	RUDERI		A3	B	II	NO
AS011	VECCHIO RIFUGIO AL MANDRONE	EDIFICIO NON UTILIZZATO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	A3	B	X	NO
AS012	EX RIFUGIO ?LIPSIA? AL MANDRONE	RUDERE		A3	B	II	SI
AS013	DEPOSITO AL MANDRONE	MANUFATTO ATTIVO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO IN CONTRASTO CON L'AMBIENTE	B1	B	I	NO
AS014	STALLA A BEDOLE	STALLA ATTIVA IN OTTIMO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B4	B	VIII	NO
AS015	CASINA A BEDOLE	COSTRUZIONE ATTIVA IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE	EDIFICIO TIPICO	B4	B	VIII	NO
AS016	CASINA A BEDOLE	DEPOSITO AD UTILIZZO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B4	B	VIII	NO
AS017	BARACCA D?ABITAZIONE A BEDOLE	BARACCA IN LEGNO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI MANUTENZIONE		B4	B	III	NO
AS018	BARACCA D?ABITAZIONE	BARACCA IN LEGNO DI USO SALTUARIO IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	III	NO
AS020	RIFUGIO ADAMELLO-COLLINI AL BEDOLE	RIFUGIO ATTIVO IN OTTIMO STATO DI CONSERVAZIONE		B3	B	XII	NO
AS021	EX STAZIONE TELEFERICA PRIMA GUERRA MONDIALE AL BEDOLE	RUDERI	DA CONSERVARE QUALE TRACCIA STORICA DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	B3	B	VI	NO
AS022	DEPOSITO-GRUPPO ELETTROGENO AL BEDOLE	MANUFATTO AD UTILIZZO STAGIONALE	DA RIQUALIFICARE E MIGLIORARE ESTETICAMENTE	B3	B	III	NO
AS023	CHIESETTA AL BEDOLE	CHIESETTA UTILIZZATA STAGIONALMENTE AD ELEMENTI LIGNEI		B3	B	VI	NO
AS024	DEPOSITO E LEGNAIA AL RIFUGIO BEDOLE	COSTRUZIONE UTILIZZATA, IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	DA RIQUALIFICARE E MIGLIORARE TIPOLOGICAMENTE	B3	B	III	NO
AS025	DEPOSITO AL RIFUGIO BEDOLE	COSTRUZIONE UTILIZZATA, IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B3	B	VI	NO
AS026	DEPOSITO AL RIF. BEDOLE, STAZIONE A VALLE DELLA TELEFERICA RIF. LOBBIA	COSTRUZIONE UTILIZZATA, IN CATTIVO STATO DI MANUTENZIONE	DA SISTEMARE E RIQUALIFICARE ARCHITETTONICAMENTE	B3(S3)	B	VII	NO
AS027	DEPOSITO STAZIONE A VALLE RIFUGIO CITTA? DI TRENTO	DEPOSITO UTILIZZATO, DI RECENTE COSTRUZIONE		B3(S3)	B	VII	NO
AS028	BAITA A MATAROT	BAITA UTILIZZATA SALTUARIAMENTE IN DISCRETO STATO DI MANUTENZIONE	EDIFICIO TIPICO, BISOGNOSO DI MANUTENZIONE	B4(S3)	A	V	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AS029	BIVACCO ?BEGEY?	MANUFATTO PRECARIO DI UTILIZZO SALTUARIO	MANUFATTO DA MIGLIORARE ESTETICAMENTE	A3	A	XI	NO
AS030	BIVACCO ?BEGEY?	MANUFATTO PRECARIO DI UTILIZZO SALTUARIO	MANUFATTO DA MIGLIORARE ESTETICAMENTE	A3	A	XI	NO
AS031	BAITA A MATAROT	RUDERI		B4(S3)	A	II	NO
AS032	BAITA IN LOCALITA? DOSSON	RUDERI		B2	A	II	NO
AS033	BAITA IN LOCALITA? DOSSON	RUDERI		B2	A	II	NO
AS034	BAITA IN LOCALITA? DOSSON	RUDERI		B2	A	II	NO
AS035	SERVIZI IGIENICI AL PARCHEGGIO BEDOLE			B3	B	X	NO
AS036	PENSILINA RICOVERO E ATTESA BUS A BEDOLE			B3	B	X	NO
AU001	ABITAZIONE E DEPOSITO A DOVIE	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO	B6	B	IV	NO
AU002	BAITA A DOVIE	RUDERI		B6	B	II	NO
AU003	MANUFATTO DI ARRIVO EX TELEFERICA A PRATO DEI PEOTI	RUDERI		B3	B	II	NO
AU004	BAITA A PRATO DEI PEOTI	RUDERE	MANUFATTO MAL INSERITO NELL'AMBIENTE	B3	B	I	NO
AU005	BAITA A PRATO DEI PEOTI	RUDERE	MANUFATTO MAL INSERITO NELL'AMBIENTE	B3	B	I	NO
AU006	EX CABINA TELEFERICA	INATTIVO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO CHE PER I SUOI CARATTERI TIPOLOGICI E FORMALI MAL SI INSERISCE NELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B6	B	I	NO
AU007	MANUFATTO A PRATO DEI PEOTI	RUDERE	EDIFICIO IN MATTONI, AREA DA BONIFICARE	B3	B	I	NO
AU008	BASAMENTO IN CLS EX CANTIERE A PRATO DEI PEOTI	RUDERE	DA RIMUOVERE E DA BONIFICARE	B6	B	I	NO
AU009	BASAMENTO IN CLS EX CANTIERE A PRATO DEI PEOTI	RUDERE	DA RIMUOVERE E DA BONIFICARE	B3	B	I	NO
AU010	ABITAZIONE E DEPOSITO A DOSSO DI REDUGOL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	B6	B	IV	NO
AU011	ABITAZIONE E DEPOSITO A DOSS DI REDUGOL	EDIFICIO AD USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	B6	B	V	NO
AU012	DEPOSITO A DOSS DI REDUGOL	EDIFICIO NON OCCUPATO E FATISCENTE	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	B3	B	VI	NO
AU013	ABITAZIONE STALLA E FIENILE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO	EDIFICIO TIPICO	B6	B	IV	NO
AU014	ABITAZIONE, FIENILE E DEPOSITO A REDUGOL	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN CATTIVO STATO	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	B6	B	IV	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AU015	BAITA A PIME'	RUDERE		B3	B	II	NO
AU016	ABITAZIONE, FIENILE	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B6	B	IV	NO
AU017	ABITAZIONE A BOUGHERA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE	EDIFICIO TIPICO RIMANEGGIATO	B6	B	IV	NO
AU018	BAITA IN VAL D'ALGONE	RUDERI		B6	B	II	SI
AU019	ABITAZIONE E FIENILE IN VAL D'ALGONE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	BISOGNOSO DI MANUTENZIONE (EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AU020	CASA D'ABITAZIONE IN VAL D'ALGONE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B6	B	IV	NO
AU021	BAITA A PIME'	RUDERI		B6	B	XV	NO
AU022	EDIFICIO IN LOCALITA' ORTI	RUDERI		B6	B	II	SI
AU023	ABITAZIONE IN BOX DI LAMIERA A CARMER	BOX DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	MANUFATTO INCOMPATIBILE CON L'AMBIENTE DEL PARCO	B3	B	I	NO
AU024	ABITAZIONE STALLA E FIENILE A DOVERA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO	B6	B	IV	NO
AU025	ABITAZIONE A DOVERA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN CATTIVO STATO	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - EDIFICIO TIPICO	B6	B	III	NO
AU026	DEPOSITO A DOVERA	EDIFICIO NON OCCUPATO IN MEDIOCRE STATO DI CONSOLIDAMENTO	EDIFICIO INCOMPATIBILE CON L'AMBIENTE	B6	B	I	NO
AU027	POLLAIO, WC A DOVERA	MANUFATTO NON OCCUPATO IN CATTIVO STATO	MANUFATTO IN MATERIALI VARI, BRUTTO E INCOMPATIBILE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B3	B	I	NO
AU028	ABITAZIONE A DOVERA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B6	B	IV	NO
AU029	DEPOSITO A DOVERA	EDIFICIO NON OCCUPATO IN MEDIOCRE STATO	MANUFATTO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE	B6	B	VI	NO
AU030	ABITAZIONE E DEPOSITO A DOVERA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO TOTALMENTE RIMANEGGIATO, BISOGNOSO DI RIQUALIFICAZIONE	B6	B	III	NO
AU031	ABITAZIONE A VALARAMUS	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO MANOMESSO	B6	B	IV	NO
AU032	ABITAZIONE E FIENILE A VALARAMUS	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	BISOGNOSO DI MANUTENZIONE (EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AU033	DEPOSITO A VALARAMUS	EDIFICIO NON OCCUPATO IN MEDIOCRE STATO		B6	B	IV	NO
AU034	EDIFICIO RICETTIVO (COLONIA ESTIVA)	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	RIPULIRE NELLE SUPERFETAZIONI DEGRADANTI, EDIFICIO TIPICO	B6	B	IX	NO
AU039	ABITAZIONE ALLA SEGA (ALGONE)	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO RIMANEGGIATO	B6	B	III	NO
AU040	WC ALLA SEGA	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO		B3	B	I	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AU041	OPERA DI PRESA ACQUEDOTTO A PONTE DELLA SEGA	MANUFATTO DI USO PERMANENTE IN BUONO STATO		B3	B	VII	NO
AU042	CASA DI ABITAZIONE A MALGA STABLI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	SUPERFETAZIONI DEGRADANTI DA RIMUOVERE	B6	B	III	NO
AU043	CAMINETTO CON TETTOIA	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO IN MATERIALI VARI DI NEGATIVO IMPATTO	B6	B	I	NO
AU044	ABITAZIONE A MALGA STABLI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	TETTOIA IN MATERIALE SINTETICO, DEGRADANTE DA RIMUOVERE	B6	B	IV	NO
AU045	ABITAZIONE A MALGA STABLI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	TETTOIA IN MATERIALE SINTETICO, DEGRADANTE DA RIMUOVERE	B6	B	IV	NO
AU046	STALLA A MALGA STABLI, COLONIA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IX	NO
AU047	N. 4 WC PER CAMPEGGIO A MALGA STABLI	MANUFATTI DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	MANUFATTI DI FORTISSIMO IMPATTO NEGATIVO (BOX METALLICI)	B6	B	I	NO
AU048	BOX METALLICO, AUTORIMESSA A MALGA STABLI	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	MANUFATTO DI FORTISSIMO IMPATTO NEGATIVO (BOX METALLICO)	B6	B	I	NO
AU049	ABITAZIONE E DEPOSITO A MALGA STABLI	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	USO INCOMPATIBILE, MANUFATTO DA RIQUALIFICARE	B6	B	III	NO
AU050	DEPOSITO A MALGA STABLI	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN CATTIVO STATO	MANUFATTO DI MATERIALI VARI DI FORTE IMPATTO NEGATIVO NELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B6	B	I	NO
AU051	ABITAZIONE E DEPOSITO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO DI MATERIALI VARI, BRUTTO E IN DISARMONIA CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B6	B	III	NO
AU052	CASA D'ABITAZIONE E DEPOSITO MALGA STABLI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	SUPERFETAZIONE SUL RETRO DA ELIMINARE	B6	B	III	NO
AU053	CASA D'ABITAZIONE A MALGA STABLI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B6	B	III	NO
AU054	CASA D'ABITAZIONE A MALGA STABLI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B6	B	IV	NO
AU055	DEPOSITO A MALGA STABLI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	MANUFATTO CONTRASTANTE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B6	B	I	NO
AU056	CASA D'ABITAZIONE A MALGA STABLI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B6	B	III	NO
AU058	CASA D'ABITAZIONE A MALGA STABLI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B6	B	III	NO
AU059	CASA D'ABITAZIONE A MALGA STABLI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B6	B	IV	NO
AU060	BAITA IN LOCALITA' GABLO	RUDERI		B2	B	II	NO
AU061	BAITA IN LOCALITA' GABLO	RUDERI		B2	B	II	NO
AU062	BAITA IN LOCALITA' GRASSO DEL COJAGOL	RUDERI		B2	B	II	NO
AU063	BAITA IN LOCALITA' ORTI	RUDERI		B2	B	II	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AU065	RECINZIONE E DEPOSITO DI GPL			B6	B	VII	NO
AU066	MANUFATTO DEPOSITO IN BUONO STATO	USO STAGIONALE		B6	B	VI	NO
AU067	RUDERE IN VAL ALGONE	RUDERE IN VAL ALGONE		B3	B	II	NO
AV001	RIFUGIO GARBARI AI XII APOSTOLI	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	FABBRICATO CON SUPERFETAZIONI DA ELIMINARE O RICOMPORRE	A3	A	XII	NO
AV002	STAZIONE ARRIVO TELEFERICA	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	FABBRICATO CON SUPERFETAZIONI DA ELIMINARE O RICOMPORRE	A3	A	VII	NO
AV004	DEPOSITO ALLA PARTENZA TELEFERICA IN VAL NARDIS	COSTRUZIONE DI USO STAGIONALE IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO MAL AMBIENTATO	A3	A	VII	NO
AV005	BAITO CACCIATORI A VALAGOLA	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO	FABBRICATO DI CACCIA IN STRIDENTE CONTRASTO CON IL PAESAGGIO CIRCOSTANTE	B2	B	IX	NO
AV006	STALLA A VALAGOLA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO BISOGNOSO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA COPERTURA	B4	A	VIII	NO
AV007	BAITA A VALAGOLA	RUDERI		B4	A	II	NO
AV008	ABITAZIONE A VALAGOLA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B4	A	X	NO
AV009	DEPOSITO A VALAGOLA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO BISOGNOSO DI MIGLIORE AMBIENTAZIONE	B4	B	VI	NO
AV010	CASA D'ABITAZIONE GUARDIACACCIA A VALAGOLA (RIS. PRIVATA)	EDIFICIO USATO STAGIONALMENTE IN BUONO STATO		B4	B	IV	NO
AV011	DEPOSITO A VALAGOLA	EDIFICIO USATO STAGIONALMENTE IN BUONO STATO	IN FORTE CONTRASTO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B4	B	I	NO
AV012	CABINA CRONOMETRISTI A GRUAL	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	IN FORTE CONTRASTO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	C(B2)	B	VII	NO
AV013	DEPOSITO A VALAGOLA	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE		B3	B	I	NO
AW001	BAITA A FOLGORIDA	RUDERE		A1(B1)	B	II	NO
AW002	BAITA A FOLGORIDA	RUDERE		A1(B1)	B	II	NO
AW003	BAITA A FOLGORIDA	RUDERE		A1(B1)	B	XV	NO
AW004	EDIFICIO A MALGA CIOCH	RUDERE		A1(B2)	B	IX	NO
AW005	BAITA A STABLEL	RUDERE		B1	B	II	NO
AW006	BAITA A STABLEL	RUDERE		B1	B	II	NO
AW007	BAITA A STABLEL	RUDERE		B1	B	II	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AW008	BAITA A STABLEL	BAITA UTILIZZATA SALTUARIAMENTE SISTEMATA DI RECENTE	EDIFICIO TIPICO, BAITA DEI CACCIATORI	B1	B	IV	NO
AW009	BAITA A PEDRUC	RUDERE		B3	B	II	NO
AW010	BAITA A PEDRUC	BAITA IN LEGNO IN PRECARIO STATO DI CONSERVAZIONE	DA SISTEMARE E RECUPERARE VISTA LA TIPICITA' DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI: PARETI IN TRONCHI INCROCIATI COPERTURA DI SCANDOLE	B3	B	X	NO
AW011	BAITA A CERCEN	RUDERE		B2	B	II	NO
AW012	BAITA IN LEGNO D?ABITAZIONE A LOC. STELLA ALPINA	PREFABBRICATO IN LEGNO DI NUOVA COSTRUZIONE OCCUPATO SALTUARIAMENTE		B3	B	III	NO
AW013	CASA D?ABITAZIONE LOCALITA? STELLA ALPINA	EDIFICIO RESIDENZIALE DI NUOVA COSTRUZIONE		B3	B	IV	NO
AW014	RIFUGIO STELLA ALPINA	RIFUGIO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	XIV	NO
AW015	DEPOSITO RIFUGIO STELLA ALPINA	DEPOSITO ATTIVO	MANUFATTO CHE CREA DISORDINE EDILIZIO, DA COMPATTARE CON AW16	B4	B	VI	NO
AW016	DEPOSITO RIFUGIO STELLA ALPINA	DEPOSITO ATTIVO	MANUFATTO CHE CREA DISORDINE EDILIZIO, DA COMPATTARE CON AW15	B4	B	I	NO
AW017	BAITA D?ABITAZIONE LOCALITA? STELLA ALPINA	BAITA OCCUPATA SALTUARIAMENTE	BAITA CON PARETI IN TRONCHI INCROCIATI E COPERTURA IN SCANDOLE	B4	B	V	NO
AW018	DEPOSITO LOCALITA? STELLA ALPINA	DEPOSITO USATO SALTUARIAMENTE	VOLUME RIDOTTISSIMO, DA ELIMINARE	B4	B	I	NO
AW019	DEPOSITO A CARET	COSTRUZIONE USATA SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO	B4	B	VIII	NO
AW020	CASA D?ABITAZIONE A CARET	EDIFICIO USATO STAGIONALMENTE IN OTTIMO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO ? AREA CIRCOSTANTE DA RIPULIRE	B4	B	VIII	NO
AW021	STALLA A CARET	EDIFICIO OCCUPATO STAGIONALMENTE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B4	B	VIII	NO
AW022	CASA D?ABITAZIONE A CARET	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN OTTIMO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	III	NO
AW023	CASA D?ABITAZIONE A CARET	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN OTTIMO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	III	NO
AW024	DEPOSITO A CARET	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN OTTIMO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	VI	NO
AW025	DEPOSITO A CARET	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN OTTIMO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	III	NO
AW026	LAVANDERIA A CARET	MANUFATTO IN PRECARIO STATO DI CONSERVAZIONE USATO SALTUARIAMENTE	MANUFATTO CHE CREA DISORDINE EDILIZIO	B4	B	I	NO
AW027	DEPOSITO A CARET	MANUFATTO IN PRECARIO STATO DI CONSERVAZIONE USATO SALTUARIAMENTE	MANUFATTO CHE CREA DISORDINE EDILIZIO	B4	B	I	NO
AW028	CASA D?ABITAZIONE A CARET	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN OTTIMO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B4	B	IV	NO
AW029	CASA D?ABITAZIONE A CARET	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN OTTIMO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	III	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AW030	BAITO DI CACCIA A CASINA MUTA	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN OTTIMO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B4	B	IV	NO
AW031	STALLA FIENILE A TODESCA	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B6	B	IV	NO
AW032	CASA D7ABITAZIONE A TODESCA	ABITAZIONE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE USATA SALTUARIAMENTE	EDIFICIO TIPICO	B6	B	IV	NO
AW033	ABITAZIONE STALLA E FIENILE A TODESCA	COSTRUZIONE USATA SALTUARIAMENTE IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO, ABBISOGNA DI INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI DI MANUTENZIONE	B6	B	V	NO
AW034	STALLA E FIENILE A TODESCA	COSTRUZIONE USATA SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B6	B	IV	NO
AW035	ABITAZIONE DEPOSITO STALLA A TODESCA	COSTRUZIONE USATA SALTUARIAMENTE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	ABBISOGNA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AW036	CASA D7ABITAZIONE A TODESCA	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE DI RECENTE COSTRUZIONE		B6	B	IV	NO
AW037	STALLA E FIENILE A TODESCA	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	ABBISOGNA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B6	B	V	NO
AW038	BAITO A TODESCA	EDIFICIO NON UTILIZZATO E FATISCENTE	ABBISOGNA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B6	B	X	NO
AW039	CASA D7ABITAZIONE A TODESCA	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B6	B	IV	NO
AW040	CASA D7ABITAZIONE A TODESCA	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN OTTIMO STATO	EDIFICIO TIPICO	B6	B	IV	NO
AW041	STALLA E FIENILE A TODESCA	EDIFICIO NON UTILIZZATO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	ABBISOGNA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AW042	STALLA E FIENILE A TODESCA	EDIFICIO UTILIZZATO STAGIONALMENTE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	ABBISOGNA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AW043	CASA D7ABITAZIONE A TODESCA	EDIFICIO UTILIZZATO STAGIONALMENTE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO DA RIQUALIFICARE TIPOLOGICAMENTE E ARCHITETTONICAMENTE AL FINE DI MIGLIORARE L'INSERIMENTO NELL'AMBIENTE	B6	B	III	NO
AW044	CHIESETTA A RAGADA	CHIESETTA IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B6	B	VI	NO
AW045	ABITAZIONE E STALLA A RAGADA	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	ABBISOGNA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
AW046	STALLA E FIENILE A RAGADA	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	ABBISOGNA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B6	B	V	NO
AW047	CASA D7ABITAZIONE A RAGADA	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE	EDIFICIO RECENTE DA RIQUALIFICARE E MIGLIORARE ARCHITETTONICAMENTE	B6	B	III	NO
AW048	DEPOSITO A RAGADA	MANUFATTO ATTIVO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO INCONGRUO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B6	B	I	NO
AW049	CASA D7ABITAZIONE A RAGADA	EDIFICIO UTILIZZATO SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B6	B	IV	NO
AW050	CASA D7ABITAZIONE A RAGADA	EDIFICIO UTILIZZATO SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO DA RIQUALIFICARE TIPOLOGICAMENTE E NEI MATERIALI	B6	B	III	NO
AW051	CASA D7ABITAZIONE E DEPOSITO A RAGADA	EDIFICIO UTILIZZATO SALTUARIAMENTE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B6	B	III	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AW052	BAITA A RAGADA	RUDERI	L?AREA DI SEDIME E LE VICINANZE ABBISOGNANO DI BONIFICA E SISTEMAZIONE	B6	B	II	NO
AW053	CASA D?ABITAZIONE A RAGADA	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE		B6	B	III	NO
AW054	DEPOSITO A RAGADA	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO DI TIPOLOGIA CONTRASTANTE CON L?AMBIENTE	B6	B	I	NO
AW055	CASA D?ABITAZIONE A RAGADA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN OTTIMO STATO DI CONSERVAZIONE		B6	B	IV	NO
AW056	BAITA A RAGADA	RUDERI	L?AREA DI SEDIME ABBISOGNA DI BONIFICA E SISTEMAZIONE	B6	B	II	NO
AW057	EX RIFUGIO A RAGADA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE		B6	B	IV	NO
AW060	BAITA A PONTE MARIA	COSTRUZIONE INATTIVA IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE		B3	B	III	NO
AW062	BOX IN LAMIERA ALLA CAVA DI GRANITO	BOX PRECARIO ATTIVO		B2	B	I	NO
AW063	BOX IN LEGNO ALLA CAVA DI GRANITO	BOX DI NUOVA COSTRUZIONE ATTIVO (MENZA OPERAI)		B2	B	VII	NO
AW066	BAITA A TODESCA	RUDERE		B6	B	XV	NO
AW067	BAITA A TODESCA	RUDERE		B6	B	II	NO
AW068	BAITA A TODESCA	RUDERE		B6	B	II	NO
AW069	BAITA A TODESCA	RUDERE		B6	B	XV	NO
AW070	BAITA A RAGADA	RUDERE		B6	B	II	NO
AW071	BAITA A RAGADA	RUDERE		B6	B	II	NO
AW072	BAITA IN LOCALITA? CASCINA MUTA	RUDERE		B4	B	II	NO
AW073	BAITA IN LOCALITA? STELLA ALPINA	RUDERE		B4	B	II	NO
AW074	BAITA A TODESCA	RUDERE		B6	B	II	NO
AX001	LOCALITA? PASSO DELLE VACCHE, BIVACCO SEGALLA	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO		A3	A	XI	NO
AX002	RUDERI COMANDO PRIMA GUERRA MONDIALE	RUDERI CONSISTENTI E BEN CONSERVATI	RUDERI DA SISTEMARE E PROTEGGERE QUALI RESIDUATI BELLICI (VALORE STORICO-CULTURALE)	B4	A	VI	NO
AX003	BARACCA COMANDO MILITARE AUSTRIACO	RUDERI CONSISTENTI E BEN CONSERVATI	RUDERI DA SISTEMARE E PROTEGGERE QUALI RESIDUATI BELLICI (VALORE STORICO-CULTURALE)	B4	A	VI	NO
AX004	BIVACCO SAT VIGO RENDENA BAITA DOSSON	EDIFICIO ATTIVO BEN CONSERVATO		B4	A	XI	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

AX005	BAITA VALLETTA ALTA	BAITA NON UTILIZZATA IN CATTIVO STATO DI MANUTENZIONE	MANUFATTO IN CONTRASTO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B4	A	X	NO
AX006	BAITA VALLETTA BASSA	BAITA NON OCCUPATA IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	ABBISOGNA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE FORMALE	B1	A	III	NO
AX007	BAITA COEL	RUDERI		B1	A	II	NO
AX008	BAITA COEL	BAITA NON OCCUPATA IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	ABBISOGNA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE FORMALE	B1	A	III	NO
AX009	BAITA VALSORDA (BIVACCO PRIVATO)	BAITA OCCUPATA SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	III	NO
AX010	RUDERE STALLONE VALSORDA	RUDERI	DA RICONSIDERARE CONGIUNTAMENTE A BAITA VALSORDA CHE NE OCCUPA IL SEDIME IN MODO PARZIALE	B4	B	II	NO
AX011	BAITA VALSORDA	RUDERI		B4	B	X	NO
AX012	BAITA PRAINO	RUDERI		B4	B	XV	NO
AX013	STALLONE PRAINO	RUDERI		B4	B	XV	NO
AX014	MALGA PRAINO	MALGA INATTIVA IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO) ABBISOGNA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	B4	B	VIII	NO
AX015	MALGA A PIAN DEL FORNO	RUDERI		B6	B	II	SI
AX016	EX DEPOSITO ESPLOSIVI MINIERA	RUDERI		B6	B	II	NO
AX017	EX DEPOSITO ESPLOSIVI MINIERA	RUDERI		B6	B	II	NO
AY001	BIVACCO DELLA CUNELLA - SAT TIONE	BIVACCO ATTIVO DI NUOVA COSTRUZIONE		A3	A	XI	NO
AY002	BAITA A MALGA MANDRONE	RUDERI		A3	A	II	NO
AY003	BAITA A MALGA STRACCIOLA	BAITA PRECARIA NON OCCUPATA	MANUFATTO DI MATERIALI VARI IN CONTRASTO FIGURATIVO CON L'AMBIENTE	A3	A	II	NO
AY004	BAITA A MALGA GERNE'	RUDERI		A3	A	II	NO
AZ001	BIVACCO BONVECCHIO A CIMA SASSARA	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN OTTIMO STATO		A3	A	XI	NO
AZ002	EX STALLONE A MALGA CENTONIA	RUDERE		B4	A	II	NO
AZ003	BAITA A MALGA CENTONIA	RUDERE		B4	A	II	NO
AZ004	VASCA PRESA ACQUEDOTTO A MALGA CENTONIA	MANUFATTO ATTIVO IN BUONO STATO	MANUFATTO MAL INSERITO NELL'AMBIENTE, NECESSITA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE	B4	A	VII	NO
BA001	BAITA DELLE BALE BIVACCO A CARBONARI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B3(S1)	B	IV	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

BA002	MALGA CAMPODENNO (STALLONE)	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B4 (S1)	B	VIII	NO
BA003	MALGA CAMPODENNO (ABITAZIONE)	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B4 (S1)	B	VIII	NO
BA004	DEPOSITO A MALGA CAMPODENNO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B4 (S1)	B	VIII	NO
BA005	OPERA DI PRESA A MALGA CAMPODENNO	MANUFATTO DI USO PERMANENTE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO CHE NECESSITA DI MIGLIORE E PIU' ADEGUATO INSERIMENTO AMBIENTALE (INTERRAMENTO)	B4 (S1)	B	VII	NO
BB001	BAITA A MALGA LOVERDINA	RUDERI		B4 (S1)	B	II	NO
BB002	STALLONE A MALGA LOVERDINA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B4 (S1)	B	VIII	NO
BB003	ABITAZIONE A MALGA LOVERDINA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B4 (S1)	B	IX	NO
BB004	OPERA DI PRESA A MALGA LOVERDINA	MANUFATTO DI USO PERMANENTE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B4 (S1)	B	VII	NO
BD001	MALGA TERMONCELLO ABITAZIONE E STALLA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO, LA STALLA NECESSITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	B4 (S1)	B	VIII	NO
BD002	OPERA DI CAPTAZIONE IDRICA A MALGA TERMONCELLO	MANUFATTO DI USO PERMANENTE IN BUONO STATO		B4 (S1)	B	VII	NO
BD003	BAITA DEI CACCIATORI A MALGA TERMONCELLO	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO CHE NECESSITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	B4 (S1)	B	III	NO
BF001	MANUFATTO A PASSO DELLA FORCOLA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	MIGLIORABILE SOTTO L'ASPETTO TIPOLOGICO	B4	B	IX	NO
BF002	BAITA NANA	EDIFICIO NON OCCUPATO, FATISCENTE E PARZIALMENTE CROLLATO		B4	B	XV	NO
BG001	CASA D'ABITAZIONE E TETTOIA A PIANEZZA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO CHE NECESSITA DI MIGLIORAMENTO TIPOLOGICO E ARCHITETTONICO	B3 (S1)	B	III	NO
BH001	CAPITELLO VOTIVO ?IVO BERGAMO?	MANUFATTO IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE		B2 (S1)	B	VI	NO
BH002	STALLONE A MALGA ARZA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO	B4 (S1)	B	VIII	NO
BH003	OPERA DI PRESA	MANUFATTO DI USO PERMANENTE IN BUONO STATO		B4 (S1)	B	VII	NO
BH004	MALGA ARZA ABITAZIONE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO	B4 (S1)	B	VIII	NO
BH005	OPERA DI PRESA A MALGA ARZA	MANUFATTO DI USO PERMANENTE IN BUONO STATO		B4 (S1)	B	VII	NO
BH006	STALLONE A MALGA ARZA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO	B4 (S1)	B	VIII	NO
BI001	RIFUGIO DOS DELLA QUARTA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B2 (S1)	B	IV	NO
BJ001	CAPITELLO LIGNEO A MONTANA	MANUFATTO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B3 (S1)	B	VI	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

BJ002	MALGA SPORA PICCOLA (ABITAZIONE)	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	B4 (S1)	B	VIII	NO
BJ003	STALLA A MALGA SPORA PICCOLA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	B4 (S1)	B	VIII	NO
BJ004	OPERA DI CAPTAZIONE A MALGA SPORA PICCOLA	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE	B4 (S1)	B	VII	NO
BJ005	BAITA A MALGA SPORMINORE	RUDERI		B4 (S1)	B	II	NO
BJ006	MALGA SPORMINORE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B4 (S1)	B	VIII	NO
BJ008	STALLA A MALGA SPORMINORE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B4 (S1)	B	VIII	NO
BJ009	OPERA DI PRESA A MALGA SPORMINORE	MANUFATTO DI USO PERMANENTE IN BUONO STATO		B4(S1)	B	VII	NO
BK001	MALGA TASSULLA ABITAZIONE E PARTE RICETTIVA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	VIII	NO
BK002	STALLONE A MALGA TASSULLA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	VIII	NO
BK003	DEPOSITO A MALGA TASSULLA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO CHE NECESSITA DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO COMPLESSIVO	B4	B	X	NO
BL001	RIFUGIO GENZIANELLA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B3 (S1)	B	III	NO
BL002	CASCINA ?BAIT DA ZEI?	RUDERI		B3 (S1)	B	X	NO
BM001	CAPITELLO VOTIVO A SORTI VECCHIE	MANUFATTO IN BUONO STATO		B3 (S1)	B	VI	NO
BM002	OPERA IDRAULICA A SORTI VECCHIE (PARTITORE)	MANUFATTO DI USO PERMANENTE IN BUONO STATO		B3 (S1)	B	VII	NO
BM003	BAITA A SORTI VECCHIE	RUDERI		B3 (S1)	B	II	NO
BM004	EDIFICIO A CRONELLE DI BEZ	EDIFICIO NON OCCUPATO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO	B3 (S1)	B	X	NO
BM005	BARACCA ALL'EX VIVAIO FORESTALE	EDIFICIO NON OCCUPATO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO INUTILIZZATO, AREA DA BONIFICARE	B3 (S1)	B	III	NO
BM007	OPERA DI PRESA IN VALLE DI TOVEL	MANUFATTO DI USO PERMANENTE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B3 (S1)	B	VII	NO
BM008	EDIFICIO RICETTIVO A BAITA DELLA ROCCIA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B3 (S1)	B	VI	NO
BM009	OPERA DI CAPTAZIONE AL RISTORANTE CAPRIOLO	MANUFATTO DI USO PERMANENTE IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE		B3 (S1)	B	VII	NO
BM010	ALBERGO RISORANTO CAPRIOLO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO CHE NECESSITA DI MIGLIORIE ESTETICO-ARCHITETTONICHE	B3 (S1)	B	XIV	NO
BM011	GENERATORE AL RISTORANTE CAPRIOLO	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO BISOGNOSO DI MIGLIORE INSERIMENTO AMBIENTALE	B3 (S1)	B	VII	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

BM012	OPERA DI PRESA AL RISTORANTE CAPRIOLO	MANUFATTO DI USO PERMANENTE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO BISOGNOSO DI MIGLIORE INSERIMENTO AMBIENTALE	B3(S1)	B	VII	NO
BM013	BAR ANNESSO AL CAMPO SPORTIVO FRATACIOL	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	AMBIENTE CIRCOSTANTE DA SISTEMARE E MIGLIORARE DAL PUNTO DI VISTA FIGURATIVO	B3(S1)	B	VI	NO
BM014	MALGA TUENNA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B4(S2)	B	VIII	NO
BM015	MALGA TUENNA STALLA E DEPOSITO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B4(S2)	B	VIII	NO
BM016	SERVIZI IGIENICI AL PARCHEGGIO TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B3(S1)(S2)	B	VI	NO
BM017	DEPURATORE ZONA DEL LAGO (LOCALITA' LORA)	MANUFATTO DI USO PERMANENTE IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE	MANUFATTO DA INSERIRE E MIMETIZZARE MEGLIO NELL'AMBIENTE	B3(S1)(S2)	B	VII	NO
BM018	BAITA A LAGO DI TOVEL	RUDERI		B3(S1)(S2)(S3p)	B	II	NO
BM019	CHIOSCO SOUVENIR A TOVEL	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	ELEMENTO DI DISTURBO FIGURATIVO NELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B3(S1)(S2)(S3p)	B	I	NO
BM020	DEPOSITO A TOVEL	MANUFATTO DI USO STAG. IN PRECARIO E CATTIVO STATO DI MANUTENZIONZIONE	MANUFATTO IN FORTE CONTRASTO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B3(S1)(S2)	B	I	NO
BM021	ALBERGO MIRALAGO A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO CHE NECESSITA DI MIGLIORIE ESTETICO ARCHITETTONICHE	B3(S1)(S2)	B	XIV	NO
BM022	MEZZOLAGO SNAK BAR ORSO BRUNO A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO CHE NECESSITA DI MIGLIORIE ESTETICO ARCHITETTONICHE	B3(S1)(S2)	B	XIV	NO
BM023	STALLA A TOVEL	MANUFATTO DI USO STAGIONALE FATISCENTE	MANUFATTO DI MATERIALI VARI IN FORTE CONTRASTO CON L'AMBIENTE	B3(S1)(S2)	B	I	NO
BM024	CASA D'ABITAZIONE E GARAGE A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B3(S1)(S2)	B	III	NO
BM025	CASA D'ABITAZIONE E GARAGE A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B3(S1)(S2)	B	III	NO
BM026	CASA D'ABITAZIONE A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B3(S1)(S2)	B	III	NO
BM027	PREFABBRICATO DI USO ABITATIVO AL LAGO DI TOVEL	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	PREFABBRICATO DI FORTE CONTRASTO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B3(S1)(S2)	B	I	NO
BM028	CASA D'ABITAZIONE E GARAGE A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE		B3(S1)(S2)	B	III	NO
BM029	CASA D'ABITAZIONE E DEPOSITO A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE		B3(S1)(S2)	B	III	NO
BM030	BARACCA E DEPOSITO A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE	MANUFATTO DI MATERIALI VARI LA CUI PRESENZA PROVOCA DISORDINE EDILIZIO	B3(S1)(S2)	B	I	NO
BM031	CASA D'ABITAZIONE A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE		B3(S1)(S2)	B	IV	NO
BM032	CASA D'ABITAZIONE E DEPOSITO A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE		B3(S1)(S2)	B	III	NO
BM033	DEPOSITO A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE	MANUFATTO CHE PRODUCE DISORDINE EDILIZIO E FIGURATIVO	B3(S1)(S2)	B	I	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

BM034	DEPOSITO A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE	MANUFATTO CHE PRODUCE DISORDINE EDILIZIO E FIGURATIVO	B3(S1)(S2)	B	I	NO
BM035	CASA D'ABITAZIONE A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO DI RICONFIGURAZIONE TIPOLOGICA E ARCHITETTONICA PER UN MIGLIORE INSERIMENTO NELL'AMBIENTE	B3(S1)(S2)	B	III	NO
BM036	CHIESETTA A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE		B3(S1)(S2)	B	VI	NO
BM037	DEPOSITO A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE	IL MANUFATTO PRODUCE DISORDINE EDILIZIO E FIGURATIVO	B3(S1)(S2)	B	I	NO
BM038	CASA D'ABITAZIONE A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE		B3(S1)(S2)	B	III	NO
BM039	CENTRO VISITATORI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE		B3(S1)(S2)	B	X	NO
BM040	DEPOSITO A TOVEL	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI MANUTENZIONE	IL MANUFATTO PRODUCE DISORDINE EDILIZIO E FIGURATIVO	B3(S1)(S2)	B	I	NO
BM041	CASA D'ABITAZIONE A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B3(S1)(S2)	B	III	NO
BM042	WC A TOVEL	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	RICOMPORRE IL MANUFATTO CON L'EDIFICIO PRINCIPALE	B3(S1)(S2)	B	I	NO
BM043	CASA D'ABITAZIONE PREFABBRICATA A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B3(S1)(S2)	B	III	NO
BM044	DEPOSITO A TOVEL	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	IL MANUFATTO PRODUCE DISORDINE EDILIZIO E FIGURATIVO	B3(S1)(S2)	B	I	NO
BM045	DEPOSITO A TOVEL	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	IL MANUFATTO PRODUCE DISORDINE EDILIZIO E FIGURATIVO	B3(S1)(S2)	B	I	NO
BM046	OPERA DI PRESA A TOVEL	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE		B3(S1)(S2)	B	VII	NO
BM047	CASA D'ABITAZIONE A TOVEL	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B3(S1)(S2)	B	III	NO
BM048	CASA D'ABITAZIONE A TOVEL	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B3(S1)(S2)	B	III	NO
BM049	WC ESTERNO A TOVEL	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B3(S1)(S2)	B	VI	NO
BM050	DEPOSITO A TOVEL	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	IL MANUFATTO PRODUCE DISORDINE EDILIZIO E FIGURATIVO	B3(S1)(S2)	B	I	NO
BM051	CASA A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B3(S1)(S2)	B	III	NO
BM052	ALLOGGIAMENTO GENERATORE A TOVEL	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	IL MANUFATTO NECESSITA DI MIGLIORE INSERIMENTO AMBIENTALE	B3(S1)(S2)	B	VII	NO
BM053	CASA DI ABITAZIONE CON AUTORIMESSA A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B3(S1)(S2)	B	IV	NO
BM054	ALLOGGIAMENTO GENERATORE A TOVEL	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE		B3(S1)(S2)	B	VII	NO
BM055	DEPOSITO A TOVEL, ALLOGGIO MOTOGENERATORE	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO DI FORTE IMPATTO NEGATIVO CON L'AMBIENTE BOSCHIVO CIRCOSTANTE	B3(S1)(S2)	B	I	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

BM056	CASA D'ABITAZIONE A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B3(S1)(S2)	B	III	NO
BM057	ABITAZIONE E DEPOSITO A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B3(S1)(S2)	B	III	NO
BM058	CASA D'ABITAZIONE A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B3(S1)(S2)	B	III	NO
BM059	CASA D'ABITAZIONE A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B3(S1)(S2)	B	III	NO
BM060	WC ESTERNO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B3(S1)(S2)	B	IV	NO
BM061	DEPOSITO A TOVEL	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	IL MANUFATTO PRODUCE DISORDINE EDILIZIO E FIGURATIVO	B3(S1)(S2)	B	I	NO
BM062	*ALBERGO RISTORANTE "LAGO ROSSO"	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO CHE NECESSITA DI MIGLIORIE ESTETICO ARCHITETTONICHE	B3(S1)(S2)	B	XIV	NO
BM063	CASA D'ABITAZIONE A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B3(S1)(S2)	B	III	NO
BM064	CASA D'ABITAZIONE E DEPOSITO A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B3(S1)(S2)	B	III	NO
BM065	DEPOSITO A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	IL MANUFATTO PRODUCE DISORDINE EDILIZIO E FIGURATIVO	B3(S1)(S2)	B	I	NO
BM066	CHIESETTA A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B3(S1)(S2)	B	VI	NO
BM067	PREFABBRICATO RICETTIVO A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B3(S1)(S2)	B	III	NO
BM068	DEPOSITO A TOVEL, ALLOGGIO GENERATORE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	IL MANUFATTO PRODUCE DISORDINE EDILIZIO E FIGURATIVO	B3(S1)(S2)	B	I	NO
BM069	CASA D'ABITAZIONE A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B3(S1)(S2)	B	III	NO
BM070	CASA D'ABITAZIONE E DEPOSITO A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B3(S1)(S2)	B	XIV	NO
BM071	CASA D'ABITAZIONE E DEPOSITO A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B3(S1)(S2)	B	III	NO
BM072	DEPOSITO A TOVEL	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	IL MANUFATTO PRODUCE DISORDINE EDILIZIO E FIGURATIVO	B3(S1)(S2)	B	I	NO
BM073	CASA ABITAZIONE A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	NECESSITA DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE RIMOZIONE O RICOMPOSIZIONE DELLE SUPERFETAZIONI	B3(S1)(S2)	B	III	NO
BM074	CASA ABITAZIONE E DEPOSITO A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B3(S1)(S2)	B	III	NO
BM075	CASA ABITAZIONE E GARAGE A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B3(S1)(S2)	B	III	NO
BM076	CASA ABITAZIONE A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B3(S1)(S2)	B	III	NO
BM077	DEPOSITO A TOVEL	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO	IL MANUFATTO PRODUCE DISORDINE EDILIZIO E FIGURATIVO	B3(S1)(S2)	B	I	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

BM078	CASA ABITAZIONE E DEPOSITO A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B3(S1)(S2)	B	III	NO
BM079	CASA ABITAZIONE PREFABBRICATA A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B3(S1)(S2)	B	III	NO
BM080	WC ESTERNO A TOVEL	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO	IL MANUFATTO PRODUCE DISORDINE EDILIZIO E FIGURATIVO	B3(S1)(S2)	B	I	NO
BM081	CASA ABITAZIONE E DEPOSITO A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B3(S1)(S2)(S3p)	B	III	NO
BM082	BAITA A TOVEL	EDIFICIO FATISCENTE		B4(S2)	B	II	NO
BM083	MALGA POZZOL ABITAZIONE E PARTE RICETTIVA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B4(S2)	B	VIII	NO
BM084	MALGA POZZOL (STALLA)	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B4(S2)	B	VIII	NO
BM085	STALLA A MALGA FLAVONA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B4(S2)	B	VIII	NO
BM086	MALGA FLAVONA ABITAZIONE E PARTE RICETTIVA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B4(S2)	B	VIII	NO
BM087	OPERA DI PRESA IN ZONA TASSULLA-VAL DELLA ROCCIA	MANUFATTO USATO E FATISCENTE	ABBISOGNA DI RIQUALIFICAZIONE	B4b	B	VII	NO
BM088	RUDERE BAIT DEI VEDEI			B3	B	II	SI
BM089	PENSILINA ATTESA BUS A CAPRIOLO			B3	B	X	NO
BM090	PENSILINA ATTESA BUS A TAMBURELLO			B3	B	X	NO
BM091	PENSILINA ATTESA BUS A PARCHEGGIO LAGO			B3	B	X	NO
BM092	BAIT DE LA DENA	CASINA DEL BAIT DE LA DENA		B4b	B	II	NO
BM093	STALLONE DEL BAIT DE LA DENA			B4b	B	II	NO
BN001	VASCA RACCOLTA ACQUA A DAGNOLA ALTA	MANUFATTO USATO E FATISCENTE		B1	B	VII	NO
BN002	BAITA A DAGNOLA ALTA	RUDERE		B1	B	II	NO
BN003	EDIFICIO RICETTIVO A DAGNOLA ALTA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO - COLONIA	B1	B	IX	NO
BO001	*RIFUGIO **TOSA***	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE		A3	A	XII	NO
BO003	BAITO MASSODI	RUDERI		B1	B	IX	NO
BO004	BAITO MASSODI	RUDERI		B1	B	II	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

BO005	BIVACCO INVERNALE, DEPOSITO IN LOCALITA' RIFUGIO SELVATA	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	IL MANUFATTO COSTITUISCE PONTEGGIATURA EDILIZIA DA SCORAGGIARE, EVENTUALMENTE COMPATTARE CON IL RIFUGIO (MATERIALI IDONEI)	B1	B	III	NO
BO006	MANUFATTO ARRIVO TELEFERICA A RIFUGIO SELVATA	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO BISOGNOSO DI MIGLIORAMENTO TIPOLOGICO E ARCHITETTONICO	B1	B	VII	NO
BO007	RIFUGIO SELVATA	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO CHE NECESSITA DI MIGLIORAMENTO ARCHITETTONICO	B1	B	XII	NO
BO009	ALLOGGIAMENTO GENERATORE AL RIFUGIO CROZ DELL'ALTISSIMO	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE		B1	B	VII	NO
BO010	"RIFUGIO ""CROZ DELL'ALTISSIMO""	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B1	B	XII	NO
BO011	DEPOSITO AL RIFUGIO CROZ DELL'ALTISSIMO (LEGNAIA)	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO	RICOMPATTARE CON BO12 E BO13	B1	B	VII	NO
BO012	"BIVACCO INVERNALE AL RIFUGIO ""CROZ DELL'ALTISSIMO""	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	RICOMPATTARE CON BO13 E BO11	B1	B	III	NO
BO013	"DEPOSITO AL RIFUGIO ""CROZ DELL'ALTISSIMO""	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	RICOMPATTARE CON BO11 E BO12	B1	B	III	NO
BO014	DEPOSITO IN VAL DELLE SEGHE AL SERVIZIO TELEFERICHE SELVATA E TOSA	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO PRECARIO DA COMPATTARE CON QUELLI NELLE IMMEDIATE ADIACENZE E DA RIQUALIFICARE TIPOLOGICAMENTE	B2	B	I	NO
BO015	DEPOSITO IN VAL DELLE SEGHE AL SERVIZIO TELEFERICHE SELVATA E TOSA	BOX DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	MANUFATTO PRECARIO DA COMPATTARE CON QUELLI NELLE IMMEDIATE ADIACENZE E DA RIQUALIFICARE TIPOLOGICAMENTE	B3	B	I	NO
BO016	PARTENZA TELEFERICA TOSA E SELVATA IN VALLE DELLE SEGHE	MANUFATTO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE DI USO STAGIONALE		B3	B	VII	NO
BO017	DEPOSITO IN VALLE DELLE SEGHE	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE		B3	B	VI	NO
BO018	RIFUGIO MONTANARA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		C(B3)	C	XII	NO
BO020	CASA D'ABITAZIONE A BUSA DE L'ACQUA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		C (B6)	C	XIV	NO
BO021	DEPOSITO A BUSA DE L'ACQUA	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO DI MATERIALI VARI, PRECARIO, MAL INSERITO NELL'AMBIENTE	C (B6)	C	I	NO
BO022	"STALLA A MALGA ""TOVRE""	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	C (B4)	C	VIII	NO
BO023	"MALGA ""TOVRE""	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO, BISOGNOSO DI MANUTENZIONE	C (B4)	C	VIII	NO
BO024	"STALLETTA A MALGA ""TOVRE""	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	C (B4)	C	VIII	NO
BO025	DEPOSITO ACQUA A MALGA TOVRE	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO DI FORTE IMPATTO NEGATIVO DA MIGLIORARE LA TIPOLOGIA E L'INSERIMENTO AMBIENTALE	C (B4)	C	VII	NO
BO026	CASA D'ABITAZIONE E DEPOSITO A PRADEL	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO DA MIGLIORARE TIPOLOGICAMENTE ED ESTETICAMENTE	C (B3)	C	III	NO
BO027	GUARDIOLA PARTENZA IMPIANTO DI RISALITA A MONTANARA	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	C	VII	NO
BO028	STAZIONE ARRIVO SEGGIOVIA A MONTANARA	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO DI MIGLIORE AMBIENTAZIONE	B4	C	VII	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

BO030	BAITA A PRADEL	RUDERE		B2	B	II	NO
BO031	BAITA A PRADEL	RUDERE		B2	B	II	NO
BO032	VASCA ACQUEDOTTO IN VALLE DELLE SEGHE	MANUFATTO DI USO PERMANENTE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO BISOGNOSO DI MIGLIORE E PIU' ADEGUATO INSERIMENTO NEL PAESAGGIO CIRCOSTANTE	B2	B	VII	NO
BO034	TELEFERICA A CEDA DI ANDALO	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO DA RIQUALIFICARE TIPOLOGICAMENTE	B4	B	VII	NO
BO035	BAITA A CEDA DI ANDALO	RUDERE		B4	B	II	NO
BO036	VASCA ACQUEDOTTO A CEDA	MANUFATTO DI USO PERMANENTE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO DA INSERIRE FIGURATIVAMENTE MEGLIO NELL'AMBIENTE	B4	B	VII	NO
BO037	BAITA A CEDA	RUDERI		B4	B	II	NO
BO038	EDIFICIO A CEDA	RUDERI		B4	B	IX	NO
BO039	EDIFICIO RICETTIVO (COLONIA)	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B4	B	XII	NO
BO040	VASCA ACQUEDOTTO IN VAL DELLE SEGHE	MANUFATTO DI USO PERMANENTE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B2	B	VII	NO
BO059	OPERA DI PRESA CONSORZIO IDRICO VAL PERSE			A3	B	VII	NO
BO060	OPERA DI PRESA CONSORZIO IDRICO VAL PERSE			A3	B	VII	NO
BO061	OPERA DI PRESA CONSORZIO IDRICO VAL PERSE			A3	B	VII	NO
BO062	DISABBIATORE CONSORZIO IDRICO VAL PERSE			C (B2)	C	VII	NO
BO063	RIPARTITORE CONSORZIO IDRICO VAL PERSE			C (B3)	C	VII	NO
BP001	BARACCA MOBILE (SU RUOTE) PER RICOVERO BOSCAIOLI A SELVAPIANA	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO MOBILE LA CUI PRESENZA E' LEGATA ALLA PRATICA BOSCHIVA	B3 (S1)	B	VI	NO
BP002	DEPOSITO TELEFERICA MALGA SPORA A FONTANA FREDDA	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN CATTIVO STATO	MANUFATTO PRECARIO DA RICOMPORRE ARCHITETTONICAMENTE	B3 (S1)	B	VII	NO
BP003	DEPOSITO INTERRATO A SPORA	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO		B1 (S1)	B	VI	NO
BP004	ABITAZIONE E DEPOSITO A SPORA	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO, SUPERFETAZIONI DA ELIMINARE (DEPOSITO)	B1 (S1)	B	IV	NO
BP006	ABITAZIONE A SPORA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B1 (S1)	B	IV	NO
BP007	EDIFICIO A SPORA	RUDERI		B1 (S1)	B	II	NO
BP008	EDIFICIO A SPORA	RUDERI		B4	B	II	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

BP009	MANUFATTO ARRIVO TELEFERICA A MALGA SPORA	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN CATTIVO STATO	MANUFATTO PRECARIO DA RICOMPORRE ARCHITETTONICAMENTE	B4	B	VII	NO
BP010	EDIFICIO A MALGA SPORA	RUDERI		B4	B	II	NO
BP011	EDIFICIO A MALGA SPORA	RUDERI		B4	B	II	NO
BP012	STALLONE A MALGA SPORA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B4	B	VIII	NO
BP013	CASCINA A MALGA SPORA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO, NECESSITA DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE RIMOZIONE O RICOMPOSIZIONE DELLA SUPERFETAZIONE	B4	B	VIII	NO
BP014	VASCA DEPOSITO ACQUA A MALGA SPORA	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	VII	NO
BP015	MANUFATTO USO SOCIALE A BENON	USO SALTUARIO	NECESSITA' MIGLIORIE	B3 (S1)	B	IX	NO
BQ001	BARACCA IN TRONCHI A DIAGA	MANUFATTO DI USO SALTUARIO	DEPOSITO	B6	B	VI	NO
BQ002	BARACCA IN LEGNO A DIAGA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO	DEPOSITO	B6	B	VI	NO
BQ003	CASA D'ABITAZIONE A DIAGA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO		B6	B	III	NO
BQ004	CASA D'ABITAZIONE A DIAGA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO		B6	B	IV	NO
BQ005	STALLA,FIENILE,DEPOSITO A DIAGA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO	EDIFICIO TIPICO	B6	B	IV	NO
BQ006	ABITAZIONE, STALLA, FIENILE E DEPOSITO A DIAGA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
BQ007	BAITA A DIAGA	RUDERE		B6	B	II	NO
BQ008	DEPOSITO A DIAGA	MANUFATTO DI USO SALTUARIO E FATISCENTE	MANUFATTO CONTRASTANTE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B6	B	I	NO
BQ009	CASA ABITAZIONE A DIAGA	EDIFICIO USATO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
BQ010	CASA DI ABITAZIONE A DIAGA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
BQ011	CASA D'ABITAZIONE A DIAGA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO	EDIFICIO DA RIQUALIFICARE	B6	B	IV	NO
BQ012	CASA D'ABITAZIONE A DIAGA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO	EDIFICIO DA RIQUALIFICARE	B6	B	IV	NO
BQ013	STALLA,FIENILE,DEPOSITO A DIAGA	EDIFICIO NON USATO E FATISCENTE	EDIFICIO DA CONSOLIDARE	B6	B	IV	NO
BQ014	CASA D'ABITAZIONE A DIAGA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO		B6	B	III	NO
BQ015	DEPOSITO A DIAGA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO		B6	B	VI	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

BQ016	DEPOSITO A DIAGA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO		B6	B	VI	NO
BQ017	CASA D7ABITAZIONE A DIAGA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO	EDIFICIO DA RIQUALIFICARE	B6	B	IV	NO
BQ018	CASA D7ABITAZIONE A DIAGA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO	EDIFICIO TIPICO	B6	B	IV	NO
BQ019	CASA DI ABITAZIONE A DIAGA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO DI RECENTE COSTRUZIONE DA RIQUALIFICARE TIPOLOGICAMENTE	B6	B	III	NO
BQ020	CASA DI ABITAZIONE A DIAGA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B6	B	IV	NO
BQ021	BAITA IN LEGNO A MALGA CAMPO	EDIFICIO DI USO SALTUARIO SISTEMAZIONE RECENTE DEPOSITO	(EDIFICIO TIPICO)	B4	B	V	NO
BQ022	STALLA A MALGA CAMPO	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B4	B	VIII	NO
BQ023	CASA DI ABITAZIONE A MALGA CAMPO	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	IV	NO
BQ024	DEPOSITO A MALGA CAMPO	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN FASE DI SISTEMAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B4	B	IV	NO
BQ025	CASA D7ABITAZIONE A MALGA CAMPO	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B4	B	IV	NO
BQ026	BAITA A DOSSONE	EDIFICIO PARZIALMENTE CROLLATO (RUDERE)		B1	B	X	NO
BQ027	BAITA A MALGA LAMOLA	RUDERE		B4	B	II	NO
BQ028	BAITA A MALGA LAMOLA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI MANUTENZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B4	B	X	NO
BQ029	CASA DI ABITAZIONE A GARZONE?	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B4	B	IV	NO
BQ030	BAITA A GARZONE?	EDIFICIO NON UTILIZZATO IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO (EDIFICIO TIPICO)	B4	B	VIII	NO
BQ031	STALLA A GARZONE?	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B4	B	VIII	NO
BQ033	RIFUGIO SAN GIULIANO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	XII	NO
BQ034	CHIESETTA A SAN GIULIANO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	B	VI	NO
BQ035	BAITO LATTE A MALGA SAN GIULIANO	EDIFICIO INATTIVO	EDIFICIO BISOGNOSO DI RISANAMENTO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA (EDIFICIO TIPICO)	B4	B	VIII	NO
BQ036	ABITAZIONE A MALGA SAN GIULIANO	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B4	B	VIII	NO
BQ037	STALLA A MALGA SAN GIULIANO	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B4	B	VIII	NO
BQ038	POLLAIO ALLE CASCADE DI NARDIS	MANUFATTO ATTIVO STAGIONALMENTE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	RIMOZIONE DEL MANUFATTO ED EVENTUALE RICOSTRUZIONE CON RICOMPATTAZIONE DEI NUMEROSI VOLUMI PRESENTI NELLE VICINANZE (DI PERTINENZA DEL RIST. NARDIS) CIO? AL FINE DI OTTENERE UN FABBRICATO ORGANICO DI TIPOLOGIA E MATERIALI CONFACENTI CON L'AMBIENTE CIRC.	B6	B	I	NO

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Elenco manufatti

BQ039	DEPOSITO A NARDIS	MANUFATTO ATTIVO STAGIONALMENTE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	VEDI BQ38	B6	B	I	NO
BQ040	DEPOSITO A NARDIS	MANUFATTO ATTIVO STAGIONALMENTE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	VEDI BQ38	B6	B	I	NO
BQ041	DEPOSITO A NARDIS	MANUFATTO ATTIVO STAGIONALMENTE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	VEDI BQ38	B6	B	I	NO
BQ042	RIFUGIO CASCATA NARDIS	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN OTTIMO STATO DI CONSERVAZIONE		B6	B	XIV	NO
BQ043	MANUFATTO DI CONTROLLO OPERE DI PRESA ENEL	MANUFATTO ATTIVO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B2	B	VII	NO
BQ044	CASA CUSTODE ENEL (PRESA)	EDIFICIO ATTIVO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B2	B	III	NO
BQ045	CABINA DI TRASFORMAZIONE ENEL	EDIFICIO ATTIVO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	IL MANUFATTO DATO L'AMBIENTE CIRCOSTANTE DOVREBBE ESSERE RICOMPOSTO VOLUMETRICAMENTE E TIPOLOGICAMENTE	B2	B	VII	NO
BR001	CASCINALLO MALGA STABLO MARCIO	USO STAGIONALE	RECENTEMENTE RICOSTRUITO	B4b	B	VIII	NO
BR002	MALGA STABLO MARCIO	USO SALTUARIO	RECENTEMENTE RISTRUTTURATA	B4b	B	VIII	NO
BR003	BAITO CACCIATORI A VALBONA	USO SALTUARIO	BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	B2	B	VI	NO
BR004	WC A BAITO CACCIATORI VALBONA	USO SALTUARIO		B2	B	I	NO
BR005	LEGNAIA A BAITO CACCIATORI VALBONA	USO SALTUARIO		B2	B	I	NO