



PIANO DEL PARCO

PIANO TERRITORIALE
Variante 2018 - Documento 4, Allegato D

Adozione definitiva - delibera del Comitato di gestione n. 16 del 28 ottobre 2019
APPROVAZIONE - delibera di Giunta provinciale n. 2029 del 13 dicembre 2019



**ELENCO MANUFATTI
MODIFICHE**

PIANO DEL PARCO
PIANO TERRITORIALE
ALLEGATO D - ELENCO MANUFATTI MODIFICHE

Adozione definitiva - delibera del Comitato di gestione n. 16 del 28 ottobre 2019
APPROVAZIONE – delibera di Giunta provinciale n. 2029 del 13 dicembre 2019

Direttore
dott. Cristiano Trotter

Ufficio Tecnico-Ambientale
ing. Massimo Corradi

Tecnico
geom. Giovanni Maffei - dott. Matteo Viviani

PREMESSA.

Nel presente documento vengono riportate le modifiche apportate all'elenco manufatti edilizi del Parco.

In particolare nelle seguenti tabelle vengono riportate le modifiche della presente Variante:

1. elenco nuovi edifici a seguito di ampliamento confini su C.C. Breguzzo II;
2. elenco nuovi edifici a seguito di ampliamento confini su C.C. Bondo;
3. elenco edifici a cui è stata modificata la classe di appartenenza;
4. elenco nuovi edifici inseriti a seguito di nuova costruzione o divisione di manufatto esistente in due classi di appartenenza;
5. elenco edifici per i quali è stata eliminata la scheda in quanto non più esistenti.

Per quanto riguarda i punti 1) e 2) le tabelle riportano i manufatti edilizi rilevati nella zona oggetto di ampliamento dei confini del Parco in Val di Breguzzo e che riguardano i Comuni Catastali di Breguzzo II e Bondo.

Per quanto riguarda il punto 3) la tabella elenca i manufatti le cui schede hanno subito modifiche. In particolare le modifiche hanno riguardato:

- gli edifici incongrui riclassificati in seguito alla III adozione in Comitato di Gestione ed al parere del Comitato scientifico delle Aree Protette del "1° stralcio relativo ai manufatti ex incongrui del Piano di Gestione del patrimonio edilizio secondo i disposti della Delibera del Comitato di Gestione n. 17 del 15 ottobre 2018;
- i ruderi che nel tempo sono stati ricostruiti e che pertanto vanno inseriti in classe XV – ex ruderi;
- gli edifici di valore storico o religioso inseriti nella nuova classe V/b – Edifici di particolare pregio;
- i rifugi escursionistici, per i quali è stata ripristinata la classe XIII;
- le altre strutture ricettive e turistiche per le quali la classe XIV è stata suddivisa in XIV/a e XIV/b;
- gli edifici indicati di servizio al Parco (classe X), in questo caso sono stati lasciati in classe X quelli effettivamente con tale destinazione, gli altri sono stati inseriti nelle rispettive classi (ad es. i ruderi sono stati messi in classe II)
- infine è stata modificata la classe che risultava errata per errori materiali.

Nell'ultima colonna, dedicata alle "note" viene fatta una breve descrizione delle motivazioni per le quali la classe è stata modificata.

Per quanto riguarda il punto 4) la tabella elenca i manufatti per i quali è stata fatta una nuova scheda, in quanto di nuova costruzione o divisione di manufatto esistente in due classi di appartenenza.

Infine per quanto riguarda il punto 5) la tabella elenca i manufatti per i quali è stata eliminata la scheda, che sono stati eliminati in quanto un ex "incongruo" o ex "manufatto tecnologico".

TABELLA 1) NUOVI EDIFICI CENSITI NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL PARCO IN VAL DI BREGUZZO – C.C. BREGUZZO II

SCHEDA	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NOTE	ZONA PDP	CLASSE	ED. CADENTE	NOTE
AC023	CASCINA MALGA COEL DI BREGUZZO	EDIFICIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B3	VIII	NO	
AC024	MALGA COEL DI BREGUZZO	RUDERE		B3	II	NO	
AC025	OPERA DI PRESA ACQUEDOTTO IN LOC. DISPENSA	MANUFATTO IN CALCESTRUZZO SEMINTERRATO		B2	VII	NO	
AC026	EDIFICIO AD USO ABITATIVO STAGIONALE	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	III	NO	
AC027	TETTOIA DEPOSITO AL SERVIZIO DELL'EDIFICIO AC26	MANUFATTO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO MAL INSERITO, AMBIENTE CIRCOSTANTE DA RIQUALIFICARE	B4	VI	NO	
AC028	TETTOIA DEPOSITO AL SERVIZIO DELL'EDIFICIO AC26	MANUFATTO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO MAL INSERITO, AMBIENTE CIRCOSTANTE DA RIQUALIFICARE	B4	VI	NO	
AC029	TETTOIA DEPOSITO AL SERVIZIO DELL'EDIFICIO AC26	MANUFATTO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO MAL INSERITO, AMBIENTE CIRCOSTANTE DA RIQUALIFICARE	B4	VI	NO	
AC030	TETTOIA DEPOSITO AL SERVIZIO DELL'EDIFICIO AC26	MANUFATTO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO MAL INSERITO, AMBIENTE CIRCOSTANTE DA RIQUALIFICARE	B4	VI	NO	
AC031	DEPOSITO AL SERVIZIO DELL'EDIFICIO AC26	MANUFATTO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO MAL INSERITO, AMBIENTE CIRCOSTANTE DA RIQUALIFICARE	B4	VI	NO	
AC032	DEPOSITO AL SERVIZIO DELL'EDIFICIO AC26	MANUFATTO IN DISCRETO STATO DI	MANUFATTO MAL INSERITO, AMBIENTE CIRCOSTANTE DA	B4	VI	NO	

		CONSERVAZIONE	RIQUALIFICARE				
AC033	VASCA DI ACCUMULO ACQUEDOTTO IN LOC. DISPENSA	MANUFATTO IN CALCESTRUZZO SEMINTERRATO		B4	VII	NO	
AC034	CENTRALE IDROELETTRICA	MANUFATTO IN CALCESTRUZZO SEMINTERRATO		B4	VII	NO	

TABELLA 2) NUOVI EDIFICI CENSITI NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL PARCO IN VAL DI BREGUZZO – C.C. BONDO

SCHEDA	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NOTE	ZONA PDP	CLASSE	ED. CADENTE	NOTE
CB001	BAITA IN LOC. PORCIL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE	BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	B4	IV	NO	
CB002	CASA DA MONT IN LOC. PORCIL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE SU DUE PIANI	BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	B4	IV	NO	
CB003	RUDERE IN LOC. PORCIL	RUDERE		B4	II	NO	
CB004	CASA DA MONT IN LOC. PORCIL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE SU DUE PIANI	BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	B4	IV	NO	
CB005	RUDERE IN LOC. STABLEI	RUDERE		B3	II	NO	
CB006	RUDERE IN LOC. STABLEI	RUDERE		B2	II	NO	
CB007	RUDERE IN LOC. STABLEI	RUDERE		B2	II	NO	
CB008	CASCINA MALGA MALGOLA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE		B3	VIII	NO	
CB009	CASA DA MONT IN LOC. PORCIL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE SU DUE PIANI	BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	B4	IV	NO	
CB010	CASA DA MONT IN LOC. PORCIL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE SU	BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	B4	III	NO	

		DUE PIANI					
CB011	CASA DA MONT IN LOC. PORCIL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE SU DUE PIANI	DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	B4	IV	NO	
CB012	CASA DA MONT IN LOC. PORCIL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE SU DUE PIANI	DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	B4	III	NO	
CB013	CASA DA MONT IN LOC. PORCIL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE SU DUE PIANI	DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	B4	IV	NO	
CB014	BARACCA IN LEGNO IN LOC. PORCIL	BARACCA IN LEGNO FATISCENTE	MANUFATTO IMPATTANTE PAESAGGISTICAMENTE	B4	I	NO	
CB015	TETTOIA IN LEGNO IN LOC. PORCIL	TETTOIA IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	DEPOSITO CHE NECESSITA DI MIGLIORAMENTO TIPOLOGICO	B2	VI	NO	
CB016	OPERA DI PRESA IN LOC. PORCIL	MANUFATTO IN CALCESTRUZZO SEMINTERRATO		B2	VII	NO	
CB017	RUDERE IN LOC. PORCIL	RUDERE		B2	II	NO	
CB018	RUDERE IN LOC. PORCIL	RUDERE		B4	II	NO	
CB019	CASA DA MONT IN LOC. PORCIL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE SU DUE PIANI	BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	B4	IV	NO	
CB020	CASA DA MONT IN LOC. PORCIL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE SU DUE PIANI	BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	B4	III	NO	
CB021	DEPOSITO IN LEGNO IN LOC. PORCIL	TETTOIA IN SUFFICIENTE STATO DI CONSERVAZIONE		B4	VI	NO	
CB022	VASCA DI ACCUMULO ACQUA IN LOC. PORCIL	MANUFATTO IN CALCESTRUZZO NON INTERRATO		B4	VII	NO	
CB023	RUDERE IN LOC. PORCIL	RUDERE		B4	II	NO	
CB024	CASA DA MONT IN LOC. PORCIL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE SU DUE PIANI	BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	B4	IV	NO	

CB025	CASA DA MONT IN LOC. PORCIL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE SU DUE PIANI	BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	B4	IV	NO	
CB026	RUDERE IN LOC. PORCIL	RUDERE		B4	II	NO	
CB027	DEPOSITO IN LEGNO IN LOC. PORCIL	TETTOIA IN SUFFICIENTE STATO DI CONSERVAZIONE		B4	VI	NO	
CB028	CASA DA MONT IN LOC. PORCIL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE SU DUE PIANI	BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	B4	IV	NO	
CB029	CASA DA MONT IN LOC. PORCIL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE SU DUE PIANI	BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	B4	IV	NO	
CB030	DEPOSITO IN LEGNO IN LOC. PORCIL	TETTOIA IN SUFFICIENTE STATO DI CONSERVAZIONE		B4	VI	NO	
CB031	RUDERE IN LOC. PORCIL	RUDERE		B2	II	NO	
CB032	LEGNAIA IN LOC. PORCIL			B4	XVI	NO	
CB033	CASA DA MONT IN LOC. PORCIL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE SU DUE PIANI	BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	B4	IV	NO	
CB034	CASA DA MONT IN LOC. PORCIL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE SU DUE PIANI	BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	B4	IV	NO	
CB035	DEPOSITO IN LEGNO IN LOC. PORCIL	TETTOIA IN SUFFICIENTE STATO DI CONSERVAZIONE		B4	VI	NO	
CB036	CASA DA MONT IN LOC. PORCIL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE SU DUE PIANI	BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	B4	III	NO	
CB037	VECCHIA CABINA ELETTRICA	MANUFATTO IMPATTANTE		B4	I	NO	
CB038	OPERA DI PRESA IDROELETTRICA EX ENEL			B4	VII		
CB039	EDIFICIO CUSTODE IMPIANTI ENEL			B4	III		

CB040	CASA DA MONT IN LOC. PORCIL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE SU DUE PIANI	BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	B4	IV	NO	
CB041	RUDERE IN LOC. PORCIL	RUDERE		B4	II	NO	
CB042	LEGNAIA DEPOSITO IN LOC. PORCIL	EDIFICIO IN COSTRUZIONE	AL SERVIZIO DEL MANUFATTO CB010	B4	XVI	NO	
CB043	CASA DA MONT IN LOC. PORCIL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE SU DUE PIANI	BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	B4	IV	NO	
CB044	CASA DA MONT IN LOC. PORCIL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE SU DUE PIANI	BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	B4	IV	NO	
CB045	CASA DA MONT IN LOC. PORCIL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE SU DUE PIANI	BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	B4	IV	NO	
CB046	CASA DA MONT IN LOC. PORCIL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE SU DUE PIANI	BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	B4	IV	NO	
CB047	CASA DA MONT IN LOC. PORCIL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE SU DUE PIANI	BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	B4	IV	NO	
CB048	CASA DA MONT IN LOC. PORCIL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE SU DUE PIANI	BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	B4	IV		
CB049	LEGNAIA	MANUFATTO IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	AL SERVIZIO DEL MANUFATTO CB047	B4	XVI	NO	
CB050	LEGNAIA		AL SERVIZIO DEL MANUFATTO CB004	B4	XVI	NO	

TABELLA 3) EDIFICI CON CLASSIFICAZIONE MODIFICATA

SCHEDA	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NOTE	ZONA PDP	CLASSE	ED. CADENTE	NOTE
AA009	STALLONE A MALGA STABLEI	RUDERE		B3	II	NO	Ex IX erroneamente classificato II
AA010	STALLA A STABLEI	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN	BISOGNOSO DI INTERVENTI DI	B3	IX	NO	Ex X

		MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA				
AA017	RUDERE, TRAMOGGIA FABBRICA VETRO A PRATI D'ALGONE	RUDERI	MANUFATTO IN CLS DA RIMUOVERE, RISANARE AMBIENTE CIRCOSTANTE, PRESENZA DETURBANTE	B2	V/b	NO	Ex X
AA030	BOX DEPOSITO A MALGA VALLON	BOX NON OCCUPATO IN BUONO STATO	IN STRIDENTE, FORTE CONTRASTO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B4	XVI	NO	Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
AA038	BAITA A PRATI D'ALGONE	NUOVA CASA DA MONT		B4	XV	NO	Ex II Rudere ricostruito
AA040	DEPOSITO A PRATI D'ALGONE	MANUFATTO NON OCCUPATO IN MEDIOCRE STATO DI MANUTENZIONE	MANUFATTO DI MATERIALI DIVERSI, FORTEMENTE CONTRASTANTE CON IL PAESAGGIO SILVO-PASTORALE CIRCOSTANTE	B4	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv. come edificio da demolire
AA045	CHIESETTA AL RIFUGIO ERINA	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO		B4	V/b	NO	Ex VI - classe non appropriata
AA046	DEPOSITO PRESSO ALBERGO BRENTA VAL D'ALGONE	NON OCCUPATI IN DISCRETO STATO	MANUFATTI BRUTTI E DEGRADANTI L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B4	XVI	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
AA047	ALBERGO BRENTA VAL D'ALGONE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B4	XIV/a	NO	Ex XIV per recepimento maggior dettaglio
AA055	DEPOSITO IN LOCALITA' RIFUGIO GHEDINA	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO	MANUFATTO MAL INSERITO, AMBIENTE CIRCOSTANTE DA RIQUALIFICARE	B2	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv. come edificio da demolire
AA057	BOX IN LAMIERA (AUTORIMESSA) RIFUGIO GHEDINA	BOX DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	MANUFATTO DI TIPOLOGIA IN FORTE CONTRASTO CON L'AMBIENTE	B4	XVI	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di

			CIRCOSTANTE				approvv.
AA058	W.C. IN LOCALITA' RIFUGIO GHEDINA	DI USO STAGIONALE IN CATTIVO STATO	MANUFATTO DI TIPOLOGIA IN FORTE CONTRASTO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B4	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approvv. come edificio da demolire
AA059	DEPOSITO E FIENILE RIFUGIO GHEDINA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO DA RISANARE E DA RIPULIRE DALLE SUPERFETAZIONI	B4	V/a	NO	Ex V
AA061	RUDERI EX FABBRICA DEL VETRO IN LOCALITA' RIFUGIO GHEDINA	RESTI DELL'EX VETRERIA IN PRECARIO STATO DI CONSERVAZIONE	RESTI DA CONSOLIDARE (SPECIE IL CAMINO) E AREA CIRC. DA RISANARE DATO IL NOTEVOLE INTERESSE COME DOCUMENTO STORICO DI ESEMPIO D'ARCHEOLOGIAIndustr.	B4	V/b	NO	Ex V
AA062	RIFUGIO GHEDINA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	XIII	NO	Ex XIV – ripristinata la classe Rifugi escursionistici
AA068	DEPOSITO A VALARAMUS	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO	MANUFATTO IN MATERIALI VARI, IN STRIDENTE CONTRASTO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B4	XVI	NO	Ex Incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approvv.
AA075	BARACCA USO DEPOSITO			B2	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approvv. come edificio da demolire
AA076	BARACCA USO DEPOSITO			B4	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di

							approvv. come edificio da demolire
AA077	RUDERI EX FABBRICA DEL VETRO IN LOCALITA' RIFUGIO GHEDINA	RESTI DELL'EX VETRERIA IN PRECARIO STATO DI CONSERVAZIONE	RESTI DA CONSOLIDARE (SPECIE IL CAMINO) E AREA CIRC. DA RISANARE DATO IL NOTEVOLE INTERESSE COME DOCUMENTO STORICO DI ESEMPIO D'ARCHEOLOGIAIndustr.	B4	V/b	NO	Ex V
AA078	RUDERI EX FABBRICA DEL VETRO IN LOCALITA' RIFUGIO GHEDINA	RESTI DELL'EX VETRERIA IN PRECARIO STATO DI CONSERVAZIONE	RESTI DA CONSOLIDARE (SPECIE IL CAMINO) E AREA CIRC. DA RISANARE DATO IL NOTEVOLE INTERESSE COME DOCUMENTO STORICO DI ESEMPIO D'ARCHEOLOGIAIndustr.	B4	V/b	NO	Ex V
AA079	BARACCA USO DEPOSITO	DI USO STAGIONALE IN CATTIVO STATO	MANUFATTO DI TIPOLOGIA IN FORTE CONTRASTO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B4	I		Ex incongruo riclassificato come edificio da demolire e non rientrato nella Variante 2014 - I stralcio manufatti ex incongrui
AA080	BARACCA USO DEPOSITO	DI USO STAGIONALE IN CATTIVO STATO	MANUFATTO DI TIPOLOGIA IN FORTE CONTRASTO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B4	I		Ex incongruo riclassificato come edificio da demolire e non rientrato nella Variante 2014 - I stralcio manufatti ex incongrui
AA081	DEPOSITO LOCALE GENERATORE	DI USO STAGIONALE IN CATTIVO STATO	MANUFATTO DI TIPOLOGIA IN FORTE CONTRASTO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B4	I		Ex incongruo riclassificato come edificio da demolire e non rientrato nella Variante 2014 - I stralcio manufatti

							ex incongrui
AC013	DEPOSITO A MALGA TRIVENA	DEPOSITO ATTIVO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B2	XVI	NO	Ex Incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
AC017	BAITA AD ACQUAFORTE	BAITA IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE, NON OCCUPATA	(EDIFICIO TIPICO) ABBISOGNA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	B2	IX	NO	Ex X Edificio non più in uso al Parco
AD001	BIVACCO RIPARO A BRONZIN	MANUFATTO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B3	VI	NO	Ex X Manufatto di riparo aperto
AD010	EDIFICIO RICETTIVO A GERIDOLO	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN OTTIMO STATO DI CONSERVAZIONE		B3	IX	NO	Ex IV Edificio della ex Malga attiva utilizzata per associazioni come gli altri edifici del complesso
AD025	EREMO DI SAN MARTINO	EDIFICIO PER IL CULTO BEN CONSERVATO		B2	V/b	NO	Ex VI Edificio di pregio di valore religioso
AD058	CASA D'ABITAZIONE DEPOSITO FIENILE A CAMPOLO	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B4	V/a	NO	Ex V
AD063	BAITA A CAMPOLO	NUOVA CASA DA MONT		B4	XV	NO	Ex II
AD068	DEPOSITO A CAMPOLO	MANUFATTO NON OCCUPATO E FATISCENTE	EDIFICIO DI MATERIALI VARI, FORTEMENTE CONTRASTANTE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE, DA RICOMPORRE ARCHITETTONICAMENTE	B2	XVI	NO	Ex Incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
AD078	EX CASA D'ABITAZIONE, DEPOSITO, STALLA A CAVRIA	CASA DA MONT CON TETTO RIFATTO	EDIFICIO ANCORA RECUPERABILE CON OPERE DI NOTEVOLE CONSISTENZA	B4	XV	SI	Ex II Rudere ricostruito

AD080	BAITA A CAVRIA	NUOVA CASA DA MONT		B4	XV	SI	Ex II Rudere ricostruito
AD084	BAITA A PRA' DELL'ERA	EDIFICIO NON OCCUPATO IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO-AMBIENTALE, BISOGNOSO DI MANUTENZIONE	B2	V/a	NO	Ex V
AD085	DEPOSITO A MALGA SELVA	EDIFICIO NON OCCUPATO IN PESSIMO STATO DI CONSERVAZIONE	BISOGNOSO DI RISANAMENTO, CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL FINE DEL RECUPERO DEI CARATTERI ORIGINALI	B4	V/a	NO	Ex V
AD093	RUDERE DI CASINA A PUZI DA L'ACQUA	NUOVA CASA DA MONT	RESTI ZOCCOLATURA CIOTTOLI E STRUTTURA BLOCKBAU	B3	XV	NO	Ex II Rudere ricostruito
AE008	EX STALLA A MALGA PLOZZE	EDIFICIO INATTIVO IN PESSIMO STATO	EDIFICIO TIPICO, RECUPERABILE CON CONSISTENTI OPERE DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO	B3	VIII	NO	Ex X Malga ristrutturata non in uso al Parco
AE009	BAITA A MALGA PLOZZE	EDIFICIO INATTIVO CON COPERTURA IN PESSIMO STATO	EDIFICIO FATISCENTE	B3	VIII	NO	Ex X Cascina Malga ristrutturata non in uso al Parco
AE014	PIATTAFORMA BARACCA A CORNISELLO	RESTI		B1	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv. come edificio da demolire
AE015	STAZIONE ARRIVO FUNICOLARE CORNISELLO	MANUFATTO ATTIVO' IN BUONO STATO	EDIFICIO E IMPIANTO IN FORTE IMPATTO NEGATIVO CON L'AMBIENTE, IMPIANTO INUTILE	B1	IX	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv. come edificio da destinare a turismo sociale come stralcio dalla Delibera del Comitato di

							Gestione n. 17 del 15 ottobre 2018
AE017	BARACCA DEPOSITO A LAGHI DI CORNISELLO	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI MANUTENZIONE	ELEMENTO DI DISTURBO NELL'AMBIENTE DI ALTA MONTAGNA CIRCOSTANTE	B1	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv. come edificio da demolire secondo prescrizione dl Comitato Scientifico delle Aree Protette
AE018	MANUFATTO IN CLS AL RIFUGIO LAGHI DI CORNISELLO		DA RIMUOVERE E RISANARE L'AREA DATO L'IMPATTO NEGATIVO	B1	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv. come edificio da demolire
AE020	DEPOSITO A MALGA CORNISELLO	MANUFATTO INATTIVO IN DISCRETO STATO	EDIFICIO A IMPATTO NEGATIVO, AREA DA BONIFICARE	B3	VII	NO	Ex Incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv
AF006	BAITA A MALGA BREGUZZO	CASA DA MONT RICOSTRUITA DA COMPLETARE		B3	XV	SI	Ex II Rudere ricostruito
AG004	MALGA ASBLEZ	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B3	IX	NO	Ex X Edificio non più in uso al Parco
AG037	BAITA A MASI JON	EDIFICIO SEMICROLLATO	(EDIFICIO TIPICO CON PARZIALE COPERTURA IN PAGLIA) EDIFICIO DA RECUPERARE PER IL SUO VALORE QUALE DOCUMENTO STORICO	B4	V/a	NO	Ex V
AG038	ABITAZIONE A MASI JON	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO RIMANEGGIATO) EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO CONDIZIONE	B4	V/a	NO	Ex V

			TIPOLOGICA ORIGINARIE				
AG050	WC A DOSSO DELLE FRATTE	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO BRUTTO DI DISTURBO VISIVO	B4	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv. come edificio da demolire
AG056	DEPOSITO A DOSSO DELLE FRATTE	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI MANUTENZIONE	DI FORTE IMPATTO NEGATIVO	B4	VII	NO	Ex Incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv
AG060	BAITA A DOSSO DELLE FRATTE	NUOVA CASA DA MONT	AREA DA BONIFICARE	B4	XV	NO	Ex II Rudere ricostruito
AG065	BAITA A DENGOLÒ	NUOVA CASA DA MONT	(EDIFICIO TIPICO MALANDATO) BISOGNOSO DI GROSSI INTERVENTI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO	B4	XV	SI	Ex II Rudere ricostruito
AG068	ABITAZIONE, STALLA E FIENILE A DENGOLÒ	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO NOTEVOLE)	B4	V/a	NO	Ex V
AG080	ABITAZIONE E FIENILE A PEZZE	EDIFICIO NON OCCUPATO IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO) EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO	B4	V/a	NO	Ex V
AG086	RISTORANTE DOLOMITI A BAESA IN VAL D'AMBIEZ	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B2	XIV/b	NO	Ex XIV per recepimento maggior dettaglio
AI003	BAR-RISTORANTE 'FONTANA BONA'	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	XIV/a	NO	Ex XIV per recepimento maggior dettaglio
AI004	BAR-RISTORANTE CHALET DA GINO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	XIV/a	NO	Ex XIV per recepimento maggior dettaglio
AI005	DEPOSITO ALLA CHALET DA GINO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN		B4	VII	NO	Ex Incongruo Riclassificato con

		MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE					variante incongrui in corso di approv
AI008	BAITA A MALGA NARDIS	NUOVA CASA DA MONT		B3	XV	NO	Ex II Rudere ricostruito
AI010	DEPOSITO IN LOCALITA' FIORI	NUOVO STALLONE CON ABITAZIONE	OCCUPA PARTE DEL VECCHIO STALLONE	B3	XV	SI	Ex II Rudere ricostruito
AI029	BASAMENTO TELEFERICA A VALINA D'AMOLA	MANUFATTO ABBANDONATO	MANUFATTO IN C.L.S. CHE CONTRASTA FORTEMENTE CON L'AMBIENTE DI ALTA MONTAGNA. DA RIMUOVERE O DA OCCULTARE CON RIPORTI DI MATERIALE E PIETrame	B1	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv. come edificio da demolire
AI031	BAITA A MALGA LARES	RUDERE		B1	II	SI	Manufatto erroneamente con codice AJ031
AI032	ABITAZIONE E STALLA A GRASSELLI	EDIFICIO ABBANDONATO IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	ABBISOGNA DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MERITEVOLE DI RIUTILIZZO	B2	V/a	NO	Ex V
AI033	BAITA A MALGA AMOLA	RUDERI		B3	IX	NO	Ex X Edificio non più in uso al Parco
AI034	BAITA A MALGA AMOLA	NUOVA CASA DA MONT		B3	XV	SI	Ex II
AJ002	RUDERE EX RIFUGIO LARES	RUDERI		B2	II	NO	Ex XI bivacco Allo stato di fatto è un rudere
AJ003	BAITA A MALGA PLAN	RUDERE		B3	II	NO	Ex IX Allo stato di fatto è un rudere
AJ004	BAITA A MALGA PLAN	RUDERE		B2	II	NO	Ex IX Allo stato di fatto è un rudere
AJ006	BAITA A LARES	RUDERE		A	II	NO	Ex X Allo stato di fatto è un rudere

AL001	STALLA RICOVERO A COEL SOLAN	STALLA IN LEGNO INATTIVA, IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	ABBISOGNA DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EDIFICIO TIPOICO)	B2	V/a	NO	Ex V
AL002	BARACCA DEPOSITO TELEFERICA A MALGA COEL	MANUFATTO ATTIVO, MA PRECARIO	MANUFATTO DA RIQUALIFICARE TIPOLOGICAMENTE	B2	VII	NO	Ex Incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
AL003	BAITA A MALGA COEL	RUDERI		B2	II	NO	Ex X Allo stato di fatto è un rudere
AL008	CHIESETTA RIFUGIO CARE' ALTO	CHIESETTA IN OTTIMO STATO DI MANUTENZIONE		A	V/b	NO	Ex VI Edificio di pregio di valore religioso
AL009	BAITA A MALGA CONCA	NUOVO EDIFICIO DI RIPARO		B3	XV	NO	Ex II Rudere ricostruito
AL0010	BAITA A MALGA CONCA	NUOVO EDIFICIO DI RIPARO		B3	XV	NO	Ex II finora non censito
AM005	CASA D'ABITAZIONE DEPOSITO ECC. A PIMONT ALT	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO	B4	V/a	NO	Ex V
AM006	CASA D'ABITAZIONE, DEPOSITO, ECC. A PIMONT ALT	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	B4	V/a	NO	Ex V
AM008	W.C. A PIMONT ALT	MANUFATTO FATISCENTE INUTILIZZATO	MANUFATTO FATISCENTE E INCONGRUO	B4	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv. come edificio da demolire
AM010	CASA D'ABITAZIONE E DEPOSITO A PIMONT ALT	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (AFFRESCO)	B4	V/a	NO	Ex V
AM011	CASA D'ABITAZIONE, FIENILE	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE	B4	V/a	NO	Ex V

		DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	ORDINARIA E STRAORDINARIA (AFFRESCO)				
AM013	ABITAZIONE, DEPOSITO, FIENILE A PIMONT ALT	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B4	V/a	NO	Ex V
AM014	ABITAZIONE E DEPOSITO A PIMONT ALT	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B4	V/a	NO	Ex V
AM021	ABITAZIONE FIENILE DEPOSITO A CAVAIPEDA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO) DA RIPULIRE DALLE SUPERFETAZIONI	B4	V/a	NO	Ex V
AM024	DEPOSITO LEGNA A CAVAIPEDA		MANUFATTO DI MATERIALI VARI DA ELIMINARE O RICOSTRUIRE E RICOMPORRE TIPOLOGICAMENTE	B4	XVI	NO	Ex Incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
AM025	W.C. ESTERNO A CAVAIPEDA	PRECARIO	MANUFATTO CONTRASTANTE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B4	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv. come edificio da demolire
AM026	ABITAZIONE FIENILE DEPOSITO A CAVAIPEDA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B4	V/a	NO	Ex V
AM027	CASA DI ABITAZIONE 'CAVAIPEDA'	ED. DI USO STAG. IN MEDIOCRE STATO DI CONS. IN FASE DI PARZIALE SIST.	(EDIFICIO TIPICO)	B4	V/a	NO	Ex V
AM028	CASA D'ABITAZIONE, DEPOSITO CAVAIPEDA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO	(EDIFICIO TIPICO)	B4	V/a	NO	Ex V

		DI CONSERVAZIONE					
AM033	FIENILE, DEPOSITO 'NAGALU''	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B4	V/a	NO	Ex V
AM035	BAITO A CASTALOT	NUOVA CASA DA MONT		B4	XV	NO	Ex II Rudere ricostruito
AM037	ABITAZIONE, FIENILE DEPOSITO A CASTALOT	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B4	V/a	NO	Ex V
AM038	ABITAZIONE, STALLA E FIENILE A CASTALOT	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B4	V/a	NO	Ex V
AM040	EX STALLA E FIENILE A MALGA SELVA	EDIFICIO IN DISUSO CON IL TETTO PARZIALMENTE CROLLATO	EDIFICIO IN PESSIMO STATO RECUPERABILE CON NOTEVOLI OPERE DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO	B4	V/a	NO	Ex V
AM044	STALLA E FIENILE A CLEAMP	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUPERFETAZIONE DA ELIMINARE	B4	V/a	NO	Ex V
AM051	FORTIFICAZIONI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE A CLEAMP	RESTI DI FORTIFICAZIONI IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	RESTI DA CONSERVARE, SISTEMARE E TUTELARE QUALI TESTIMONIANZE STORICHE DEL FATTO BELLICO, AREA CIRCOSTANTE DA RISANARE	B4	V/b	NO	Ex VI Edificio di pregio di valore storico
AM052	DEPOSITO A CLEAMP	EDIFICIO INTERRATO USATO STAGIONALMENTE		B4	XVI	NO	Ex Incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
AM056	RIFUGIO NAMBRONE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN		B2	XIV/a	NO	Ex XIV per recepimento

		BUONO STATO DI CONSERVAZIONE					maggior dettaglio
AM058	STAZIONE PARTENZA FUNICOLARE CORNISELLO	MANUFATTO IN BUONO STATO ATTIVO OCCASIONALMENTE	IMPIANTO ENEL SUPERATO DI FORTE IMPATTO NEGATIVO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B2	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv. come edificio da demolire
AM077	STALLA, FIENILE, DEPOSITO A MILEGNA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO) BISOGNOSO DI RISANAMENTO SPECIE DELLA COPERTURA. II RUDERE ADIACENTE E' DA ELIMINARE E L'AREA DA RISANARE	B3	II	SI	Ex X Allo stato di fatto è un rudere
AM080	ABITAZIONE E DEPOSITO A MILEGNA	EDIFICIO NON OCCUPATO IN CATTIVO STATO DI MANUTENZIONE	(EDIFICIO TIPICO) BISOGNOSO DI MANUTENZIONE E CONSOLIDAMENTO	B3	V/a	NO	Ex X Edificio non in uso al Parco
AM083	BAR RISTORANTE MALGA RITORTO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B3	XIV/b	NO	Ex XIV per recepimento maggior dettaglio
AM088	EDIFICIO RICETTIVO A PLAN DAI USEI	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	C(B2)	IX	NO	Ex X Edificio non più in uso al Parco
AM089	DEPOSITO ANNESSO A VASCONI A PLAN DAI USEI	MANUFATTO NON OCCUPATO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO DA RIMUOVERE, E L'AREA, COMPRESO IL VASCONI DA BONIFICARE E MIGLIORARE ESTETICAMENTE	C (B2)	VII	NO	Ex Incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv
AM096	RIFUGIO CINQUE LAGHI A PANCUGOLO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO CHE NECESSITA DI MIGLIORAMENTO ARCHITETTONICO	C (B1)	XIV/b	NO	Ex XIV per recepimento maggior dettaglio
AM113	BAITA A MANDRA DELLE FONTANE	RUDERI		B1	II	NO	Ex X Allo stato di fatto è un rudere

AM121	BIVACCO SERODOLI	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B1	I	NO	Ex incongruo riclassificato come edificio da demolire e non rientrato nella Variante 2014 - I stralcio manufatti ex incongrui
AM122	BAITA A MALGA BUSA DEI CAVAI	RUDERI		B3	XV	NO	Ex X Rudere ricostruito non in uso al Parco
AM125	RIFUGIO NAMBINO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B3	XIII	NO	Ex XIV - ripristinata la classe Rifugi escursionistici
AM130	CASA D'ABITAZIONE A LAGO NAMBINO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO	B3	IX	NO	Ex X Edificio non più in uso al Parco
AM131	STALLA A LAGO NAMBINO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO	B3	IX	NO	Ex VI Edificio ad uso sociale
AM141	ARRIVO FUNIVIA PRADALAGO	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE		C (B1)	VII	NO	Precedentemente comprendeva anche il ristorante per il quale è stata creata una nuova scheda
AM151	RIFUGIO RISTORANTE VIVIANI PRADALAGO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	NECESSITA DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E TIPOLOGICA NONCHE' RICOMPOSIZIONE DELLE SUPERFETAZIONI	C (B1)	XIII	NO	Ex XIV - ripristinata la classe Rifugi escursionistici
AM169	CHIESETTA A LAGO MALGHETTE	EDIFICIO IN BUONO STATO DI USO SALTUARIO		B2	V/b	NO	Ex VI Edificio di pregio di valore religioso
AM176	PREFABBRICATO SEDE DEL PRONTO SOCCORSO A PIAN DELLE MALGHETTE	MANUFATTO AD USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		C (B2)	XIV/b	NO	Ex XIV per recepimento maggior dettaglio
AM180	RIMESSA GATTI DELLE NEVI A PIAN DELLE	COSTRUZIONE DI USO STAGIONALE	EDIFICIO BRUTTO DA RIQUALIFICARE	C (B2)	I	NO	Ex incongruo riclassificato come

	MALGHETTE	IN BUONO STATO	TIPOLOGICAMENTE				edificio da demolire e non rientrato nella Variante 2014 - I stralcio manufatti ex incongrui
AM187	STALLONE A MALGA VIGO	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO	C (B3)	XIV/b	NO	Ex XIV per recepimento maggior dettaglio
AM188	CASCINA A MALGA VIGO	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO	C (B3)	XIV/b	NO	Ex XIV per recepimento maggior dettaglio
AM196	ALBERGO GENZIANELLA	EDIFICIO DI USO PERMANENTE		B2	XIV/a	NO	Ex XIV per recepimento maggior dettaglio
AM197	SERVIZI IGIENICI A GENZIANELLA	MANUFATTO DI USO PERMANENTE IN MEDIOCRE STATO	NECESSITA DI MIGLIORAMENTO ESTETICO E TIPOLOGICO	B2	VII	NO	Ex Incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv
AM200	MANUFATTO DEPOSITO A ZELEDRIA	MANUFATTO INUTILIZZATO'	ELEMENTO DI DISTURBO VISIVO	C (B3)	VII	NO	Ex Incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv
AM205	BAR RISTORANTE ZELEDRIA	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		C (B3)	XIV/b	NO	Ex XIV per recepimento maggior dettaglio
AM223	CASA DA MONT	NUOVA CASA DA MONT		B4	XV	NO	Ex II Rudere ricostruito
AO007	DEPOSITO AL BRENTI	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO DI FORTE DISTURBO VISIVO NEL GODIMENTO DEL PAESAGGIO CIRCOSTANTE (BRENTA)	A	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv. come edificio da demolire secondo prescrizione di Comitato Scientifico delle Aree Protette
AO010	CHIESETTA AI BRENTI	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO		A	V/b	NO	Ex VI Edificio di pregio di valore religioso

AO011	BAITA A BRENTA ALTA	RUDERE		A	IX	NO	Ex X Edificio non in uso al Parco
AO013	DEPOSITO TELEFERICA RIFUGIO ALIMONTA IN VAL BRENTA	BOX DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO	MANUFATTO INCONGRUO, NECESSITA DI ESSERE SOSTITUITO CON ALTRO PIU' COMPATIBILE TIPOLOGICAMENTE CON L'AMBIENTE	A	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approvv. come edificio da demolire
AO027	RIFUGIO CASCATE A VALLESINELLA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B2	XIV/b	NO	Ex XIV per recepimento maggior dettaglio
AO030	RIFUGIO VALLESINELLA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	NECESSITA DI MIGLIORAMENTO FORMALE	B2	XIV/a	NO	Ex XIV per recepimento maggior dettaglio
AO033	DEPOSITO A VALLESINELLA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO	B2	V/a	NO	Ex V
AO056	EX ARRIVO FUNIVIA GROSTE' E RIFUGIO STOPPANI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	NECESSITA DI UNA RICOMPOSIZIONE TIPOLOGICA E FORMALE CON DEMOLIZIONE DELLA VECCHIA STAZIONE DI ARRIVO DELLA FUNIVIA GROSTE'	C (B1)	XIV/a	NO	Ex XIV per recepimento maggior dettaglio Ex XIV per recepimento maggior dettaglio
AO062	DEPOSITO AL RIFUGIO GRAFFER	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	COSTITUITO DA MATERIALI VARI, BRUTTO, MAL INSERITO NELL'AMBIENTE. INTERRARE O AGGREGARE AGLI ALTRI MANUFATTI	C (B3)	VII	NO	Ex Incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approvv.
AO089	RIFUGIO MONTAGNOLI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		C (B3)	XIV/b	NO	Ex XIV per recepimento maggior dettaglio
AO103	RIFUGIO MONTE SPINALE DOSSON	FABBRICATO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		C (B3)	XIV/a	NO	Ex XIV per recepimento maggior dettaglio
AO118	RIFUGIO BOCH			C(B2)	XIV/B	NO	Ex XIV per recepimento maggior dettaglio

AO135	EX STALLA A PRA' DEL CASONE		RUDERI	B3	II	NO	Ex Incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
AO137	CABINA CRONOMETRAGGIO			B3	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv. come edificio da demolire
AP002	GARNI' A NEMBIA	EDIFICIO NON OCCUPATO IN CATTIVO STATO	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, SUPERFETAZIONI DEGRADANTI DA RIMUOVERE	B4	XIV/a	NO	Ex XIV per recepimento maggior dettaglio
AP003	RISTORANTE NEMBIA	EDIFICIO DI USO PERMANENTE IN BUONO STATO		B4	XIV/b	NO	Ex XIV per recepimento maggior dettaglio
AP022	BARACCA PASTORIA VAL DORE'	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI MANUTENZIONE	MANUFATTO IN STRIDENTE CONTRASTO CON L'AMBIENTE MONTANO CIRCOSTANTE	B3	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv. come edificio da demolire
AP023	BARACCA IN VAL DORE'	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI MANUTENZIONE	MANUFATTO IN STRIDENTE CONTRASTO CON L'AMBIENTE MONTANO CIRCOSTANTE	B3	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv. come edificio da demolire.
AP025	BARACCA A PRADA	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN CATTIVO STATO DI MANUTENZIONE	MANUFATTO DI FORTE DISTURBO VISIVO DEL LIBERO GODIMENTO DEL PAESAGGIO CIRCOSTANTE	B3	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv. come edificio da demolire

AP031	POLLAIO A LARI'	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN CATTIVO STATO DI MANUTENZIONE	MANUFATTO E AREA DA RISANARE	B4	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv. come edificio da demolire
AP051	STALLA E FIENILE A MASE	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN CATTIVO STATO DI MANUTENZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B4	V/a	NO	Ex V
AP060	BAITA A DENGOLLO	NON OCCUPATA COSTRUZIONE FATISCENTE	BAITA CON BASAMENTO IN PIETRA, PARETI IN LEGNO, COPERTURA IN LEGNO E PAGLIA, MANUFATTO DI GRANDE VALORE QUALE TESTIMONIANZA STORICA, DA RISANARE	B4	V/a	NO	Ex V
AP062	EX STALLA E FIENILE A DENGOLLO	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B4	V/a	NO	Ex V
AP088	DEPOSITO A MALGA PRATO DI SOTTO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO DA SISTEMARE E RIQUALIFICARE	B3	XVI	NO	Ex Incongruo Autorizzata legnaia con deroga
AP092	CHIESETTA AL RIFUGIO 'CACCIATORE'	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B3	V/b	NO	Ex VI Edificio di pregio di valore religioso
AP099	CHIESETTA AL RIFUGIO AGOSTINI	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		A	V/b	NO	Ex VI Edificio di pregio di valore religioso
AP104	CHIESETTA AL RIFUGIO PEDROTTI ALLA TOSA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO		A	V/b	NO	Ex VI Edificio di pregio di valore religioso
AP114	CASCINA A CEDA DI VILLA BASSA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI	EDIFICIO TIPICO	B3	VIII	NO	Ex XIV Cascina della Malga Ceda

		CONSERVAZIONE					
AP120	DEPOSITO A BAITA FORTINI	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO IN MATERIALI VARI, NON INSERITO	B4	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv. come edificio da demolire
AP121	MASO FORTINI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO	B4	XIV/b	NO	Ex XIV per recepimento maggior dettaglio
AP122/1	BAITA A MASO FORTINI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO INCONGRUO, DI FORTE IMPATTO NEGATIVO NELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B4	III	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv. (parte privata)
AP122/2	BAITA A MASO FORTINI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO INCONGRUO, DI FORTE IMPATTO NEGATIVO NELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B4	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv. come edificio da demolire (parte comunale)
AP123	DEPOSITO A MASO FORTINI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO PRECARIO IN MATERIALI VARI FORTEMENTE CONTRASTANTE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B4	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv. come edificio da demolire
AP126	DEPOSITO A FORTINI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO IN MATERIALI VARI INCOMPATIBILE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B4	XVI	NO	Ex Incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv
AP129	BAITO CACCIATORI A DION	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI	EDIFICIO TIPICO	B2	IX	NO	Ex X Edificio non in uso al Parco

		CONSERVAZIONE					
AP143	BAITA A LE MASE	NUOVA CASA DA MONT		B4	XV	NO	Ex II Rudere ricostruito
AP144	BAITA A LE MASE	NUOVA CASA DA MONT		B4	XV	NO	Ex II Rudere ricostruito
AQ003	MALGA PAGAROLA	RUDERI		B3	IX	NO	Ex X Edificio non più in uso al Parco
AQ004	MALGA PAGAROLA	RUDERI		B3	II	NO	Ex X Manufatto in realtà rudere
AS009	CHIESETTA AL MANDRONE	EDIFICIO IN OTTIMO STATO DI CONSERVAZIONE		B1	V/b	NO	Ex VI Edificio di pregio di valore religioso
AS013	DEPOSITO AL MANDRONE	MANUFATTO ATTIVO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO IN CONTRASTO CON L'AMBIENTE	B1	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv. come edificio da demolire
AS020	RIFUGIO ADAMELLO-COLLINI AL BEDOLE	RIFUGIO ATTIVO IN OTTIMO STATO DI CONSERVAZIONE		B2	XIII	NO	Ex XIV – ripristinata la classe Rifugi escursionistici
AS021	EX STAZIONE TELEFERICA PRIMA GUERRA MONDIALE AL BEDOLE	RUDERI	DA CONSERVARE QUALE TRACCIA STORICA DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	B2	II	NO	Ex VI Manufatto in realtà rudere
AS023	CHIESETTA AL BEDOLE	CHIESETTA UTILIZZATA STAGIONALMENTE AD ELEMENTI LIGNEI		B2	V/b	NO	Ex VI Edificio di pregio di valore religioso
AS028	BAITA A MATAROT	BAITA UTILIZZATA SALTUARIAMENTE IN DISCRETO STATO DI MANUTENZIONE	EDIFICIO TIPICO, BISOGNOSO DI MANUTENZIONE	B3	V/a	NO	Ex V
AS029	BIVACCO 'BEGEY'	MANUFATTO PRECARIO DI UTILIZZO	MANUFATTO DA MIGLIORARE ESTETICAMENTE	A	II	NO	Ex XI Manufatto in realtà rudere

		SALTUARIO					
AS030	BIVACCO 'BEGEY'	MANUFATTO PRECARIO DI UTILIZZO SALTUARIO	MANUFATTO DA MIGLIORARE ESTETICAMENTE	A	II	NO	Ex XI Manufatto in realtà rudere
AU004	BAITA A PRATO DEI PEOTI	RUDERE	MANUFATTO MAL INSERITO NELL'AMBIENTE	B2	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv. come edificio da demolire
AU005	BAITA A PRATO DEI PEOTI	RUDERE	MANUFATTO MAL INSERITO NELL'AMBIENTE	B2	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv. come edificio da demolire
AU006	EX CABINA TELEFERICA	INATTIVO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO CHE PER I SUOI CARATTERI TIPOLOGICI E FORMALI MAL SI INSERISCE NELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B4	III	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
AU007	MANUFATTO A PRATO DEI PEOTI	RUDERE	EDIFICIO IN MATTONI, AREA DA BONIFICARE	B2	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv. come edificio da demolire
AU008	BASAMENTO IN CLS EX CANTIERE A PRATO DEI PEOTI	RUDERE	DA RIMUOVERE E DA BONIFICARE	B4	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv. come edificio da demolire
AU009	BASAMENTO IN CLS EX CANTIERE A PRATO DEI PEOTI	RUDERE	DA RIMUOVERE E DA BONIFICARE	B2	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui

							in corso di approv. come edificio da demolire
AU011	ABITAZIONE E DEPOSITO A DOSS DI REDUGOL	EDIFICIO AD USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO BISOGNOSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	B4	V/a	NO	Ex V
AU023	ABITAZIONE IN BOX DI LAMIERA A CARNER	BOX DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	MANUFATTO INCOMPATIBILE CON L'AMBIENTE DEL PARCO	B2	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv. come edificio da demolire secondo prescrizione di Comitato Scientifico delle Aree Protette
AU026	DEPOSITO A DOVERA	EDIFICIO NON OCCUPATO IN MEDIOCRE STATO DI CONSOLIDAMENTO	EDIFICIO INCOMPATIBILE CON L'AMBIENTE	B4	XVI	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
AU027	POLLAIO, WC A DOVERA	MANUFATTO NON OCCUPATO IN CATTIVO STATO	MANUFATTO IN MATERIALI VARI, BRUTTO E INCOMPATIBILE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B2	XVI	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
AU043	CAMINETTO CON TETTOIA	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO IN MATERIALI VARI DI NEGATIVO IMPATTO	B4	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
AW010	BAITA A PEDRUC	BAITA IN LEGNO IN PRECARIO STATO DI CONSERVAZIONE	DA SISTEMARE E RECUPERARE VISTA LA TIPICITA' DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI: PARETI IN TRONCHI INCROCIATI COPERTURA DI SCANDOLE	B2	IX	NO	Ex X Edificio non in uso al Parco

AW014	RIFUGIO STELLA ALPINA	RIFUGIO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B3	XIV/a	NO	Ex XIV per recepimento maggior dettaglio
AW016	DEPOSITO RIFUGIO STELLA ALPINA	DEPOSITO ATTIVO	MANUFATTO CHE CREA DISORDINE EDILIZIO, DA COMPATTARE CON AW15	B3	VII	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
AW017	BAITA D'ABITAZIONE LOCALITA' STELLA ALPINA	BAITA OCCUPATA SALTUARIAMENTE	BAITA CON PARETI IN TRONCHI INCROCIATI E COPERTURA IN SCANDOLE	B3	V/a	NO	Ex V
AW026	LEGNAIA A CARET	MANUFATTO IN PRECARIO STATO DI CONSERVAZIONE USATO SALTUARIAMENTE	MANUFATTO CHE CREA DISORDINE EDILIZIO	B3	XVI	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv
AW027	DEPOSITO A CARET	MANUFATTO IN PRECARIO STATO DI CONSERVAZIONE USATO SALTUARIAMENTE	MANUFATTO CHE CREA DISORDINE EDILIZIO	B3	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv. come edificio da demolire secondo prescrizione dl Comitato Scientifico delle Aree Protette
AW033	ABITAZIONE STALLA E FIENILE A TODESCA	COSTRUZIONE USATA SALTUARIAMENTE IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO, ABBISOGNA DI INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI DI MANUTENZIONE	B4	V/a	NO	Ex V
AW037	STALLA E FIENILE A TODESCA	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	ABBISOGNA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B4	V/a	NO	Ex V

AW044	CHIESETTA A RAGADA	CHIESETTA IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	V/b	NO	Ex VI Edificio di pregio di valore religioso
AW046	STALLA E FIENILE A RAGADA	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	ABBISOGNA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDIFICIO TIPICO)	B4	V/a	NO	Ex V
AW056	BAITA A RAGADA	NUOVA CASA DA MONT	L'AREA DI SEDIME ABBISOGNA DI BONIFICA E SISTEMAZIONE	B4	XV	NO	Rudere ricostruito
AX002	RUDERI COMANDO PRIMA GUERRA MONDIALE	RUDERI CONSISTENTI E BEN CONSERVATI	RUDERI DA SISTEMARE E PROTEGGERE QUALI RESIDUATI BELLICI (VALORE STORICO-CULTURALE)	B3	V/b	NO	Ex VI Manufatto di valore storico
AX003	BARACCA COMANDO MILITARE AUSTRIACO	RUDERI CONSISTENTI E BEN CONSERVATI	RUDERI DA SISTEMARE E PROTEGGERE QUALI RESIDUATI BELLICI (VALORE STORICO-CULTURALE)	B3	V/b	NO	Ex VI Manufatto di valore storico
AX011	BAITA VALSORDA	RUDERI		B3	II	NO	Ex X Manufatto in realtà rudere
AY003	BAITA A MALGA STRACCIOLA	BAITA PRECARIA NON OCCUPATA	MANUFATTO DI MATERIALI VARI IN CONTRASTO FIGURATIVO CON L'AMBIENTE	A	IX	NO	Ex X Edificio non in uso al Parco
BH001	CAPITELLO VOTIVO 'IVO BERGAMO'	MANUFATTO IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE		B2	V/B	NO	Ex VI Manufatto di valore religioso
BJ001	CAPITELLO LIGNEO A MONTANA	MANUFATTO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B2	V/b	NO	Ex VI Manufatto di valore religioso
BK003	DEPOSITO A MALGA TASSULLA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	EDIFICIO TIPICO CHE NECESSITA DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO COMPLESSIVO	B3	VIII	NO	Ex X Edificio nell'ambito delle malga attiva
BL002	CASCINA 'BAIT DA ZEI'	RUDERI		B2	II	NO	Ex X Manufatto in realtà rudere

BM001	CAPITELLO VOTIVO A SORTI VECCHIE	MANUFATTO IN BUONO STATO		B2	V/b	NO	Ex VI Manufatto di valore religioso
BM010	ALBERGO RISOTORANTE CAPRIOLO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO CHE NECESSITA DI MIGLIORIE ESTETICO-ARCHITETTONICHE	B2	XIV/b	NO	Ex XIV per recepimento maggior dettaglio
BM019	CHIOSCO SOUVENIR A TOVEL	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	ELEMENTO DI DISTURBO FIGURATIVO NELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B2	VI	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
BM021	CHALET TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO CHE NECESSITA DI MIGLIORIE ESTETICO ARCHITETTONICHE	B2	XIV/a	NO	Ex XIV per recepimento maggior dettaglio
BM022	MEZZOLAGO SNAK BAR ORSO BRUNO A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO CHE NECESSITA DI MIGLIORIE ESTETICO ARCHITETTONICHE	B2	XIII	NO	Ex XIV – ripristinata la classe Rifugi escursionistici
BM027	PREFABBRICATO DI USO ABITATIVO AL LAGO DI TOVEL	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	PREFABBRICATO DI FORTE CONTRASTO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B2	III	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
BM030	BARACCA E DEPOSITO A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE	MANUFATTO DI MATERIALI VARI LA CUI PRESENZA PROVOCA DISORDINE EDILIZIO	B2	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
BM033	DEPOSITO A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE	MANUFATTO CHE PRODUCE DISORDINE EDILIZIO E FIGURATIVO	B2	XVI	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
BM034	DEPOSITO A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE	MANUFATTO CHE PRODUCE DISORDINE EDILIZIO E FIGURATIVO	B2	XVI	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
BM036	CHIESETTA A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI		B2	V/b	NO	Ex VI Manufatto di valore religioso

		MANUTENZIONE					
BM037	DEPOSITO A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE	IL MANUFATTO PRODUCE DISORDINE EDILIZIO E FIGURATIVO	B2	XVI	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
BM040	DEPOSITO A TOVEL	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI MANUTENZIONE	IL MANUFATTO PRODUCE DISORDINE EDILIZIO E FIGURATIVO	B2	XVI	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
BM042	WC A TOVEL	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	RICOMPORRE IL MANUFATTO CON L'EDIFICIO PRINCIPALE	B2	VI	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
BM044	DEPOSITO A TOVEL	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	IL MANUFATTO PRODUCE DISORDINE EDILIZIO E FIGURATIVO	B2	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
BM045	DEPOSITO A TOVEL	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	IL MANUFATTO PRODUCE DISORDINE EDILIZIO E FIGURATIVO	B2	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
BM050	DEPOSITO A TOVEL	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	IL MANUFATTO PRODUCE DISORDINE EDILIZIO E FIGURATIVO	B2	XVI	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
BM055	DEPOSITO A TOVEL, ALLOGGIO MOTOGENERATORE	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO DI FORTE IMPATTO NEGATIVO CON L'AMBIENTE BOSCHIVO CIRCOSTANTE	B2	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
BM061	DEPOSITO A TOVEL	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	IL MANUFATTO PRODUCE DISORDINE EDILIZIO E FIGURATIVO	B2	VII	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.

BM062	ALBERGO RISTORANTE "LAGO ROSSO"	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	EDIFICIO CHE NECESSITA DI MIGLIORIE ESTETICO ARCHITETTONICHE	B2	XIV/a	NO	Ex XIV per recepimento maggior dettaglio
BM065	DEPOSITO A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	IL MANUFATTO PRODUCE DISORDINE EDILIZIO E FIGURATIVO	B2	XVI	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
BM066	CHIESETTA A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B2	V/b	NO	Ex VI Manufatto di valore religioso
BM068	DEPOSITO A TOVEL, ALLOGGIO GENERATORE	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	IL MANUFATTO PRODUCE DISORDINE EDILIZIO E FIGURATIVO	B2	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv. come edificio da demolire secondo prescrizione dl Comitato Scientifico delle Aree Protette
BM070	CASA D'ABITAZIONE E DEPOSITO A TOVEL	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B2	IX	NO	Ex XIV riclassificato per coerenza di destinazione
BM072	DEPOSITO A TOVEL	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	IL MANUFATTO PRODUCE DISORDINE EDILIZIO E FIGURATIVO	B2	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
BM077	DEPOSITO A TOVEL	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO	IL MANUFATTO PRODUCE DISORDINE EDILIZIO E FIGURATIVO	B2	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
BM080	WC ESTERNO A TOVEL	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO	IL MANUFATTO PRODUCE DISORDINE EDILIZIO E FIGURATIVO	B2	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.

BM093	CASCINA EX STALLONE DEL BAIT DE LA DENA	NUOVA CASA DA MONT		B3	XV	NO	Ex II
BO014	DEPOSITO IN VAL DELLE SEGHE AL SERVIZIO TELEFERICHE SELVATA E TOSA	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO PRECARIO DA COMPATTARE CON QUELLI NELLE IMMEDIATE ADIACENZE E DA RIQUALIFICARE TIPOLOGICAMENTE	B2	VII	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
BO015	DEPOSITO IN VAL DELLE SEGHE AL SERVIZIO TELEFERICHE SELVATA E TOSA	BOX DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	MANUFATTO PRECARIO DA COMPATTARE CON QUELLI NELLE IMMEDIATE ADIACENZE E DA RIQUALIFICARE TIPOLOGICAMENTE	B2	VII	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
BO018	RIFUGIO MONTANARA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		C(B2)	XIII	NO	Ex XIV – ripristinata la classe Rifugi escursionistici
BO020	BAR RISTORANTE PINETA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		C (B4)	XIV/b	NO	Ex XIV per recepimento maggior dettaglio
BO038	EDIFICIO A CEDA STALLONE MALGA DI ANDALO	RUDERI		B3	II	SI	Ex IX Edificio in realtà ridotto a rudere
BQ008	DEPOSITO A DIAGA	MANUFATTO DI USO SALTUARIO E FATISCENTE	MANUFATTO CONTRASTANTE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B4	I	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
BQ021	BAITA IN LEGNO A MALGA CAMPO	EDIFICIO DI USO SALTUARIO SISTEMAZIONE RECENTE DEPOSITO	(EDIFICIO TIPICO)	B3	V/a	NO	Ex V
BQ026	BAITA A DOSSONE	EDIFICIO PARZIALMENTE CROLLATO (RUDERE)		B1	XV	NO	Ex X Rudere ricostruito
BQ028	BAITA A MALGA LAMOLA	EDIFICIO DI USO SALTUARIO IN DISCRETO STATO DI MANUTENZIONE	(EDIFICIO TIPICO)	B3	IX	NO	Ex X Edificio non in uso al Parco

BQ034	CHIESETTA A SAN GIULIANO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		B3	V/b	NO	Ex VI Manufatto di valore religioso
BQ039	DEPOSITO A NARDIS	MANUFATTO ATTIVO STAGIONALMENTE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	VEDI BQ38	B4	XVI	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
BQ040	DEPOSITO A NARDIS	MANUFATTO ATTIVO STAGIONALMENTE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	VEDI BQ38	B4	XVI	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
BQ041	DEPOSITO A NARDIS	MANUFATTO ATTIVO STAGIONALMENTE IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	VEDI BQ38	B4	III	NO	Ex incongruo Riclassificato con variante incongrui in corso di approv.
BQ042	RIFUGIO CASCATA NARDIS	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN OTTIMO STATO DI CONSERVAZIONE		B4	XIV/b	NO	Ex XIV per recepimento maggior dettaglio

TABELLA 4) SCHEDE EDIFICI NUOVI ENTRO I CONFINI DELL'ATTUALE AREA PARCO

SCHEDA	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NOTE	ZONA PDP	CLASSE	ED. CADENTE	NOTE
AD091	SERVIZI IGIENICI PONTE VERDE	EDIFICIO DI NUOVA REALIZZAZIONE AD OPERA DEL PARCO	REALIZZATO SECONDO TIPOLOGIA E CON MATERIALI TRADIZIONALI	B2	X	NO	Nuovo edificio realizzato dal Parco
AD092	SERVIZI IGIENICI - CABINA ELETTRICA CENTRO SERVIZI DIGA	EDIFICIO DI NUOVA REALIZZAZIONE AD OPERA DEL PARCO	REALIZZATO SECONDO TIPOLOGIA E CON MATERIALI TRADIZIONALI	B2	X	NO	Nuovo edificio realizzato dal Parco
AM232	STAZIONE DI RINVIO IMPIANTO COLLEGAMENTO PINZOLO-CAMPIGLIO	EDIFICIO A USO STAGIONALE IN BUONO STATO	IMPIANTO FUNIVIARIO	C (B4)	VII	NO	

AM233	RISTORO FUNIVIA PRADALAGO EX AM141	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE		C (B1)	XIV/b	NO	Nuova scheda derivante dalla separazione del ristorante dall'arrivo della funivia
AM234	STAZIONE DI ARRIVO IMPIANTO COLLEGAMENTO PINZOLO-CAMPIGLIO	EDIFICIO A USO STAGIONALE IN BUONO STATO	IMPIANTO FUNIVIARIO	C (B2)	VII	NO	
AP147	RUDERE A PRADA	RUDERE		B4	II	NO	
AW075	RUDERE IN LOC. RAGADA	RUDERE		B4	II	NO	

TABELLA 5) SCHEDE EDIFICI ELIMINATI

SCHEDA	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NOTE	ZONA PDP	CLASSE	ED. CADENTE	NOTE
AA022	BARACCA DI DEPOSITO LEGNA A PRATI D'ALGONE	EDIFICIO NON OCCUPATO IN MEDIOCRE STATO	MANUFATTO IN MATERIALI VARI INCONGRUENTE CON IL PAESAGGIO CIRCOSTANTE	B4	I	NO	Manufatto non più esistente
AA042	DEPOSITO A PRATI D'ALGONE	MANUFATTO NON OCCUPATO IN MEDIOCRE STATO DI MANUTENZIONE	MANUFATTO CONTRASTANTE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B4	I	NO	Edificio incongruo non più presente.
AC022	RICOVERO PASTORI VAL COP	RUDERE		B1	II	NO	Ammasso di pietre non costituenti edificio
AD088	BARACCA DEPOSITO USO FORESTALE			B2	I	NO	Manufatto non più esistente

AE016	CABINA ELETTRICA AL RIFUGIO LAGHI DI CORNISELLO	MANUFATTO DI USO PERMANENTE IN BUONO STATO		B1	VII	NO	Manufatto tecnologico demolito in quanto cessate le proprie funzioni
AG024	WC IN LOCALITA' JON	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO	DI DISTURBO AMBIENTALE	B4	I	NO	Edificio incongruo non più presente.
AI011	ABITAZIONE IN LOCALITA' FIORI	EDIFICIO USATO SALTUARIAMENTE IN BUONO STATO	EDIFICIO TIPICO	B3	IV	NO	Scheda edificio eliminata unita a AI010
AM015	DEPOSITO A PIMONT ALT	MANUFATTO INATTIVO IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTO DI DISTURBO NEL CONTESTO EDIFICATO STORICO CIRCOSTANTE	B4	I	NO	Edificio incongruo non più presente
AM090	EX STAZIONE DI PARTENZA SEGGIOVIA CASINEI PANCUGOLO	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	DEPOSITO	C (B1)	VII	NO	Ex VII Edificio non più presente
AM109	RIPARO IN PIETRA A LAGO RITORTO	MANUFATTO DI USO SALTUARIO		B1	I	NO	Ammasso di pietre che non costituisce edificio
AM123	BAITA A BUSA DEI CAVAI	RUDERI		B3	X	NO	Rudere aggregato ad AM122 con la ricostruzione
AM136	CABINA CRONOMETRISTI PRADALAGO	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		C (B2)	VII	NO	Ex VII Edificio non più presente
AM152	CHIOSCO VENDITA PANINI BIBITE PRADALAGO	MANUFATTO USO STAGIONALE IN BUONO STATO	BRUTTO E CONTRASTANTE CON L'AMBIENTE. RICOMPORRE CON EDIFICIO PRINCIPALE	C (B1)	I	NO	Edificio incongruo non più presente
AM153	EX STAZIONE ARRIVO SEGGIOVIA A PRADALAGO	EDIFICIO NON OCCUPATO' IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE		C (B1)	I	NO	Edificio incongruo non più presente
AM221	LEGNAIA DEPOSITO	MANUFATTO IN USO STAGIONALE	ELEMENTO DI DISTURBO VISIVO	B4	I	NO	Edificio incongruo non più presente
AO029	DEPOSITO A VALLESINELLA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO		B2	VI	NO	Edificio incongruo non più presente incorporato nel Rifugio Vallesinella

AO061	CHIOSCO RISTORAZIONE INVERNALE SU PISTA	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	ISOLATO E DI FORTE DISTURBO VISIVO (AGGREGARE AGLI ALTRI MANUFATTI)	C (B3)	I	NO	Edificio incongruo non più presente
AP033	WC ESTERNO A MASE ALTE	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO	MAL INSERITO	B1	I	NO	Edificio incongruo non più presente
AP038	WC ESTERNO A MASE ALTE	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO IN MATERIALI VARI IN STRIDENTE CONTRASTO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B4	I	NO	Edificio incongruo non più presente
AP118	DEPOSITO A BAITA FORTINI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO INCOMPATIBILE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B2	I	NO	Edificio incongruo non più presente
AU040	WC ALLA SEGA	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN MEDIOCRE STATO		B2	I	NO	Edificio incongruo non più presente
AU047	N. 4 WC PER CAMPEGGIO A MALGA STABLI	MANUFATTI DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	MANUFATTI DI FORTISSIMO IMPATTO NEGATIVO (BOX METALLICI)	B4	I	NO	Edificio incongruo non più presente
AU048	BOX METALLICO, AUTORIMESSA A MALGA STABLI	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	MANUFATTO DI FORTISSIMO IMPATTO NEGATIVO (BOX METALLICO)	B4	I	NO	Edificio incongruo non più presente
AU050	DEPOSITO A MALGA STABLI	MANUFATTO DI USO STAGIONALE IN CATTIVO STATO	MANUFATTO DI MATERIALI VARI DI FORTE IMPATTO NEGATIVO NELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B4	I	NO	Edificio incongruo non più presente
AU055	DEPOSITO A MALGA STABLI	EDIFICIO DI USO STAGIONALE IN BUONO STATO	MANUFATTO CONTRASTANTE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B4	I	NO	Edificio incongruo non più presente
AV011	DEPOSITO A VALAGOLA	EDIFICIO USATO STAGIONALMENTE IN BUONO STATO	IN FORTE CONTRASTO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B3	I	NO	Edificio incongruo non più presente

AV013	DEPOSITO A VALAGOLA	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE		B2	I	NO	Edificio incongruo non più presente
AW018	DEPOSITO LOCALITA' STELLA ALPINA	DEPOSITO USATO SALTUARIAMENTE	VOLUME RIDOTTISSIMO, DA ELIMINARE	B3	I	NO	Edificio incongruo non più presente
AW048	DEPOSITO A RAGADA	MANUFATTO ATTIVO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO INCONGRUO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B4	I	NO	Edificio incongruo non più presente
AW054	DEPOSITO A RAGADA	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO DI TIPOLOGIA CONTRASTANTE CON L'AMBIENTE	B4	I	NO	Edificio incongruo non più presente
AW062	BOX IN LAMIERA ALLA CAVA DI GRANITO	BOX PRECARIO ATTIVO		B2	I	NO	Edificio incongruo non più presente
AX005	BAITA VALLETTA ALTA	BAITA NON UTILIZZATA IN CATTIVO STATO DI MANUTENZIONE	MANUFATTO IN CONTRASTO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B3	X	NO	Edificio incongruo non più presente
BM020	DEPOSITO A TOVEL	MANUFATTO DI USO STAG. IN PRECARIO E CATTIVO STATO DI MANUTENZIONZIO E	MANUFATTO IN FORTE CONTRASTO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	B2	I	NO	Edificio incongruo non più presente
BM023	STALLA A TOVEL	MANUFATTO DI USO STAGIONALE FATISCENTE	MANUFATTO DI MATERIALI VARI IN FORTE CONTRASTO CON L'AMBIENTE	B2	I	NO	Edificio incongruo non più presente
BO021	DEPOSITO A BUSA DE L'ACQUA	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO DI MATERIALI VARI, PRECARIO, MAL INSERITO NELL'AMBIENTE	C (B4)	I	NO	Edificio incongruo non più presente
BP001	BARACCA MOBILE (SU RUOTE) PER RICOVERO BOSCAIOLI A SELVAPIANA	MANUFATTO DI USO SALTUARIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	MANUFATTO MOBILE LA CUI PRESENZA E' LEGATA ALLA PRATICA BOSCHIVA	B2	VI	NO	Struttura incongrua smantellata e non più presente
BQ038	POLLAIO ALLE CASCADE DI NARDIS	MANUFATTO ATTIVO STAGIONALMENTE	RIMOZIONE DEL MANUFATTO ED EVENTUALE	B4	I	NO	Struttura incongrua smantellata e non

		IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	RICOSTRUZIONE CON RICOMPATTAZIONE DEI NUMEROSI VOLUMI PRESENTI NELLE VICINANZE (DI PERTINENZA DEL RIST. NARDIS) CIO' AL FINE DI OTTENERE UN FABBRICATO ORGANICO DI TIPOLOGIA E MATERIALI CONFACENTI CON L'AMBIENTE CIRC.				più presente
--	--	--	---	--	--	--	--------------